# ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Studijní program:

N0715A270017

Specializace:

Konstruování strojů a technických zařízení Konstruování vozidel a manipulačních zařízení

# DIPLOMOVÁ PRÁCE

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Autor: Vedoucí práce: Konzultant:

Bc. Tomáš Truneček Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Ing. Jakub Jirásko, Ph.D.

Akademický rok 2023/2024

# ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta strojní Akademický rok: 2023/2024

# ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení:	Bc. Tomáš TRUNEČEK
Osobní číslo:	S23N0059P
Studijní program:	N0715A270017 Konstruování strojů a technických zařízení
Specializace:	Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
Téma práce:	Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování
Zadávající katedra:	Katedra konstruování strojů

# Zásady pro vypracování

Základní požadavky:

Vypracujte rešerši z oblasti víceosých polohovadel pro robotické svařování. Stanovte požadavky na konstrukci polohovadla pro danou aplikaci. Zpracujte konstrukční návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování. Návrh doplňte potřebnými výpočty a technickou dokumentací vybraných částí. Základní technické údaje:

Technické parametry jsou uvedeny v příloze zadání.

Osnova práce:

- 1. Rešerše
- 2. Specifikace požadavků
- 3. Konstrukční návrh s příslušnými výpočty
- 4. Vypracování 3D modelů a technické dokumentace vybraných částí

Konzultant: Ing. Jakub Jirásko, Ph. D.

Rozsah diplomové práce:40-60 stranRozsah grafických prací:podle potřebyForma zpracování diplomové práce:tištěná/elektronická

Seznam doporučené literatury:

 HOSNEDL, Stanislav a KRÁTKÝ, Jaroslav. Příručka strojního inženýra: obecné strojní části. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3
 Podkladové materiály, výkresy, prospekty, katalogy, apod. poskytnuté zadavatelem úkolu.

Vedoucí diplomové práce:	Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Katedra konstruování strojů		
Datum zadání diplomové práce:	16. října 2023		
Termín odevzdání diplomové práce:	24. května 2024		

L.S.

Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. děkan Ing. Zdeněk Chval, Ph.D. vedoucí katedry



# Prohlášení o autorství

Akademický rok	2023/2024
Jména a příjmení studenta	Bc. Tomáš Truneček
Název diplomové práce	Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma "Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování" vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí diplomové práce.

V Plzni dne:

.....Podpis studenta

# Poděkování

Touto cestou bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Zdeňkovi Raabovi, Ph.D. a konzultantu Ing. Jakubovi Jirásku, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady.

# ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE

AUTOR	1	PříjmeníJménoTrunečekTomáš							
STUDIJNÍ PRO	GRAM	N0715A270017 Konstruování strojů a technických zařízení							
VEDOUCÍ PF	RÁCE	Příjmení (včetně titulů)JménoIng. Raab, PhD.Zdeněk							
PRACOVIŠ	ŚTĚ	ZČU - FST - KKS							
DRUH PRÁCE		Γ	DIPLOMOVÁ	BAKALÁŘSKÁ Neh šk			Nehod škrti	)dící se tněte	
NÁZEV PRA	ÁCE		Návrh víceoséh	o polohovad	la pro r	obotické sv	ařování		
[									
FAKULTA	stroji	ní	KATEDRA	KK	S	ROK O	DEVZD.	2024	

# POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4)

CELKEM	179	TEXTOVÁ ČÁST	72	GRAFICKÁ ČÁST	107
--------	-----	--------------	----	---------------	-----

STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY	Diplomová práce se zabývá návrhem pětiosého polohovadla pro robotické svařování technologií MIG/MAG ve spolupráci se svařovacím robotem, řízením a servomotory Fanuc. Diplomová práce obsahuje potřebné technické výpočty a výkresovou dokumentaci.
KLÍČOVÁ SLOVA ZPRAVIDLA JEDNOSLOVNÉ POJMY, KTERÉ VYSTIHUJÍ PODSTATU PRÁCE	CAD, polohovadlo, pětiosé polohovadlo, robotické svařování

# SUMMARY OF DIPLOMA SHEET

AUTHOR	Surname Truneček		<b>Name</b> Tomáš				
STUDY PROGRAMME	N0715A270017 Design engineering of machines and technical devi						
SUPERVISOR	Surname (Inclusive of De Ing. Raab, PhD.	Name Zdeněk					
INSTITUTION		- KKS					
TYPE OF WORK	DIPLOMA	BAC	HELOR	Delete when not applicable			
TITLE OF THE WORK	Design of a Multi-Axis Positioner for Robotic Welding						

#### NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4)

TOTALLY	179		TEXT PART	72			GRAPHICAL PART	107
---------	-----	--	-----------	----	--	--	-------------------	-----

BRIEF DESCRIPTION TOPIC, GOAL, RESULTS AND CONTRIBUTIONS	This diploma thesis focuses on a design of a 5-axis positioner for robotic MIG/MAG welding cooperating with a welding robot, controller and servomotors Fanuc. Diploma thesis includes necessary technical calculations and technical drawings
KEY WORDS	CAD, Positioner, 5-axis Positioner, Robotic welding

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

# Obsah

TI	vod
$\mathbf{C}$	vou

U	vod		12
1	Reš	erše	13
	1.1	Polohování	14
	1.2	Bezpečnost	17
	1.3	Polohovadla s více stanovišti	17
	1.4	Rozsah a rychlost polohování	19
	1.5	Nosnost polohovadla	19
	1.6	Přesnost polohování	20
		1.6.1 ArcMin	20
		1.6.2 Boční vůle v záběru ozubení	21
		1.6.3 Způsoby redukce boční vůle v záběru ozubení	23
	1.7	Pohony os	25
		1.7.1 Moment setrvačnosti	26
		1.7.2 Rozběhový moment	28
	1.8	Převody rotačních os	29
		1.8.1 Převod pastorek–ozubené kolo	29
		1.8.2 Otočová ložiska	30
		1.8.3 Planetová převodovka	31
		1.8.4 Cykloidní (RV) převodovka	32
		1.8.5 Vačkový převod	34
<b>2</b>	Spe	cifikace požadavků	35
	2.1	Požadavky dané aplikace	35
	2.2	Požadavky dané technologií MIG/MAG	37
3	Par	ametry konkurenčních řešení	39
4	Kor	ncepční návrh	41
	4.1	Předběžná volba servomotorů	43
	4.2	Odhad potřebných celkových převodových poměrů os	44
	4.3	Ověření nominálního točivého momentu servopohonů	45
<b>5</b>	Ana	lýza metodou konečných prvků	47
	5.1	FEM model	47
	5.2	Tuhostní úloha	48
	5.3	Pevnostní úloha	51

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

6 Konstrukční návrh			<b>54</b>
	6.1 Návrh geometrie ozubení a převodu	ı planetové převodovky	54
	6.2 Výběr planetových převodovek		56
	6.3 Kontrola otočových ložisek		57
	6.4 Analýza přesnosti polohování		60
	$6.4.1  \text{Indexace 1. osy}  \dots  \dots$		60
	6.4.2 Přesnost polohování ozuben	ého převodu	60
	6.5 Výsledný model		63
7	7 Realizace		66
8	8 Závěr		69
$\mathbf{L}\mathbf{i}$	Literatura		71

Ná	vrh víceosého polohovadla pro robotické svařování	Bc. Tomáš TRUNEČEK
Př	ílohy	i
A	Fanuc Additional Robot Axes R30iB — katalogový list [11, str. 27-29]	i
в	Odhad celkových převodových poměrů pohonů os, ověření rozběhových momentů — výpočtový list	v
С	Neugart PLFN — katalogový list [19]	viii
D	Návrh základní geometrie ozubených kol — výpočtový list	xi
Ε	Neugart Calculation Program — 1. osa	xiv
F	Neugart Calculation Program — 2. osa	xix
G	Neugart Calculation Program — 3. osa	xxiv
н	Vybraná planetová převodovka — 1. osa	xxix
Ι	Vybraná planetová převodovka — 2. osa	xxxii
J	Vybraná planetová převodovka — 3. osa	XXXV
K	Validace výsledků Neugart Calculation Program — výpočtový list	xxxviii
$\mathbf{L}$	Vybrané otočové ložisko 1. a 2. osy — katalogový list [?, str. 86–87]	xlii
М	Vybrané otočové ložisko 3. osy — katalogový list [?]	$\mathbf{x}\mathbf{l}\mathbf{v}$
Ν	Analýza přesnosti polohování — výpočtový list	xlvii
0	Výkresová dokumentace vybraných částí	li

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Seznam obrázků

1	Polohy svařování dle ISO 6947.	13
2	Pracoviště LaserTherm MIG/MAG — 2x 1–osé polohovadlo + dráha	
	s robotem.	14
3	Fanuc 1–Axis Positioner.	15
4	Fanuc 2–Axis Positioner.	15
5	ALM 3–Axis Skyhook Positioner.	15
6	Dumeta 4–Axis Hydraulic Elevating Positioner.	16
7	Kuka KP5-V2S2V.	16
8	6–Axis Precision Positioner.	16
9	ABB IRBP C	18
10	LaserTherm 3–osá polohovadla	18
11	Oblouková vs lineární vzdálenost.	21
12	Boční vůle v záběru ozubení	22
13	Roviny šikmého ozubení	22
14	Korekce ozubení.	23
15	Ozubený převod Master-Slave	24
16	Dělené ozubené kolo.	24
17	Servomotor Fanuc řady Beta i	25
18	Charakteristika Beta iS 8	26
19	Redukce na rotační člen.	27
20	Převod pastorek–ozubené kolo (ozubený věnec).	29
21	Jednořadé obousměrné válečkové ložisko SKF RKS	30
22	Planetová převodovka Neugart PLFN.	31
23	Cykloidní převodovka Nabtesco — kinematické schéma	32
24	Cykloidní převodovka Nabtesco — 1 rotace planety	32
25	Cykloidní převodovka Nabtesco — řez	33
26	Rotační indexační stůl Weiss.	34
27	Příklady svařovaných dílů.	35
28	Příklad svařovacího přípravku	36
29	Rozměrový výkres zástavbových rozměrů.	37
30	Vybraná konkurenční řešení.	39
31	Rozměrový výkres ABB IRBP B	39
32	Koncepční 3D model polohovadla	41
33	Kinematické schéma polohovadla.	42
34	Pohybující se hmoty jednotlivých os.	42
35	Aktualizovaný koncepční 3D model	47
36	Konečněprvková síť	48
37	Výsledné velikosti průhybu od deformace — 1–stranně zatíženo	49
38	Výsledné velikosti průhybů od deformace — oboustranně zatíženo	50
39	Výsledné velikosti redukovaného napětí dle hypotézy HMH — 1–stranně	
	zatíženo.	51
40	Výsledné velikosti redukovaného napětí dle hypotézy HMH — oboustranně	
	zatíženo	52
41	Síly v ozubení	55

42	Prostředí Neugart Calculation Program.	57
43	Schéma zatížení polohovadla.	58
44	Řez 3D modelem.	60
45	Schéma backlash — základní poloha 2. osy (ramene)	61
46	Schéma backlash — 90° poloha 2. osy (ramene)	61
47	Navržené polohovadlo — 3D pohled	63
48	Render navrženého polohovadla — 3D pohled	64
49	Render navrženého polohovadla — půdorys	64
50	Render navrženého polohovadla — bez krytů	65
51	Render navrženého polohovadla — detail bez krytů	65
52	Sestavené navržené polohovadlo	67
53	Sestavené navržené polohovadlo — spolupráce se svařovacím robotem	67
54	Svařovací proces.	68
55	Příklad výsledného svaru.	68

# Seznam tabulek

1	Požadované parametry polohovadla	38
2	Parametry konkurenčních řešení.	40
3	Momenty setrvačnosti jednotlivých os koncepčního návrhu.	43
4	Předběžná volba servomotorů.	44
5	Odhadované minimální potřebné celkové převodové poměry	45
6	Orientační rozběhové momenty pro minimální celkové převodové poměry.	46
7	Orientační rozběhové momenty — sjednocení převodu 1. a 2. osy	46
8	Hodnoty průhybu od deformace v referenčním místě v milimetrech	50
9	Hodnoty maximálních redukovaných napětí dle hypotézy HMH v MPa. $\ .$ .	52
10	Navržené roztečné průměry ozubených kol převodu pastorek–ozubené kolo,	
	vybrané převody planetových převodovek.	54
11	Navržené moduly ozubení	56
12	Zatížení polohovadla v N	58
13	Rozměry působení zatížení v milimetrech.	58
14	Zatížení dílčích otočových ložisek.	59
15	Parametry vybraných ložisek.	59
16	Přesnost polohování — doporučená hodnota boční zubové vůle v místě	
	záběru ozubení $j_n = 0,03 \cdot m$ .	62
17	Přesnost polohování — experimentálně ověřená hodnota boční zubové vůle	
	v místě záběru ozubení $j_n = 0,03$ mm	62
18	Parametry navrženého polohovadla	70

Diplomová práce, akad. rok 2023/24

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Seznam označení

Značka	Jednotka	Název veličiny
a	$[\mathrm{m/s^2}]$	Zrychlení
С	[MPa]	Únavové napětí
D	[mm]	Roztečný průměr
e	[mm]	Excentricita
$E_k$	[J]	Kinetická energie
$f_L$	[ - ]	Součinitel zatížení
F	[N]	Síla
g	$[\mathrm{m/s^2}]$	Gravitační zrychlení $(g=9,81~{\rm m/s^2})$
i	[ - ]	Převodový poměr
Ι	$[{ m kg}{\cdot}{ m m}^2]$	Moment setrvačnosti k ose rotace
j	[mm]	Boční vůle ozubení
k	[ - ]	Bezpečnost
L	$[kg \cdot m/s]$	Moment hybnosti
m	[kg] / [mm]	Hmotnost / Modul ozubení
M	[Nm]	Moment (točivý, klopný)
n	$[\min^{-1}]$	otáčky
r	[mm]	Poloměr
$R_e$	[MPa]	Mez kluzu
t	$[\mathbf{s}]$	čas
v	[m/s]	Rychlost
z	[ - ]	Počet zubů

Diplomová práce, akad. rok2023/24

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Značka	Jednotka	Název veličiny
α	$[^{\circ}]$ / $[\mathrm{m/s^2}]$	Úhel záběru ozubení / Zrychlení
$\beta$	[°]	Úhel sklonu zubů
σ	[MPa]	Napětí (normálové)
$\varphi$	[rad]	Úhel
ω	[rad/s]	Úhlová rychlost
$\psi$	[ - ]	Poměr šířky zubu k modulu

Zkratky

Zkratka	Význam zkraty
3D	Trojrozměrný
arcmin	Úhlová minuta (1/60 °)
BL	BackLash
CAD	Computer Aided Design
MIG/MAG	Metoda svařování elektrickým obloukem pomocí tavné elektrody
	v ochranné atmosféře (zkr. Metal Inert/Active Gas)

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Úvod

Robotizace se ukazuje být stále více neoddělitelnou součástí průmyslové výroby, přičemž možnosti jejího využití jsou široké.

Díky snížení až vyloučení lidského faktoru s sebou přináší řadu výhod, jako je opakovatelná přesnost jdoucí ruku v ruce s konzistencí a efektivitou. Další výhodou je např. bezpečnost, tedy člověk nemusí být přítomen při procesu výroby. Tyto a další výhody mají potenciál přispívat k optimalizaci výrobních procesů. [1]

Tato práce se zaměřuje na jednu z oblastí robotizace, a to výrobu svařenců technologií svařování elektrickým obloukem MIG/MAG s využitím víceosého polohovadla ve spolupráci se svařovacím robotem. Polohovadlo je koncipováno jako pětiosé s ručním zakládáním, použitý robot uvažován šestiosý.

Zadání a poklady pro vypracování této práce byly poskytnuty společností LaserTherm spol. s r.o., jež se zabývá vývojem a dodávkou laserových a robotických systémů pro průmyslovou výrobu.

Cílem následujících kapitol je návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování, splňujícího parametry pro danou aplikaci. Při návrhu byl brán ohled na schopnost konkurovat stávajícím řešením jak z hlediska parametrů, tak z hlediska ekonomického.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 1 Rešerše

Účelem svařovacího polohovadla je uchopit svařovaný výrobek nebo jeho části a zajistit příznivou polohu při svařovacím procesu.

Uchopení se v případě tvarově složitějších výrobků nebo specifických požadavcích na přesnost provádí zpravidla pomocí svařovacího přípravku, v případě jednodušších výrobků lze výrobky upínat na funkční plochu polohovadla napřímo např. pomocí upínek.

Příznivá poloha při svařování je dána, mimo jiné, geometrií svařence, technologií svařování (např. svařování elektrickým obloukem nebo koncentrovaným zdrojem tepla — laserem mohou mít odlišné požadavky), směrem přívodu přídavného materiálu nebo dostupností svařovaných míst (v případě robotického svařování jak z hlediska dostupnosti hořákem, tak možnostmi dosahu robota).

Dle následujícího obr. odpovídají vybraná označení polohy svařování: PA — Vodorovná shora, PC — vodorovná, PE — Vodorovná nad hlavou, PF — svislá nahoru, PG — svislá dolu (řazeno dle příznivosti sestupně).



Obrázek 1: Polohy svařování dle ISO 6947. [2]

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

## 1.1 Polohování

Polohování svařence je možno realizovat pohybem

- posuvným,
- rotačním,
- kombinací posuvného a rotačního pohybu.

Posuvného pohybu se typicky využívá, pokud rozměry svařence přesahují dosah svařovacího robota. Posuv může konat polohovadlo (zpravidla zdvih) nebo robot (zpravidla posuv na pojezdové dráze).

Následující obr. uvádí příklad pracoviště využívajícího polohování kombinaci dvou jednoosých polohovadel s plynule měnitelnou roztečí a robota na pojezdové dráze.



Obrázek 2: Pracoviště LaserTherm — 2x 1–osé polohovadlo + dráha s robotem.

S ohledem na počet nezávislých pohybů (os rotace, případně posuvu), které polohovadlo umožňuje, lze polohovadla rozčlenit do následujících kategorií.

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

#### 1-osé polohovadlo

Příklad vyobrazený na následujícím obr. umožňuje rotaci  $\pm 370^{\circ}$  při opakovatelnosti  $\pm 0,02$  mm na poloměru od osy otáčení R = 500 mm.

Dle typu se nosnost pohybuje od 500 kg do 2 000 kg, dovolený moment setrvačnosti od 360 kg·m<sup>2</sup> do 1 500 kg·m<sup>2</sup> a maximální rychlost otáčení od 160 m/s do 120 m/s. [3]

Pro dlouhé díly se používá s nepoháněným protikusem (koníkem).



Obrázek 3: Fanuc 1–Axis Positioner. [3]

#### 2–osé polohovadlo

Další příklad umožňuje náklon rotačního stolu (1. osa) v rozsahu  $\pm 135^{\circ}$  a zároveň rotaci samotného stolu (2. osa) v rozsahu  $\pm 240^{\circ}$  při srovnatelné opakovatelnosti jako polohovadlo jednoosé.

Nosnost je u tohoto konkrétního polohovadla omezena na 500 kg. Dovolený moment setrvačnosti 1. osy činí 300 kg·m<sup>2</sup> a 2. osy 100 kg·m<sup>2</sup>. Maximální rychlost otáčení 1. osy je omezena na  $120^{\circ}$ /s a 2. osy na  $190^{\circ}$ /s. [3]



Obrázek 4: Fanuc 2–Axis Positioner. [3]

#### 3-osé polohovadlo

Tento příklad je ve své podstatě modifikací 2–osého polohovadla ve smyslu přidání osy zdvihu "L" ramena.

1. osa umožňuje zdvih hmotnosti maximálně 1 600 kg o 1 740 mm. Rychlost naklápění ramene je regulovatelná v rozsahu  $1,8^{\circ}/s$  až  $13,8^{\circ}/s$  a rychlost otáčení stolu  $1,8^{\circ}/s$  až  $21^{\circ}/s$ . [4]



Obrázek 5: ALM 3–Axis Skyhook Positioner. [4]

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

#### 4–osé polohovadlo

Koncepčně odlišným druhem je polohovadlo fungující na principu kyvných kloubů řazených za sebou a poháněných hydraulicky.

1. osa tohoto konkrétního typu s nosností 2 000 kg zajišťuje zdvih až do výšky 1 700 mm v čase. Účelem 2. a 3. osy je naklápění rotačního stolu v rozsahu  $0-135^{\circ}$  v čase 18 s. Rotační stůl představující 4. osou je schopen otáčení rychlostí 10,8°/s. [5]



Obrázek 6: Dumeta 4–Axis Hydraulic Elevating Positioner. [5]

#### 5–osé polohovadlo

Spojením dvou 2–osých polohovadel např. typu "L" ramena a jejich umístěním na otočnou osu vznikne polohovadlo s celkovým počtem pěti os. Uveden příklad od výrobce Kuka.

Bližší popis, mimo jiné, 5–osých polohovadel uveden v kapitole 1.3: Polohovadla s více stanovišti.

Parametry zmíněného příkladu polohovadla uvedeny v kapitole 3: Parametry konkurenčních řešení.



Obrázek 7: Kuka KP5-V2S2V. [6]

#### 6–osé polohovadlo

Pro úplnost je uveden příklad 6–osého polohovadla.

Tento druh je ovšem při výrobních procesech využíván poměrně zřídka a spíše v oblasti metrologie, případně nachází své uplatnění v aplikacích 3D tisku.

Pro svůj poměr rozsahu pohybů/vlastní velikosti se jeví jako méně vhodným kandidátem pro svařovací polohovadlo. Zároveň se vyznačuje náročností na řízení pohonů v porovnání s polohovadly s nižším počtem nezávislých os konajících jednotlivě pouze pohyb rotační nebo posuvný. [7]



Obrázek 8: 6–Axis Precision Positioner. [7]

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

# 1.2 Bezpečnost

Svařovací polohovadla jsou v důsledku součástí svařovacího pracoviště, které musí splňovat bezpečnostní normy pro danou aplikaci. Z hlediska bezpečnosti a pohledu obsluhy lze rozlišit bezpečnostní funkce

- zamezení vstupu do pracovního prostoru,
- zamezení pohledu do svařovacího procesu.

Svařovací pracoviště je proto typicky ohrazeno neprůhlednou zábranou.

V případě MIG/MAG svařování se zpravidla volí pevné oplocení, v některých případech shrnovací plenta v kombinaci s dalšími opatřeními proti vniku do pracovního prostoru.

Výška oplocení splňující zmíněné bezpečnostní funkce je typicky 2 m. Oproti aplikaci např. laserového svařování není nutné zastřešení svařovacího prostoru pro zamezení světelných odrazů od svařovacího procesu, jelikož odrazy světla způsobeného svařovacím procesem např. od stěn haly, kde je svařovací pracoviště umístěno, mají poměrně nízkou energii.

# 1.3 Polohovadla s více stanovišti

V souvislosti s efektivitou svařovacího polohovadla v podobě času potřebného k výměně polotovaru ke svaření a již svařeného dílu se ukázalo být výhodné polohovadlo s více stanovišti. V nejjednodušší podobě, tedy polohovadla se dvěma stanovišti, jsou těmito stanovišti typicky myšlena

- zakládací stanoviště,
- svařovací stanoviště.

Zakládací stanoviště je umístěno v bezpečném prostoru. Bezpečný prostor je od svařovacího prostoru (dle obr. 7) oddělen zástěnou, která je součástí skupiny 1. osy polohovadla. Otočná zástěna splňuje obě bezpečnostní funkce popsané v předchozí kapitole zároveň.

Konfigurace polohovadla se dvěma stanovišti umožňuje zakládání polotovaru ke svaření mezitím, kdy probíhá svařování na druhém stanovišti. Po svaření se 1. osa polohovadla otočí o 180° a proces se opakuje. Prodleva mezi dokončením svařování jednoho svařence a začátkem svařování druhého svařence je dána pouze časem otočení 1. osy polohovadla (záměně stanovišť), a tím lze s výhodou dosáhnout časové úspory.

#### Varianty polohovadel s více stanovišti

Díky své funkci (záměna stanovišť v podobě otočení např. <br/>o $180^\circ)$ nese 1. osa polohovadla s více stanovišti svůj náze<br/>v--otoč.

Otoč sama o sobě, pokud není osazena dalšími osami, představuje variantu 1–osého polohovadla.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Příkladem je např. vyobrazené 1–osé polohovadlo, umožňující rotaci o  $180^{\circ}$  s následnou indexací do přesné polohy za celkově zhruba 5,5 s.

Dle typu se nosnost pohybuje od 500 kg do 1 000 kg. Přesnost na poloměru od osy otáčení R = 500 mm činí  $\pm 0.05$  mm. [8]



Obrázek 9: ABB IRBP C. [8]

Konfigurací a podobou následujících os umístěných na otoči vznikají další varianty polohovadel. Mezi nejčastější varianty polohovadel s více stanovišti se řadí 3–osá a 5–osá polohovadla.

Osazením otoče ve tvaru písmene "H" na stranách obou stanovišť 1–osým polohovadlem v kombinaci s koníkem vznikne 3–osé polohovadlo (obr. 10a).

Prostor mezi 1–osým polohovadlem a koníkem je v tomto případě vyplněn rámem (kolébkou) pro umístění svařovacího přípravku.

Osazením kolébek předchozího polohovadla o další 1–osé polohovadlo vznikne celkově 5–osé polohovadlo (obr. 10b).



(a) 3–osý otočný "H stůl".

(b) 5–osý otočný "H stůl".

Obrázek 10: LaserTherm 3–osá polohovadla

Osazením otoče na stranách obou pracovišť 2–osým polohovadlem typu "L" ramena (též nazývaným orbitální) vznikne 5–osé polohovadlo uvedené na obr. 7.

# 1.4 Rozsah a rychlost polohování

Rozsahy, resp. rychlosti polohování jednotlivých os polohovadla jsou určeny technologickými požadavky, zejména dosahem hořáku do všech míst svaru svařence, resp. nepřímo požadovanou rychlostí svařování.

Obecně lze říci, že složitější svařované konstrukce vyžadují zpravidla větší rozsahy polohování jednotlivých os polohovadla. S dostupností svařovacích míst z hlediska rozměrů svařence je úzce spjata volba vhodného robota s dostatečným dosahem (v důsledku délkou jednotlivých ramen robota).

Pro polohovadla s více stanovišti vychází požadavek na rychlost polohování první osy (zajišťuje záměnu stanovišť) typicky z požadavku na časový takt výměny svařeného kusu za nesvařený polotovar. Obecně platí, že pro ruční zakládání nesvařených polotovarů jsou dostačující nižší rychlosti polohování v porovnání se zakládáním automatizovaným.

V praxi často používanou jednotkou rychlosti otáčení jednotlivých os jsou otáčky za minutu, neboli rpm (z angl. revolutions per minute).

Rychlost samotného svařovacího MIG/MAG procesu (rychlost pohybu hořáku) se typicky pohybuje v řádu stovek mm/min. v závislosti na svařovacím zdroji a tloušťkách svařovaných materiálů.

Dále obecně platí, že je výhodné, aby poslední osa polohovadla disponovala neomezeným rozsahem polohování pro zaručení univerzálnosti polohovadla z pohledu odlišných svařenců. Jelikož přívody energií např. k pohonům, příslušenství (např. snímačům) nebo zemnění nutné z technologického hlediska je nutno realizovat pomocí kabelů, u kterých není možno docílit nekonečného zkroucení, realizuje se spojení elektrických vodičů v místě rotace osy s neomezeným rozsahem polohování pomocí kroužkových sběračů.

V případě pětiosých polohovadel pracujících v kombinaci se šestiosým svařovacím robotem není v souvislosti se složitostí svařenců běžně nutné, aby druhá osa polohovadla disponovala neomezeným rozsahem. Tato vyplývá ze skutečnosti, že robot samotný (pokud je jeho dosah odpovídající velikosti svařence) dokáže dosáhnout daného místa v prostoru několika způsoby — několika různými variantami natočení dílčích os vůči sobě, což přispívá k omezení potenciálních "slepých" míst, ke kterým by případně byl potřeba větší rozsah druhé osy.

# 1.5 Nosnost polohovadla

Nosnost polohovadla je jedním z hlavních požadavků na parametry polohovadla. Nosnost polohovadla se udává na desce poslední osy a započítává se do ní hmotnost samotného svařovaného výrobku a hmotnost svařovacího přípravku (pokud je potřebné jej využít).

U polohovadel s více stanovišti je tedy žádoucí, aby při výměně svařeného výrobku za nesvařený polotovar na zakládacím stanovišti nedocházelo na svařovacím stanovišti k příliš velkým průhybům vlivem změny zátěže, které by mohly případně nepříznivě ovlivnit kvalitu svaru.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 1.6 Přesnost polohování

Technologie svařování metodou MIG/MAG má svá omezení z hlediska nepřesnosti vzájemné polohy elektrody (drátu) hořáku a zamýšleného místa svarového spoje. Obecně platí, že pro vytvoření ideálního (jednovrstvého) svaru by elektroda hořáku měla být ve vzdálenosti do poloviny jejího průměru od zamýšleného místa svarového spoje. Z principu technologie MIG/MAG, tedy vyvíjení tepla elektrickým obloukem, je zřejmé, že se elektroda přímo nedotýká svařence, ale elektrický oblouk hoří v prostoru mezi elektrodou a svařovaným místem.

Běžně používané průměry drátů jsou od 0.8 do 1.6 mm, takže praktická přesnost polohování by se měla pohybovat ideálně v řádu jednotek desetin milimetru. [1]

V případě robotického svařování metodou MIG/MAG hraje proto významnou roli opakovatelná přesnost polohování polohovadla, robota, svařovacího přípravku a velikost tolerancí vstupních polotovarů, jelikož dráhy pohybu hořáku, a v důsledku pohyby robota a spolupracujícího polohovadla, jsou typicky předem naprogramované dle (ideálního) CAD modelu výrobku, tedy v průběhu výrobního procesu neměnné.

Pozice svarů na výrobku jsou dány jeho geometrií. Nepřesnost skutečné polohy svarového spoje od ideálního místa dle CAD modelu jsou vnášeny rozměrovými a geometrickými tolerancemi polotovarů, které jsou zpravidla určeny jejich dodavatelem.

Typická opakovatelná přesnost polohování svařovacího robota (tolerance daná vzdáleností od bodu v prostoru, do kterého dokáže opakovatelně umístit své zápěstí — 6. osu) modelové řady Fanuc ARC Mate se podle konkrétního typu robota pohybuje zpravidla do  $\pm 0,05$  mm. [3]

Z výše uvedeného vyplývá, že opakovatelná přesnost polohování polohovadla se svařovacím přípravkem je určena technologií svařování, použitým robotem a tolerancemi polotovarů.

#### 1.6.1 ArcMin

Běžně používanou jednotkou přesnosti polohování (např. převodovek) je úhlová minuta, typicky značena " arcmin" nebo " 1'", definována jako šedesátina stupně rovinného úhlu

$$1 \operatorname{arcmin} = \frac{1^{\circ}}{60} . \tag{1}$$

V souvislosti s polohovadly je často používána míra přesnosti v podobě tolerance polohování v určité vzdálenosti od středu rotace dané osy (rádiusu). Takové vyjádření může být snáze představitelné v praxi než např. arcmin, jelikož ramena úhlu se s rostoucí vzdáleností od jeho vrcholu rozbíhají, tedy rozteč bodů (na obr. 11 body A a B) ramen v dané vzdálenosti od vrcholu se také zvětšuje.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 11: Oblouková vs lineární vzdálenost.

Dle obr. 11 lze velikost tolerance polohování pro daný poloměr R vyjádřit za pomoci obloukové míry AB či lineární vzdálenosti T.

Oblouková míra je dána vztahem

$$\stackrel{\frown}{AB} = R \varphi , \qquad (2)$$

kde $\varphi$  představuje úhel v radiánech.

Lineární vzdálenost je dána vztahem

$$T = 2\left(R \, \sin\frac{\varphi}{2}\right) \,, \tag{3}$$

kde $\varphi$  představuje úhel v radiánech.

Pro malé úhly  $\varphi$ v řádu do desítek arcmin lze s jistotou aproximovat sin  $\varphi \approx \varphi$ , tedy vztahy (2) a (3) jsou prakticky zaměnitelné — prakticky měřitelná odchylka výsledku o např. 0,01 mm zmíněných vztahů pro úhel  $\varphi = 100$  arcmin odpovídá vzdálenosti R = 10 m.

Běžné tolerance polohování vybraných konkurenčních řešení jsou uvedeny v kapitole 3 Parametry konkurenčních řešení.

#### 1.6.2 Boční vůle v záběru ozubení

Boční vůlí v záběru ozubení (backlash ozubení) je u čelních ozubení myšlen rozdíl hodnot šířky zubové mezery a šířky zubu v místě záběru pro (skutečnou) osovou vzdálenost. Ozubená kola mají teoreticky nulovou boční vůli v ozubení v místě záběru (šířka zubu a zubové mezery je teoreticky v místě záběru shodná), a to kvůli ve výpočtových vzorcích figurujícím nominálním hodnotám rozměrů ozubení — bez zohlednění výrobních tolerancí.

Určitá boční vůle v záběru ozubení je žádoucí. Díky boční vůli v ozubení v místě záběru je možné vytvoření a zachování souvislé vrstvy maziva nebo např. snížení vlivu výrobních tolerancí. [24, str. 33]

Použití maziva je výhodné z hlediska opotřebení styčných ploch boků zubů, jelikož při vzájemném pohybu spoluzabírajících zubů dohází ke skluzu. Při vzájemném pohybu spoluzabírajících kol se bod dotyku posouvá po společné normále (skloněna od normály spojnice středů ozubených kol o úhel záběru  $\alpha$ ). Jediným místem, kde dochází k čistému valení spoluzabírajících zubů (bez skluzu) je místo, ve kterém se bod dotyku spoluzabírajících kol nachází na roztečné (v případě korigovaných soukolí valivé) kružnici. [24, str. 28]

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Na obr. 12 jsou znázorněny boční zubové vůle normálová (ve směru normály zubu)  $j_n$  a obvodová (ve směru tečny k valivé kružnici)  $j_t$ .



Obrázek 12: Boční vůle v záběru ozubení. [9]

Mezi boční zubovou vůlí normálovou  $j_n$  a obvodovou  $j_t$  platí pro čelní ozubení vztah [9]

$$j_t = \frac{j_n}{\cos\alpha \, \cos\beta} \,, \tag{4}$$

kde  $\alpha$  představuje úhel záběru ozubení (normalizován  $\alpha = 20^{\circ}$ ) a  $\beta$  úhel sklonu zubů.

Úhel sklonu zubů je patrný z obr. 14, na kterém jsou znázorněny roviny normálová N a tečná N. Normálová rovina je významná z hlediska návrhu (výroby) ozubení, jelikož např. modul výrobního nástroje odpovídá u šikmého ozubení právě modulu normálovému. Tečná rovina je významná z hlediska vzájemného záběru soukolí se šikmými zuby, např. pro určení bočních vůlí v záběru ozubení.



Obrázek 13: Roviny šikmého ozubení. [24, str. 54]

Převod mezi obvodovou boční zubovou vůlí  $j_t$  a úhlovou vůlí lze realizovat pomocí vzorců (2) nebo (3) substitucí vzdálenosti určenou úhlem natočení  $\varphi$ , tedy  $AB \approx T = j_t$ na poloměru roztečné kružnice  $R = \frac{D}{2}$ .

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## 1.6.3 Způsoby redukce boční vůle v záběru ozubení

Následující odstavce popisují vybrané způsoby snížení vůlí v ozubení. Přesnost polohování ozubeného převodu je možno zvýšit zmenšením vůlí v ozubení, ovšem na úkor potenciálního snížení schopnosti maziva spolehlivě vytvořit souvislou mazací vrstvu kvůli zmenšení mezery pro mazivo a potenciálního zvýšení namáhání ozubení vlivem výrobních tolerancí.

#### Korekce ozubení

Pro případ pevné (neměnné) osové vzdálenosti spoluzabírajících kol je možno sjednotit šířku zubu a zubové mezery pomocí korekcí ozubení.

Korekce ozubení, v důsledku posunutí výrobního nástroje od osy ozubeného kola nebo k ose ozubeného kola, způsobí změnu šířky zubu v místě záběru. Při zachování kontaktu spoluzabírajících zubů se po korekci ozubení již ozubená kola neodvalují po roztečných kružnicích, ale po kružnicích valivých. [24, str. 43]



Obrázek 14: Korekce ozubení. [24, str. 34]

Korekcí ozubení je tedy možno změnit šířku zubu a zubové mezery v místě záběru, a tím vymezit boční vůle v záběru ozubení. Nebo při zachování bočních vůlí v záběru ozubení je možno docílit změnu osové vzdálenosti soukolí.

V případě převodu typu pastorek–ozubené kolo, kdy ozubené kolo má výrazně větší průměr, se v praxi často korigují pouze ozubená kola a pastorek zůstává nekorigovaný.

#### Změna osové vzdálenosti

Pro případ nekorigovaných soukolí je možno snížit vůle změnou osové vzdálenosti, tedy přisunutím ozubených kol blíže do záběru. Výsledný efekt je principiálně totožný s principem popsaným v předchozím odstavci.

Výhodou nastavitelné osové vzdálenosti soukolí je možnost vymezení bočních vůlí v záběru ozubení dle potřeby a tím operativně docílit vhodného kompromisu mezi přesností polohování a ostatních důsledků změny vzájemného záběru soukolí (mazání, namáhání, ...).

V praxi je změny osové vzdálenosti možno docílit nejčastěji např. vymezovacím mechanismem nebo např. pomocí odtlačovacích šroubů.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

#### Master-slave

V aplikacích, kde korekce ozubení nebo změna osové vzdálenosti není žádoucí, je možno docílit snížení vůlí zajištěním kontaktu zubů vždy v jednom směru.

Pokud je jedno z ozubených kol zafixováno, může se druhé ozubené kolo teoreticky natočit v rámci boční vůle v záběru ozubení, neboli druhé ozubené kolo se v krajních pozicích bokem zubu opře o bok zubu prvního kola na jedné či druhé straně daného zubu.

Principem ozubeného převodu Master–Slave je právě zajištění kontaktu boků zubů spoluzabírajících kol vždy na jedné straně zabírajícího zubu, a to předepnutím ozubeného převodu pomocí přídavného hnacího kola (na obr. 15 znázorněno jako Slave), které vyvíjí točivý moment ve smyslu opačném k hlavnímu (Master) hnacímu kolu.



Obrázek 15: Ozubený převod Master-Slave. [9]

#### Dělené ozubené kolo

Na podobném principu jako zmíněný Master–Slave je založena myšlenka děleného ozubeného kola. Předepnutí je dosaženo zvětšením šířky zubu v místě záběru, a to pomocí rozdělení ozubeného kola v rovině kolmé na osu rotace a přesazení obou polovin vůči sobě.

Přesazení je možno realizovat pevným spojením obou polovin rozděleného ozubeného kola, např. pomocí šroubového spoje (16) nebo spojením pružným např. pomocí pružiny zajišťující přesazení obou polovin ozubeného kola při záběru soukolí.



Obrázek 16: Dělené ozubené kolo. [9]

# 1.7 Pohony os

Z pohledu mechanické konstrukce polohovadel jsou důležitými parametry pro návrh pohonu zejména točivý moment, moment setrvačnosti, otáčky a přesnost polohování. Požadovaný točivý moment určují hmoty, kterými pohon pohybuje. Potřebné otáčky jsou určeny požadovanou rychlostí pohybu osy.

Pohon typicky zaručuje pohyb osy pomocí převodu, který v důsledku efektu převodového poměru ovlivňuje všechny zmíněné parametry pohonu zároveň. Převod s vyšším převodovým poměrem pro danou osu s určitou hmotou (setrvačností) a požadovanou rychlostí pohybu má za následek potřebu použití pohonu s nižším točivým momentem, ale vyššími otáčkami pro zachování požadovaných parametrů dané osy. Přesnost polohování pohonu je ovlivněna převodovým poměrem převodu ve smyslu, že vyšší převodový poměr vyžaduje nižší přesnost polohování samotného pohonu pro dosažení stejné přesnosti polohování, neboli vyšší převodový poměr je méně citlivý na nepřesnosti polohování pohonu.

Tedy výstup převodu s vyšším převodovým poměrem vykazuje vyšší točivý moment (sílu) a přesnost polohování v porovnání se samotným pohonem, ale nižší otáčky (rychlost) a naopak. V důsledku se proto jeví pro přesné polohování relativně velkých hmot kombinace pohonu schopného pracovat ve vysokých otáčkách v kombinaci s převodem s vyšším převodovým poměrem a naopak.

Pro pohony jednotlivých os (ať už rotačních či posuvných) jsou zpravidla používány elektropohony v podobě servomotorů (obr. 17).

Z definice servomotoru je princip jeho funkce založen na řízení se zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu může zprostředkovávat např. integrovaný snímač natočení výstupní hřídele či enkodér. Zpětná vazba je předávána zpět řízení servomotoru za účelem zvýšení přesnosti řízení. Mezi přednosti servomotorů se tedy řadí např. jejich přesnost z pohledu polohy natočení, řízení rychlosti a točivého momentu výstupní hřídele.

Další předností jsou vyšší maximální otáčky v porovnání s např. krokovými motory. [10]



Obrázek 17: Servomotor Fanuc řady Beta i.

Výrobce Fanuc nabízí různé modely (velikosti) pohonů v několika řadách (výkonech a přesnostech).

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 18: Charakteristika Beta iS 8.

Obrázek 18 znázorňuje momentovou charakteristiku v závislosti na otáčkách (vlevo) a pracovní cyklus servomotoru v oblasti vyššího než jmenovitého točivého momentu. Oblast ohraničena plnou čarou představuje hodnoty, při kterých lze servomotor provozovat nepřetržitě. Oblast ohraničena čárkovanou čarou představuje hodnoty, při kterých lze servomotor provozovat pouze přerušovaně. Procentní hodnota přetížení ohraničuje oblast

servomotor provozovat pouze přerušovaně. Procentní hodnota přetížení ohraničuje oblast, ve které lze servomotor provozovat po určitý čas (vodorovná osa) a v režimu provozního cyklu o poměru času běhu servomotoru k jeho zastavení (svislá osa). [11]

Zmíněný servomotor Fanuc řady Beta i je vybaven enkodérem polohy výstupní hřídele s rozlišením 1 000 000 pulzů/ot. Řízení tohoto servomotoru tedy dostává zpětnou vazbu o poloze výstupní hřídele v krocích po miliontině otáčky, neboli přibližně  $0,00036^{\circ} \doteq 0,02$  arcmin. Vyšší řada servomotorů Fanuc Alfa i disponuje enkodérem s rozlišením 32 000 000 pulzů/ot.

#### 1.7.1 Moment setrvačnosti

Veličina moment setrvačnosti je úzce spjata nosností polohovadla. Při návrhu je totiž nutný výběr odpovídajících pohonů a převodů na základě pohybujících se hmot (hmota vyjádřená nosností v kombinaci s vlastní hmotou pohybujících se částí polohovadla).

Důležitým katalogovým parametrem servopohonů je jeho moment setrvačnosti, který figuruje ve výpočtu hodnoty zátěžového poměru. Zátěžový poměr je srovnávacím číslem pro určení vhodnosti servomotoru pro danou aplikaci a je dán vztahem [11]

zátěžový poměr = 
$$\frac{I_{\text{zátěže}}}{I_{\text{motoru}}} \le 5$$
, (5)

kde I představují momenty setrvačnosti k ose rotace a hodnota 5 představuje mezní hodnotu zátěžového poměru, při kterých je servomotor dle výrobce Fanuc vyhodnocen jako vhodný pro danou aplikaci.

Čím je zátěžový poměr nižší, tím je servomotor snáze schopen řídit zrychlení zátěže. Mezní hodnota je dána daným systémem řízení servopohonů.

Aby bylo možné momenty setrvačnosti vzájemně porovnat, je nutné v momentu setrvačnosti zátěže zohlednit vliv převodů vložených mezi hřídel motoru a zátěží samotnou.

Možným řešením je redukce kinetické energie celé soustavy hmot, kterými servomotor pohybuje, na jediný rotační redukční člen pomocí bilance kinetických energií dle následujícího schématu,



Obrázek 19: Redukce na rotační člen. [12]

kde  $I_{red}$  představuje moment setrvačnosti,  $\varphi$  natočení,  $\omega$  úhlovou rychlost a  $\alpha$  zrychlení redukčního členu.  $M_{red}$  představuje moment vnějších sil (v tomto případě servopohonu).

Moment setrvačnosti redukčního členu lze získat s využitím vztahu pro kinetickou energii, pro kterou pro rotační pohyb platí [12]

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 . aga{6}$$

Bilance kinetické energie popisuje, že kinetická energie redukčního členu  $E_k^{red}$  je součtem kinetických energií dílčích členů soustavy pohybujících se hmot (např. zátěže samotné, převodovky, ...)

$$E_k^{red} = \sum_i E_{ki} , \qquad (7)$$

kde i představuje dílčí člen soustavy pohybujících se hmot.

Rozepsáním rovnice (7) pro členy soustavy: zátež  ${\cal I}_A$ a převodovku  ${\cal I}_p$  redukovanými na servomotor vznikne vztah

$$E_k^{red} = \frac{1}{2} I_{red} \ \omega_m^2 = \frac{1}{2} \left( I_A \ \omega_A^2 + I_p \ \omega_m^2 \right) \ , \tag{8}$$

kde  $\omega_m$  představuje úhlovou rychlost servomotoru a  $\omega_A$  úhlovou rychlost zátěže.

Vyjádřením redukovaného momentu setrvačnosti k ose rotace  $I_{red}$  z rovnice (8) a s využitím vyjádření poměru úhlových rychlostí pomocí celkového převodového poměru mezi motorem a zátěží  $i_A$ 

$$\left(\frac{\omega_A}{\omega_m}\right)^2 = \frac{1}{i_A^2} \tag{9}$$

vznikne

$$I_{red} = \frac{I_A}{i_A^2} + I_p \equiv I_{z\acute{a}t\check{e}\check{z}e}$$
(10)

Moment setrvačnosti k ose rotace převodovky  $I_p$  je katalogovou hodnotou a moment setrvačnosti k ose rotace zátěže  $I_A$  lze získat pomocí geometrie s definovanou hustotou z CAD softwaru nebo pro jednoduché geometrie pomocí vztahu [13]

$$I_{A\xi} = \int_{(m)} \vec{r_{\xi}^2} \, dm \,\,, \tag{11}$$

kde  $r_{\xi}$  představuje vektor vzdálenosti hmotného elementu dm od osy rotace  $\xi$ .

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

#### 1.7.2 Rozběhový moment

Rozběhový moment  $M_a$  lze ověřit pomocí vztahu pro momentovou pohybovou rovnici [12]

$$M_D = \frac{dL}{dt} , \qquad (12)$$

kde  $M_D$  představuje setrvačnou dvojici (působí smyslově proti $M_a$ ) a L moment hybnosti, pro který platí [12]

$$L = I\omega , \qquad (13)$$

kde I představuje moment setrvačnosti k ose rotace a  $\omega$  úhlovou rychlost kolem osy rotace. Velikost rozběhového momentu lze tedy vyjádřit dosazením (13) do (12) jako

$$M_a = I\alpha . (14)$$

Praktickým důsledkem rovnice (14) je odezva řízení systému pohybujících se hmot servomotorem s daným točivým momentem v nepřímo úměrné závislosti momentu setrvačnosti zátěže vůči úhlovému zrychlení. Pro zlepšení odezvy pohybu zátěže vyplývajícího z daného točivého momentu motoru je proto potřeba snižovat redukovaný moment setrvačnosti — dle rovnice (10) nejsnáze zvýšením celkového převodového poměru.

V základní formě lze rovnici (12) vyjádřit pro rozběh, tedy z nulové úhlové rychlosti v čase  $t_a = 0$  na rychlost servomotoru za daný čas rozběhu  $t_a$  vztahem

$$M_a = \frac{I_{red} \ \omega_m}{t_a} \, , \tag{15}$$

kde čas rozběhu  $t_a$ lze z praktických zkušeností uvažovat dle velikosti zátěže přibližně  $t_a\approx 0,5$  s.

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

# 1.8 Převody rotačních os

Převod mezi pohonem a rotační osou samotnou lze realizovat různými převodovými mechanismy. Následující podkapitoly zmiňují vybrané představitele běžně používaných převodů. Volba vhodného převodu je dána požadavky pro danou aplikaci, mechanickými vlastnostmi nebo např. zástavbovými rozměry.

#### 1.8.1 Převod pastorek–ozubené kolo

Jedním z nejjednodušších převodů rotačních os je např. převod pastorek–ozubené kolo. Na obr. 20 je znázorněno ozubené kolo v podobě ozubeného věnce. Ozubený věnec se vyznačuje velkým průměrem a volným prostorem ve středu, což je výhodné z hlediska hmotnosti a zároveň umožňuje průchod např. přívodů energií (kabelů, hadic, ...) nebo aplikace vyžadující prostupy dutým středem rotace.



Obrázek 20: Převod pastorek-ozubené kolo (ozubený věnec). [14]

Hlavní výhodou převodu pastorek–kolo je jednoduchost a malý počet součástí. Naopak limit představuje boční vůle v záběru, neboli backlash nebo také např. velikost plochy kontaktu spoluzabírajících zubů a tedy v důsledku potenciálně nižší únosnost v porovnání s dále uvedenými převody.

Standardní boční vůle v záběru ozubení ve směru normály zubu pro nekorigované čelní soukolí s přímými zuby se uvádí ve vztahu k modulu ozubení m jako  $j_n = 0,04 \cdot m$ . Doporučená hodnota minimální, resp. maximální boční vůle v záběru ozubení se uvádí jako  $j_n = 0,03 \cdot m$ , resp.  $j_n = 0,05 \cdot m$ . [15, str. 20]

Pro dosažení vyššího převodového poměru se z výhodou z hlediska zástavbových rozměrů využívá převodu pastorek–ozubené kolo v kombinaci s předřazenou převodovkou (např. planetovou, cykloidní nebo šnekovou). Z důvodu především vyšší účinnosti, přesnosti a únosnosti se jeví být vhodnějšími první dvě zmíněné, které jsou v oblasti polohovadel běžně hojně používány.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## 1.8.2 Otočová ložiska

Rotační uložení převodů pastorek–ozubené kolo je typicky realizováno s využitím otočových ložisek (obr. 21). Otočová ložiska nacházejí uplatnění v širokém spektru odvětví, jako např. otoče jeřábů, bagrů, obráběcích strojů nebo větrných turbín a samozřejmě v oblasti polohovadel.



Obrázek 21: Válečkové otočové ložisko SKF RKS. [16]

Pro menší zatížení se používají otočová ložiska kuličková se 4 bodovým stykem. Pro větší zatížení a pro aplikace s požadavky na vysokou tuhost se používají otočová ložiska válečková s válečky orientovanými střídavě po obvodu ložiskové dráhy. Díky čtyřbodovému styku kuliček nebo střídavě orientovaným válečkům jsou otočová ložiska obousměrná a zachycují klopné momenty. Montáž je možná horizontálně i vertikálně a zároveň visutě i podepřeně. [16]

Vnitřní nebo vnější kroužek může být opatřen ozubením. Ovšem díky specifickým aplikacím a menšímu běžnému rozšíření použití otočových ložisek není mezi různými výrobci sjednocena velikostní řada jako např. u obyčejných valivých ložisek a skladové zásoby bývají nižší. Otočová ložiska opatřena ozubením jsou ve znatelné míře vyráběna na míru, což se podepisuje na délkách dodacích termínů. Pro aplikace vyžadující použití méně častěji používaných otočových ložisek a při menším počtu odebraných kusů ložisek se tedy jeví výhodnější z hlediska dodacích termínů využití kombinace otočového ložiska bez ozubení a vyráběného ozubeného věnce, což v sobě skrývá další výhodu v podobě možnosti úpravy rozměrů pouze ozubeného věnce při zachování stejné ložiskové otoče.

Důležitými parametry pro výběr otočového ložiska jsou axiální zatížení, radiální zatížení a klopný moment zachycován ložiskem.

Výpočtové hodnoty zatížení jsou upravovány koeficienty zatížení  $f_L$  udávanými výrobcem pro dané použití otočového ložiska. Pro otočné stoly nebo svařovací polohovadla předepisuje výrobce SKF součinitel zatížení  $f_L = 1, 15$ . [16]

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## 1.8.3 Planetová převodovka

Planetové převodovky umožňují poměrně velký rozsah možných převodových poměrů. Prakticky se používají převodové poměry v rozsahu i = 3 až i = 100, přičemž pro dosažení převodových poměrů do přibližně i = 10 se používají jednostupňové planetové převodovky, pro převodové poměry vyšší se používají planetové převodovky dvoustupňové. [17]

Příklad jednostupňové planetové převodovky ze zastaveným korunovým kolem je znázorněn na obr. 22.

Převodovky se zastaveným korunovým kolem jsou typicky používanou konfigurací planetové převodovky, a to z důvodu nejvyššího dosaženého převodového poměru při redukci otáček v porovnání s konfigurací zastaveného unašeče (převodový poměr při stejných počtech zubů vždy o 1 menší) a konfigurací zastavené planety (převodový poměr vždy 1 < i < 2). [18]

Planetové převodovky jsou standardně dodávány s výstupem v podobě např. hřídele, příruby nebo mohou mít na výstupní přírubě přímo integrovaný ozubený pastorek. [19]



Obrázek 22: Planetová převodovka Neugart PLFN. [19]

Dvoustupňový převod sice umožňuje dosažení vyšších převodových poměrů, ale standardně se vyznačuje vyšší torzní vůlí (backlash) kvůli sčítání mechanických vůlí v důsledku výrobních tolerancí geometrie zubů a materiálové tuhosti v jednotlivých převodových stupních.

Výrobci planetových převodovek zpravidla nabízí standardní a přesné řady ve smyslu standardních vůlí (např. < 5 arcmin) a snížených vůlí (např. < 1 arcmin) pro eliminaci vyšších vůlí u vícestupňových planetových převodovek. [19]

Důležitými parametry při výběru planetové převodovky pro danou aplikaci jsou převodový poměr, maximální vstupní otáčky a maximální výstupní točivý moment.

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

#### 1.8.4 Cykloidní (RV) převodovka

Cykloidní převodovka představuje z hlediska principu funkce modifikaci převodovky planetové s využitím harmonického převodového mechanismu, proto bude při popisu její funkce použita terminilogie analogická s převodovkou planetovou.

Zuby korunového kola jsou u cykloidní převodovky narozdíl od převodovky planetové nahrazeny válcovými elementy (na obr. 23 "Pin"). Na rozdíl o planetové převodovky obsahuje cykloidní převodovka navíc epicyklické kolo (RV gear), které je v rovině kolmé na osu rotace rozděleno tak, aby každá z polovin byla v záběru s válcovým elementem po 180° obvodu korunového kola — velmi podobný princip jako zmíněn v kapitole 1.6.3, obr. 16. Satelit (Crankshaft) je s RV kolem spojen pomocí excentrické hřídele, která umožňuje odvalování RV kola po válcových elementech korunového kola a v důsledku otáčení unašeče. Unašeč (Shaft) je rotačně spojen s hřídelemi satelitů stejně jako u planetové převodovky. [20]



Obrázek 23: Cykloidní převodovka Nabtesco — kinematické schéma. [20, str. 11]

Jedna rotace planety a vzájemné pohyby ostatních členů cykloidní převodovky jsou zřejmé z následujícího obr.



Obrázek 24: Cykloidní převodovka Nabtesco — 1 rotace planety. [20, str. 8]

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Cykloidní převodovku je možno provozovat ve třech konfiguracích: zastavené korunové kolo, zastavený unašeč, zastavená planeta, přičemž jeden z nezastavených členů představuje vstup a druhý z nezastavených členů představuje výstup. Převodový poměr proto závisí na použité konfiguraci (montáži převodovky).

Prakticky dosahované převodové poměry jsou běžně i = 30 až i = 300. Vyšších převodových poměrů ve zmíněném rozsahu je dosahováno předřazením redukčního převodu mezi pohon a planetu, jak je vyobrazeno na obr. 25.



Obrázek 25: Cykloidní převodovka Nabtesco — řez. [20, str. 4]

Přesnost cykloidních převodovek Nabtesco RC ve smyslu torzních vůlí je udávána hodnotou 1 arcmin.

Cykloidní převodovky dutého typu bývají rozměrově omezeny z hlediska průřezu pro případné prostupy např. přívodu energií.
Bc. Tomáš TRUNEČEK

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

### 1.8.5 Vačkový převod

Obrázek 26a znázorňuje rotační indexační stůl výrobce Weiss GmbH, obr. 26b představuje detailní pohled na vačkový mechanismus.



Obrázek 26: Rotační indexační stůl Weiss. [21, str. 3]

Mezi pohonem a vačkovým mechanismem je u tohoto typu rotačního indexačního stolu umístěn řemenový převod.

Převod rotačního pohybu vačky na rotační pohyb indexačního stolu je zajišťován pomocí rolen rozmístěných zespodu po obvodu indexačního stolu. V záběru je vždy více rolen najednou, což v kombinaci s malými výrobními tolerancemi šířky drážky važky a ložisek rolny zajišťuje vysokou přesnost polohování.

Princip je velmi podobný principu šnekového převodu s tím rozdílem, že účinnost vačkového převodu je zvýšena valivou vazbou mezi vačkou a rolnami, oproti smýkání boků zubů šneku o boky zubu šnekového kola.

Přesnost polohování je dána pro každou rozměrovou řadu stolu. Rozměrové řady rotačních indexačních stolů Weiss TC mají rozsah z hlediska dovolené axiální síly od 3,3 kN do 80 kN. Rozměrová řada např. TC 700T (nosnost 40 kN) disponuje přesností polohování 24 arcsec. [21]

Převodový poměr vačkového převodu je dán sklonem šroubovice vačky, který je po délce vačky zpravidla proměnný. Vačkový převod je tedy na rozdíl od dříve zmíněných druhů převodem s proměnným převodovým poměrem. Tvar vačky rovněž umožňuje docílit prakticky nekonečného převodového poměru v oblasti indexační polohy stolu, což snižuje citlivost přesnosti polohování stolu vůči přesnosti polohvání pohonu samotného.

Díky proměnnému převodu vačkového mechanismu je možno docílit více indexačníh poloh v rámci jedné otáčky stolu (dle řady velikosti stolu 2 až 36 poloh). Zároveň je možno, při krátkém časovém taktu změny poloh, provozovat rotační indexační stůl s pohonem s trvale stálými otáčkami. [21]

Z důvodu náročnosti na zástavbový prostor se rotační indexační stoly jeví vhodné pro použití spíše u prvních os polohovadel, čemuž napovídá možnost velkých nosností a přesnost polohování, jelikož první osy jsou z principu zatíženy navíc veškerou konstrukcí dalších os a zpravidla polohují na největším rádiusu od osy rotace.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 2 Specifikace požadavků

Požadavky na parametry, které má navržené polohovadlo splňovat jsou dány

- danou aplikací,
- technologií svařování.

## 2.1 Požadavky dané aplikace

Pro danou aplikaci platí zadání určené konkrétní nabídkou pro zákazníka. Požadavky dané aplikace tedy v důsledku představují požadavky zákazníka, ať už se jedná např. o zástavbové rozměry svařovacího pracoviště nebo např. parametry svařovaných dílů.

Příklady svařovaných dílů jsou znázorněny na obr. 34



Obrázek 27: Příklady svařovaných dílů.

Zmíněné příklady svařovaných dílů lze souhrnně popsat parametry rozměrovými a hmotnostními. Nejdelší rozměr každého z dílů nepřesahuje 800 mm. Hmotnost zmíněných dílů se pohybuje mezi 30 a 60 kg.

Při specifikaci požadavků je rovněž nutné zohlednit potřebný zástavbový prostor pro svařovací přípravky sloužící k upnutí dílů na polohovadle. Dále je nutné zohlednit potenciální v budoucnu svařované díly, které by zároveň polohovadlo mělo být schopno pojmout.

Zakládání polotovarů ke svaření je uvažováno ruční (asistováno sloupovým jeřábem) pomocí svařovacích přípravků. Na obr. 28 je znázorněn příklad aktuálně uvažovaného nejtěžšího přípravku.

Přesnost upínacích ploch svařovacích přípravků je poměrně vysoká a pohybuje se v řádu vyšších jednotek setin mm. Lze tedy předpokládat, že ustavení polotovarů dílů ke svaření se pohybuje v rámci tolerance do 0,1 mm.

Polotovary dílů jsou předstehovány pomocí stehovacího přípravku a v rámci robotického svařování jsou svary dovařeny. Pro úspěšně upnutí polotovaru do svařovacího přípravku je tedy nutné, aby přesnost polotovaru po stehování (v důsledku také přesnost vstupních polotovarů — trubek, plechů, ...) odpovídala přesnosti upínacích ploch svařovacího přípravku.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 28: Příklad svařovacího přípravku.

Svařovací program robota bude programátorem pro danou aplikaci navržen tak, že každé z obou stanovišť bude mít vlastní (tedy ne nutně totožné) reference počátku souřadných systémů definující dráhy pohybu robota s hořákem.

Z tohoto důvodu v souvislosti s řízením polohovadla není potřebné, aby se 1. osa polohovadla (otoč) byla schopna otáčet v rozsahu  $\pm 180^{\circ}$ . Zároveň kvůli případné kalibraci výchozích poloh polohovadla nebo kvůli řešení pohybů kabelů přívodu energií k následujícím osám bez nutnosti použití sběracích kroužků je vhodné, aby otoč konala pohyb 0–180° v kombinaci s pevnými dorazy umožňující s určitou rezervou zmíněný rozsah pohybu.

Složitostí svařovaných dílů je dán potřebný rozsah otáčení 2. osy polohovadla (ramene), a to  $\pm 90^{\circ}$ . Větší rozsah otáčení je bez větších zásahů do konstrukce polohovadla jednoduše dosažitelný, proto bude při konstrukčním návrhu uvažován rozsah pohybu ramene  $\pm 150^{\circ}$ , opět s mechanickými dorazy umožňujícími s určitou rezervou zmíněný rozsah vykonávat. U 3. osy polohovadla (lícní desky) je pro danou aplikaci vhodné, aby umožňovala polohování v nekonečném rozsahu otáčení.

Velikost svarů požadovaná na zmíněných dílech se pohybuje v rozmezí a4 až a6. Průměr použitého svařovacího drátu je specifikován jako 1,5 mm.

Dle předchozích zkušeností zadavatele a zákazníka byly upřesněny vhodné parametry pro danou aplikaci (uvedeny v tab. 1).

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 2.2 Požadavky dané technologií MIG/MAG

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.6 Přesnost polohování, technologie MIG/MAG vyžaduje, aby se přesnost polohování pohybovala v rámci poloměru použitého svařovacího drátu. Požadovaná maximální tolerance přesnosti polohování byla proto stanovena jako 0,75 mm na poloměru R = 500 mm poslední osy polohovadla. Ve zmíněné toleranci polohování je nutno zohlednit tolerance upnutí ve svařovacím přípravku, tolerance polohování jednotlivých os polohovadla a deformace polohovadla vlivem nesouměrnosti zatížení obou stanovišť (při svařování na svařovacím stanovišti lze odebírat již svařený díl a zakládat polotovar dílu pro svaření).

Rychlost svařování daných dílů s typicky relativně velkými svary je poměrně malá, takže pro danou aplikaci není nutnost extrémně vysoké rychlosti polohování. Pro uvažovanou rychlost svařování, v řádu nižších stovek mm/min., byly dle zkušeností zadavatele stanoveny maximální časy rotace jednotlivých os, které jsou uvedeny v tab. 1

Následující obr. uvádí zástavbové rozměry pracoviště. Zároveň jsou zde uvedeny základní rozměry polohovadla, a to točný průměr (definuje maximální velikost dílů a přípravků umístěných na poslední ose polohovadla) a točný průměr zástěny (definován velikostí polohovadla a určuje šířku pracoviště.).



Obrázek 29: Rozměrový výkres zástavbových rozměrů.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

#### Tabulka 1: Požadované parametry polohovadla.

Parametr	Hodnota	Jednotka
Počet os	5	
Počet stanovišť	2	
Nosnost/stanoviště	500	kg
Točný průměr	1 200	mm
Výška prac. prostoru	800 mm	
Zakládací výška	min. 800	mm
Rozsah pohybu otoče	0–180°	
Rozsah pohybu ramene	min. $\pm 90^{\circ}$	_
Rozsah pohybu lícní desky	$\infty$	
Pohon	servopohony Fanuc	
Čas rotace o 180° otoče	10	S
Čas rotace o 180° ramene	7	S
Čas rotace o 180° lícní desky	4	S
Přesnost polohování $R = 500 \text{ mm}$	0,75	mm

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 3 Parametry konkurenčních řešení

Mezi vybrané představitele konkurenčních řešení byla zařazena komerční pětiosá polohovadla určená pro spolupráci s průmyslovými roboty, konkrétně Kuka KP5-V2S2V (obr. 30a) a ABB IRBP B (obr.30b) z důvodu především srovnatelných nosností a zástavbových rozměrů.



Obrázek 30: Vybraná konkurenční řešení.

Následující obrázek znázorňuje typový rozměrový výkres označující základní rozměry polohovadla.



Obrázek 31: Rozměrový výkres ABB IRBP B. [8]

Diplomová práce, akad. rok 2023/24

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Parametry obou zmíněných konkurenčních řešení jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2: Parametry konkurenčních řešení.

Parametr	Kuka KP5-V2S2V500	ABB IRBP B-500	Jednotka
Nosnost/stanoviště	500	500	kg
Max. rozdíl zatížení stanoviště (staticky)	500	500	kg
Max. rozdíl zatížení stanoviště (provozní)	500	250	kg
Rozsah pohybu otoče	±185°	±181°	
Rozsah pohybu ramene	$\pm 185^{\circ}$	±181°	
Rozsah pohybu lícní desky	$\pm 210^{\circ \ 1} \;$ nebo $\infty \; ^2$	$\infty$	
Přesnost polohování	$\pm 0,05$ $^3$	$\pm 0,05$ $^4$	mm
Čas rotace o 180° otoče	3,9	6	S
Čas rotace o 180° ramene	3,3	3,5	S
Čas rotace o 180° lícní desky	2	2,1	S
Točný průměr (ØI)	1 500	1 450	mm
Výška prac. prostoru	1 000	1 000	mm
Točný průměr zástěny	4 700	4 132	mm
Výška zástěny	1 645	2 000	mm
Zakládací výška	750	950	mm

<sup>1</sup>S přívodem energií.

<sup>2</sup>Bez přívodu energií.

<sup>3</sup>Přesnost polohování "pózy" polohovadla.

 ${}^4R = 500~{\rm mm}$ při rovnoměrném zatížení stanovišť

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 4 Koncepční návrh

Z poznatků získaných v kapitole 2 Specifikace požadavků vyplývá, že pro danou aplikaci navrhovaného polohovadla a technologii svařování není nutné dosažení extrémních přesností a rychlostí polohování v porovnání s konkurenčními řešeními (kapitola 3 Parametry konkurenčních řešení).

S výhodou je proto vhodné použití, pokud možno, jednodušších (a tím potenciálně ekonomicky výhodnějších) převodů pohonů jednotlivých otočí.

Navržené převody pohonů tedy uvažovány typu pastorek–ozubené kolo uložený na ložiskové otoči v kombinaci s planetovou převodovkou.

Jak bude patrné z následujících odstavců a kapitol, koncepční návrh polohovadla je z důvodu provázanosti vstupů a výstupů z principu iterační úloha. Provázaností vstupů a výstupů je myšleno např. že pro návrh vhodného převodu v kombinaci s vhodným servopohonem nebo návrh otočových ložisek je potřeba znát charakteristiky (zejména moment setrvačnosti nebo hmotnosti jednotlivých os s příslušným těžištěm) pohybujících se částí polohovadla.

Tyto charakteristiky jsou určeny rozložením hmoty v prostoru, což má být ve své podstatě výstup celého návrhu. Dalším příkladem může být požadovaná přesnost polohování, která je ovšem ovlivněna tuhostí konstrukce polohovadla její deformací pod zatížením. Tuhost (průhyb) celé konstrukce je v důsledku výsledkem rozložení hmoty v prostoru, což je potřebný vstup pro návrh pohonů a převodů.

#### Koncepční 3D model

Pro potřeby koncepčního návrhu byl nejprve s ohledem na požadované základní rozměry polohovadla (tab. 1) vytvořen koncepční 3D model polohovadla (obr. 32).



Obrázek 32: Koncepční 3D model polohovadla.

Zmíněný navržený koncepční 3D model slouží pro určení orientačních charakteristik rozložení hmoty v prostoru (momentů setrvačnosti) jednotlivých pohybujících se částí polohovadla.

Potřebné momenty setrvačnosti k osám rotace jednotlivých os lze jednoduše zjistit v rámci CAD softwaru. K těmto účelům bylo využito zjednodušené zátěže v podobě válce o průměru shodném s točným průměrem a hmotností totožné s nosností jednoho stanoviště (na obr. 32 průhledně).

#### Kinematické schéma

Pohybující se hmoty s příslušnými osami rotace jsou patrné z následujícího obrázku,



Obrázek 33: Kinematické schéma polohovadla.

kde A1 představuje osu rotace otoče (modře), A2 a A4 osu rotace ramene (oranžově) a A3 a A5 osu rotace lícní desky (zeleně).

Při rotaci 3. osy (lícní desky) se pohybuje samotná lícní deska s vnějším kroužkem otočového ložiska a samozřejmě zátěž.

Při rotaci 2. osy (ramene) se pohybuje rameno samotné s vnějším kroužkem svého otočového ložiska a zároveň také 3. osa (lícní deska) v rozsahu popsaném v předchozím odstavci.

Při rotaci 1. osy (otoče) se pohybuje otoč samotná s vnějším kroužkem svého otočového ložiska a zároveň 2. a 4. osy (ramena) a 3. a 5. osy lícní desky v rozsahu popsaném v předchozích odstavcích.



Obrázek 34: Pohybující se hmoty jednotlivých os.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Zjištěny byly následující hodnoty momentů setrvačnosti pro každou z os. Uvedené hodnoty zahrnují bezpečnost cca $10{-}20~\%$ odhadem pokrývající neuvažované hmoty, jako např. hmoty servopohonů, převodovek.

Tabulka 3: Momenty setrvačnosti jednotlivých os koncepčního návrhu.

Osa	Hodnota	Jednotka
A1	3 300	$kg \cdot m^2$
A2	200	$kg \cdot m^2$
A3	77	$kg \cdot m^2$

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, pro další návrh pohonů osy polohovadla existují proměnné, které se navzájem ovlivňují — jedná se o volbu servopohonu, převodu pastorek–ozubené kolo (průměru ozubených kol) a převodu planetové převodovky. Převod pastorek–ozubení kolo a převod planetové převodovky lze souhrnně označit jako převod celkový.

Průměry ozubených kol převodu pastorek–ozubené kolo jsou do jisté míry omezeny zástavbovými rozměry navrženého konceptu geometrie polohovadla. Hodnoty převodu planetové převodovky a velikosti integrovaného pastorku jsou dle katalogu výrobce odstupňovány v řadách, tedy volnost ve smyslu jemného nalazení celkového převodu a tedy rozměrů existuje hlavně v rámci ozubeného kola.

## 4.1 Předběžná volba servomotorů

Při návrhu lze vyjít např. z odhadu vhodného servomotoru, u kterého dojde ke zpětnému ověření. Ve specifikaci požadavků jsou stanoveny servomotory Fanuc. V úvahu připadají řady servopohonů Fanuc Alpha i a Fanuc Beta i. Řada Fanuc Beta i představuje oproti Fanuc Alpha i řadu nižší třídy, proto je zejména z ekonomického hlediska preferováno její využití.

Servomotory řady Fanuc Beta i jsou nabízeny ve variantě bez brzdy nebo s brzdou. Varianta s brzdou zamezí otáčení výstupní hřídele, pokud řízení požaduje ponechat danou poháněnou osu zastavenou bez přívodu napětí na vinutí servomotoru (bez vyvíjení točivého momentu na výstupní hřídeli). Naopak varianta bez brzdy musí při působení vnějších silových účinků korigovat požadovanou (v tomto případě statickou) polohu vyvoláváním točivého momentu. [11]

Pro jednotlivé osy byly předběžně zvoleny servomotory uvedené v následující tabulce. Katalogové listy uvedených servomotorů uvedeny v příloze A.

Diplomová práce, akad. rok 2023/24

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Osa	Servomotor	Parametr	Hodnota	Jednotka
A1	Beta iS 22/2000			
		Moment setrvačnosti	0,00587	$kg \cdot m^2$
		Rozběhový moment	20	Nm
		Jmenovitý moment	12	Nm
		Maximální moment	45	Nm
		Nominální otáčky	2000	$\min^{-1}$
		Maximální otáčky	2000	$\min^{-1}$
A2	Beta iS 12/3000			
		Moment setrvačnosti	0,00235	$kg \cdot m^2$
		Rozběhový moment	11	Nm
		Jmenovitý moment	8,6	Nm
		Maximální moment	27	Nm
		Nominální otáčky	2000	$\min^{-1}$
		Maximální otáčky	3 000	$\min^{-1}$
A3	Beta iS $8/3000$			
		Moment setrvačnosti	0,00124	$kg \cdot m^2$
		Rozběhový moment	7	Nm
		Jmenovitý moment	5,7	Nm
		Maximální moment	15	Nm
		Nominální otáčky	2000	$\min^{-1}$
		Maximální otáčky	3000	$\min^{-1}$

Tabulka 4: Předběžná volba servomotorů.

### 4.2 Odhad potřebných celkových převodových poměrů os

Pomocí hodnot momentů setrvačnosti jednotlivých os (tab. 3) a momentů setrvačnosti vybraných servomotorů (tab. 4) lze s využitím vztahů (5) a (10) určit potřebný celkový převodový poměr jednotlivých os.

Následuje obecný příklad výpočtu, výpočty konkrétních hodnot uvedeny v příloze B. Jelikož se jedná o výpočet předběžného odhadu a vstupní hodnoty jsou hrubě orientační, lze ve vztahu 10 zanedbat vliv momentu setrvačnosti převodovky  $I_p$ .

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Po dosazení (10) do (5) vznikne

$$\frac{\left(\frac{I_{Ai}}{i_{Ai}^{2}}\right)}{I_{mi}} \leq 5$$

$$i_{Ai} \geq \sqrt{\frac{I_{Ai}}{5 \cdot I_{mi}}},$$
(16)

kde index $_i$  představuje označení osy.

Pro jednotlivé osy byly zjištěny následující minimální odhadované celkové převodové poměry pro dané osy.

Tabulka 5: Odhadované minimální potřebné celkové převodové poměry.

Osa	Hodnota
A1	335
A2	130
A3	111

#### 4.3 Ověření nominálního točivého momentu servopohonů

Vzhledem k odhadovaným minimálním potřebným celkovým převodovým poměrům by servopohony daných os měly být schopny rozpohybovat, případně zastavit pohybující se hmoty ideálně v rámci svého rozběhového, případně nominálního točivého momentu.

S využitím rovnice (15) lze ověřit potřebné nominální hodnoty točivého momentu pro rozběh na nominální otáčky, resp. zastavení z nominálních otáček servomotoru. Nominální otáčky uvažovaných servopohonů daných os jsou uvedeny v tab. 4, čas rozběhu/zastavení uvažován orientačně t = 0, 5 s.

Při uvažování nejhoršího případu, konkrétně otáčení 2. osy (ramene) okolo úhlů natočení 90°, kdy proti točivému momentu servopohonu působí rovněž točivý moment vyvolaný gravitačním účinkem na těžiště pohybujících se hmot při pohybu ramene (včetně zátěže).

Tíhová síla pohybujících se hmot 2. osy (včetně zátěže) byla pomocí koncepčního 3D modelu polohovadla (obr. 32) zjištěna  $G_{G3Z} = 10$  kN a excentricita těžiště zmíněných hmot od osy rotace 2. osy při uvažování zjednodušené reprezentace zátěže v podobě válce byla zjištěna e = 120 mm (bližší informace uvedeny v kapitole ?? Kontrola otočových ložisek).

S využitím vztahu pro převodový poměr (26) v momentové podobě

$$i = \frac{M_2}{M_1} , \qquad (17)$$

kde  $M_1$  představuje vstupní a  $M_2$  výstupní točivý moment, lze při zanedbání pasivních účinků určit statický točivý moment, který musí servomotor v nejhorším případě v kombinaci točivým momentem vyvolaným momentem setrvačnosti překonat jako

$$M_{G23Z} = \frac{G_{G23Z} \cdot e}{i_{A2}} = \frac{10\ 000 \cdot 0, 12}{130} \doteq 9, 2 \text{ Nm.}$$
(18)

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Výpočet následujících hodnot uveden rovněž v příloze B.

Tabulka 6: Orientační rozběhové momenty pro minimální celkové převodové poměry.

Osa	$\operatorname{Hodnota}$	Jednotka
A1	12,3	Nm
A2	14,1	Nm
A3	2,6	Nm

Z výše uvedené tabulky, konkrétně hodnoty orientačního rozběhového momentu 2. osy vyplývá, že potřebný rozběhový moment přesahuje rozběhový točivý moment servomotoru.

Vybraná kombinace servomotor–celkový převodový poměr nevyhovuje. Vyhovující kombinace servomotor–celkový převodový poměr lze docílit volbou servomotoru s vyšším rozběhovým točivým momentem nebo volbou vyššího celkového převodového poměru.

Geometrie koncepčního 3D modelu umožňuje zástavbu celkového převodu o stejné hodnotě jako pro 1. osu. Zároveň z ekonomického hlediska zpravidla není výhodná volba větší velikosti servomotoru.

Z těchto důvodů se jeví jako výhodné použití stejného celkového převodového poměru jako u 1. osy (otoče). Při sjednocení celkového převodového poměru 1. a 2. osy jsou orientační rozběhové momenty následovné.

Tabulka 7: Orientační rozběhové momenty — sjednocení převodu 1. a 2. osy.

Osa	Hodnota	Jednotka
A1	12,3	Nm
A2	4,3	Nm
A3	2,6	Nm

Orientační rozběhový moment servomotoru 1. osy přesahuje katalogovou hodnotu rozběhového momentu, ale nepřesahuje maximální točivý moment servomotoru. Znamená to, že servomotor nebude moci (dle kapitoly 1.7 Pohony os) být provozován nepřetržitě, ale v rámci přerušovaného cyklu.

Ovšem z hlediska principu dané aplikace a požadavků na 1. osu polohovadla ani není možné 1. osu provozovat nepřetržitě. Doba, kdy je servomotor 1. osy při přerušovaném cyklu provozu v klidu, je technologicky omezena v rámci času potřebného pro svaření daných dílů. Doba, kdy je servomotor 1. osy při přerušovaném cyklu provozu v provozu, je omezena požadavkem na čas rotace 1. osy o 180°.

Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že orientační rozběhový moment přesahuje katalogový rozběhový moment servomotoru o velmi malou hodnotu, lze bezpečně říci, že předběžně vybrané servomotory z hlediska orientačních rozběhových momentů (tab. 7) vyhovují.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 5 Analýza metodou konečných prvků

Účelem konečněprvkové analýzy je zjištění chování polohovadla z pohledu průhybu pod zatížením (tuhostní úloha) a z pohledu napětí vyvolaných daným zatížením (pevnostní analýza).

Simulace proběhla s využitím softwaru Siemens NX, řešičem Nastran.

Analýza byla provedena na aktualizovaném 3D modelu z koncepčního návrhu (obr. 35). Základní rámy jednotlivých os byly pro svou relativní tvarovou jednoduchost uvažovány jako svařované konstrukce s plechových výpalků.



Obrázek 35: Aktualizovaný koncepční 3D model.

## 5.1 FEM model

Aktualizovaný koncepční 3D model byl zasíťován po jednotlivých komponentech. Pro síť tvarově jednodušších komponent byly s výhodou využity prvky sítě typu CHEXA (pro svůj tvar nazývané též prvky "brick"). Komponenty složitějšího tvaru byly síťovány prvky CTETRA (tetraedr, neboli čtyřstěn, trojboký jehlan).

Pro dosažení výsledků s vypovídající hodnotou vzhledem ke skutečnému chování konstrukce polohovadla byly sítě jednotlivých komponent tvořeny tak, aby počet prvků přes tloušťku materiálu byl minimálně roven 2.

Zátěž v podobě svařovaného dílu upnutého ve svařovacím přípravku byla v místě těžiště pro nejhorší případ zatížení (náhradní válec o průměru shodném s točným průměrem a hmotností shodnou s nosností stanoviště polohovadla) nahrazena bodem, který byl spojen pomocí absolutně tuhé (rigidové) růžice tvořené prvky RBE2.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Sestavení dílčích komponent v celkovou síť (obr. 36) modelu polohovadla proběhlo v rámci simulace s využitím simulačních objektů typu Gluing — Wled-like Connection (žlutě), které spojují sítě (uzly) sousedících komponent pomocí 1D sítě s vlastnostmi určenými nastavením parametrů řešiče.

Simulační objekty typu Gluing spojují sítě ve vzdálenosti omezené parametrech Search Distance, která byla volena odpovídající velikosti uvažovaných svarů (0,6 $\cdot$ t pro 1–stranné a 0,3 $\cdot$ t pro oboustranné svary, kde t představuje tloušťku tenčího z dvojice spojovaných komponent).

Okrajové podmínky byly definovány v podobě vazeb (Constraints) a zatížení (Loads). Všechny tři stupně volnosti byly pomocí vazeb odebrány v místech kotvení stojanu polohovadla (modře.).

Zatížení představuje síla (červeně) o velikosti odpovídající nosnosti stanoviště polohovadla působící v bodě náhrady zátěže. Do vlivu zatížení je též zahrnut gravitační účinek, tedy vlastní tíha.



Obrázek 36: Konečněprvková síť.

#### 5.2 Tuhostní úloha

Primárním zájmem tuhostní analýzy byl výsledný průhyb v referenčním bodě — střed 3. osy (lícní desky), jelikož se jedná o bod, kolem kterého rotuje svařovaný díl. Dále díky rozložení velikostí a tvaru průhybů bylo možno přizpůsobit 3D model konstrukce polohovadla tak, aby hodnoty průhybu odpovídali požadovaným hodnotám pro splnění přesnosti polohování (složka deformace polohovadla pod zatížením) ve všech uvažovaných orientacích 2. osy (ramene polohovadla).

Uvažované (z hlediska vlivu směru působení zátěžové síly tedy mezní) orientace 2. osy (ramene) jsou znázorněny na obr. 37.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



(a) Výchozí poloha ramene 0°.



Obrázek 37: Výsledné velikosti průhybu od deformace — 1–stranně zatíženo.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Deformace vlivem 1–stranného zatížení byly užitečné pro optimalizaci konstrukce ramene, jelikož z nich lze vyčíst, ve kterých místech konstrukce je nižší tuhost. Na tyto oblasti vykazující nižší tuhost a tedy představující místa s největším potenciálem pro snížení výsledné hodnoty průhybu byl proto z hlediska své geometrie a případné přidané geometrie (žebra) kladen důraz na optimalizaci.

Následující obr. znázorňuje výsledné velikosti průhybů při zatížení obou stanovišť.



Obrázek 38: Výsledné velikosti průhybů od deformace — oboustranně zatíženo.

Porovnání obou zatěžovacích stavů (1– a oboustranně zatíženo) je důležité zejména proto, že oba stavy je nutno uvažovat v průběhu jednoho cyklu pracoviště. Tedy při svařování jednoho kusu na svařovacím stanovišti je možno odebírat již svařený, případně zakládat ještě nesvařený díl.

Obě stanoviště jsou samozřejmě spojeny 1. osou (otočí) a dochází proto k jejich vzájemnému ovlivnění při změně zátěže.

Rozdíl průhybu při různých zátěžových stavech přispívá k celkové toleranci polohování.

Tabulka 8: Hodnoty průhybu od deformace v referenčním místě v milimetrech.

Zátěžový stav	Hodnota průhybu
1–stranně zatíženo — rameno $0^\circ$	0,41
1–stranně zatíženo — rameno 90°	0,39
Oboustranně zatíženo — rameno $0^{\circ}$	0,28
Oboustranně zatíženo — rameno 90°	0,25

Největší rozdíl průhybu při zátěžových stavech tedy činí (0,41-0,25)0,16 mm.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

### 5.3 Pevnostní úloha

Jelikož je navržená konstrukce uvažována jako svařovaná, je nutno provést pevnostní analýzu ve smyslu určení maximálních napětí — znázorněno na následujících obr..



Obrázek 39: Výsledné velikosti redukovaného napětí dle hypotézy HMH — 1-stranně zatíženo.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 40: Výsledné velikosti redukovaného napětí dle hypotézy HMH — oboustranně zatíženo.

Zobrazená napětí představují redukovaná napětí dle hypotézy HMH (Huber–Mises–Hencky) [?, str. 6]

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x) + 3(\tau_x^2 + \tau_y^2 + \tau_z^2)} , \qquad (19)$$

kde $\sigma$  představuje normálové složky napětí,  $\tau$ tečné (smykové) složky napětí a indexy $_x,$   $_y$  a  $_z$  směry napětí v souřadném systému $0_{xyz}.$ 

Tabulka 9: Hodnoty maximálních redukovaných napětí dle hypotézy HMH v MPa.

Zátěžový stav	Napětí
1–stranně zatíženo — rameno $0^\circ$	24,64
1–stranně zatíženo — rameno 90°	32,35
Oboustranně zatíženo — kombinace	37,18

Uvažovaným materiálem konstrukce polohovadla je ocel s označením S355. Mez kluzu tohoto materiálu je tedy uvažována  $R_e = 355$  MPa.

Vzhledem k relativně nízkým rychlostem otáčení jednotlivých os jsou dynamické účinky zanedbatelné a konstrukci lze posuzovat z hlediska statického.

Posouzení statické pevnosti se provádí pomocí pevnostní podmínky

$$\sigma_{red} \le \sigma_D , \qquad (20)$$

kde  $\sigma_{red}$  představuje redukované napětí <br/>a $\sigma_D$ napětí dovolené.

Dovolené napětí  $\sigma_D$ vychází u tvárných materiálů z meze kluzu $R_e$ a bezpečnosti k

$$\sigma_D = \frac{R_e}{k} \ . \tag{21}$$

Pro svařované konstrukce je ovšem dovolené napětí nutno upravit o součinitel svaru  $c_{sv}$  a součinitel pevnostní hypotézy  $c_a$  [23, str. 165]

$$\sigma_{Dsv} = c_{sv} \cdot c_a \cdot \sigma_D = c_{sv} \cdot \frac{R_e}{k} , \qquad (22)$$

kde hodnoty součinitele svaru  $c_{sv}$  se volí dle typu svaru a způsobu a směru namáhání v rozsahu (0,85–1,66), hodnoty součinitele  $c_a$  se volí  $c_a = 0, 6$  dle HMH,  $c_a = 0, 5$  dle  $\tau_{max}$ .

Pro tento případ bude uvažována nejhorší varianta namáhání, tedy voleno  $c_{sv} = 0,85$ a k = 2,5. Dovolené namáhání svařované konstrukce je potom dáno dosazením do (22)

$$\sigma_{Dsv} = 0,85 \cdot 0, 6 \cdot \frac{355}{2,5} \doteq 72 \text{ Mpa}$$
 (23)

Dosazením maximální hodnoty maximálního redukovaného napětí z tab. 9 a hodnoty dovoleného napětí z (22) do podmínky pevnosti (20)

$$37, 18 \le 72$$
 (24)

je zřejmé, že podmínka pevnosti je splněna a navržená konstrukce z hlediska pevnosti vyhovuje.

## 6 Konstrukční návrh

S využitím poznatků získaných při koncepčním návrhu byl zpracován konečný konstrukční návrh. Konečným konstrukčním návrhem je pro případ této práce myšlen návrh konečného 3D modelu polohovadla včetně všech komponent. Komponentami polohovadla voleny s ohledem na výsledky výpočtů následujících kapitol.

### 6.1 Návrh geometrie ozubení a převodu planetové převodovky

Návrh geometrie ozubení a spolupracující planetové převodovky je navrhován zejména pro dosažení co nejvýhodnější přesnosti polohování.

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.8.1 Převod pastorek–ozubené kolo, přesnost polohování převodu s čelním ozubením je zásadně ovlivněna modulem ozubení.

Potřebný modul je určen zatížením. Zatížení zubů ozubení způsobené daným točivým momentem je závislé na průměru ozubeného kola.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro dosažení relativně malého, pro dané zatížení vyhovujícího, modulu je výhodné volit průměr ozubeného kola co největší.

Celkové převodové poměry  $i_{Ai}$ zmíněné v tab. 5 jsou v tomto případě složeny z převodového poměru převodu pastorek–ozubené kolo $i_{pki}$ a převodu planetové převodovky $i_{pi}$ 

$$i_{Ai} = i_{pki} \cdot i_{pi} , \qquad (25)$$

kde index  $_i$  představuje index dané osy.

Převodové poměry planetových převodovek jsou výrobcem nabízeny v řadách (katalogový list vybraného výrobce planetových převodovek uveden v příloze C) a převodový poměr převodu pastorek–ozubené kolo je dán vztahem

$$i_{pki} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{M_2}{M_1} = \frac{z2}{z1} , \qquad (26)$$

kden představuje otáčky, Droztečný průměr, Mtočivý moment, z počet zubů a index  $_1$  představuje parametr vstupního a index  $_2$ výstupního kola.

Dle možností zástavbového prostoru koncepčního návrhu byly navrženy roztečné průměry ozubených kol a pastorků v kombinaci s převodovým poměrem planetové převodovky uvedené v následující tabulce. Dílčí výpočty uvedeny v příloze D.

Průměry roztečných kružnic 1. a 2. osy voleny s ohledem na závěr kapitoly 4.3 Ověření nominálního točivého momentu servopohonů, tedy pro 1. a 2. osu totožné

Tabulka 10: Navržené roztečné průměry ozubených kol převodu pastorek–ozubené kolo, vybrané převody planetových převodovek.

Osa	$\mathbf{D_1} \; [\mathrm{mm}]$	$\mathbf{D_2} \; [\mathrm{mm}]$	$i_p []$
A1	135	715	64
A2	135	715	64
A3	135	475	32

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Pomocí hodnot uvedených v tab. 10 a 7 lze získat velikosti obvodových sil ${\cal F}_o$ dle obr. 41



Obrázek 41: Síly v ozubení [24, str. 82].

působících na ozubení dle vztahu

$$M_k = F_o \cdot \frac{D}{2} \quad \Rightarrow \quad F_o = \frac{2 \cdot M_k}{D} , \qquad (27)$$

kdeD představuje roztečný průměr pastorku korespondující s orientačním rozběhovým momentem servomotoru.

Součástí přílohy D Návrh základní geometrie ozubených kol

výpočtový list je rovněž návrh minimálního potřebného modulu ozubení.

Modul ozubení byl navržen pomocí vztahu dle Bacha, který vychází z namáhání zubu ohybem vlivem působení obvodové síly na jeden pár zubů [24, str. 83]

$$F_o = 1, 5 \cdot \pi \cdot m^2 \cdot \psi \cdot c , \qquad (28)$$

kde  $F_o$  představuje obvodovou sílu působící na ozubení, součinitel 1,5 konstantu pro šikmé ozubení (přímé ozubení využívá konstantu 1), m modul ozubení,  $\psi$  poměr šířky zubu k modulu a c únavové napětí (uvažován vrub v patě zubu).

Poměr  $\psi$  je vyjádřen jako [24, str. 84]

$$\psi = \frac{b}{m} \tag{29}$$

a v praxi se volí v rozsahu  $\psi=10\div 30.$ 

Únavové napětí c vychází z dovoleného napětí v ohybu materiálu [24, str. 84]

$$c = (0, 03 \div 0, 08) \cdot \sigma_{Do} , \qquad (30)$$

kde hodnoty dovoleného napětí v ohybu  $\sigma_{Do}$  se volí pro uhlíkovou ocel  $\sigma_{Do} = 85 \div 100$ MPa, pro slitinovou, zušlechtěnou ocel  $\sigma_{Do} = 160 \div 200$  MPa a pro slitinovou, zušlechtěnou ocel a tvrzené boky  $\sigma_{Do} = 250 \div 300$  MPa.

Pro navržené roztěčné průměry ozubených kol (tab. 10) byly dle (27) zjištěny velikosti obvodových sil působících na zuby ozubení.

Pro zvolené hodnoty poměru šířky zubu k modulu  $\psi = 10$  a dovoleného napětí v ohybu  $\sigma_{Do} = 85$  MPa byly dle vztahu (28) zjištěny požadované velikosti modulu jednotlivých os (tab. 14).

Dle závěrů z předchozích kapitol uvažovány geometrie převodu 1. a 2. osy totožné.

Točivý moment působící na ozubení byl v rámci bezpečnosti uvažován jako desetinásobek orientačního rozběhového momentu (tab. 7), což odpovídá momentu potřebnému k zastavení dané osy vzhledem k orientačnímu času rozběhu/zastavení t = 0,5 s o desetinové hodnotě, tedy t = 0,05 s. Uvedená hodnota zohledňuje na straně bezpečnosti ekvivalent času potřebného pro nouzové zastavení.

Tabulka 11: Navržené moduly ozubení.

Osa	$\mathbf{Moment} \ [\mathrm{Nm}]$	Obvodová síla $\left[\mathrm{N}\right]$	Modul [mm]
A1 a A2	123	1 822	3,9
A2	26	385	1,8

### 6.2 Výběr planetových převodovek

Výběr planetových převodovek byl realizován pomocí programu výrobce planetových převodovek Neugart Calculation Program.

Předchozí výsledky byly použity jako vstupní hodnoty pro získání výsledků při volbě planetových převodovek. Výsledky výstupních hodnot z programu Neugart Calculation Program byly validovány pomocí výpočtů uvedených v příloze ?? ??.

Výpočet v rámci Neugart Calculation Program byl realizován typem servomotor, planetová převodovka, převod pastorek–ozubené kolo, zátěž (obr. 42).

Parametry servomotoru jsou načteny z databáze pro daný vybraný servomotor. Parametry převodu pastorek–ozubené kolo a zátěže jsou zadávány ručně — tyto parametry byly iteračně voleny vzhledem k finálnímu návrhu polohovadla, takže se jedná o konečné hodnoty parametrů.

Pro daný typ výpočtu je možno zvolit profil řízení pohybu nebo vytvořit vlastní. V tomto případě byl vytvořen vlastní profil řízení pohybu pro dosažení požadovaného výstupu. Konkrétně byly určeny hodnoty rozsahu, rychlosti a zrychlení pohybu rotace zátěže definované hmotností, momentem setrvačnosti k ose rotace, případně přídavným (procesním) silovým účinkem (točivým momentem). Grafický průběh profilu řízení servomotoru a požadovaného výstupu jsou znázorněny v prostřední části zmíněného obrázku.

V závislosti na zvolené planetové převodovce jsou programem zjištěny výsledné hodnoty využití jejích parametrů (na zmíněném obr. vpravo).

Tímto způsobem byly zvoleny převodovky uvedené v přílohách H až J.

Definované profily řízení pohybu a výstupní hodnoty dané aplikace pro jednotlivé osy jsou uvedeny v přílohách E až G.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Drive Train Application Tools Documentation Settings Neugart License Help		- 0 ^
		NEUGART
1.0sa B 2.0sa B 3.0sa B +	▼ Gauge © Application → 🖉	X Calculation results
Note:       Image: Control of the state of	Image: Control of the second secon	Application           1g         2448 5           1g         2448 5           1g         1448 5           1g         2448 5           1g         1448 5           1g         1448 5           1g         244 5           1g         1448 5           1g         244 5           1g         1448 5           1g         242 5           1g         152 7           1g         152 7

Obrázek 42: Prostředí Neugart Calculation Program.

Vybrané planetové převodovky jsou dodávány společně s integrovanými pastorky, které jsou opět dostupné v rozměrových řadách. V souvislosti s tab. 14 a 10 byly zvoleny kombinace planetové převodovky a pastorků, jejichž moduly byly zvoleny pro 1. a 2. osu o velikosti 4 mm a pro 3. osu o velikosti 3 mm.

#### 6.3 Kontrola otočových ložisek

Dle kapitoly 1.8.2 Otočová ložiska vychází návrh otočových ložisek z ekvivalentního axiálního zatížení  $F_{0q}$  a ekvivalentního klopného momentu  $M_{0q}$ . Zmíněná ekvivalentní zatížení jsou určena skutečným zatížením a koeficientem  $f_L$ 

$$F_{0q} = f_l \cdot F_{ai}$$

$$M_{0q} = f_l \cdot M_i , \qquad (31)$$

kde  $F_{ai}$  představuje osovou sílu os<br/>y $_i$ a $M_i$ klopný moment os<br/>y $_i$ . Pro danou aplikaci — polohovadla plat<br/>í $f_L=1,15.$ 

Velikosti zatížení lze zjistit dle obr. 43 pomocí statických podmínek rovnováhy

$$F_{ai} = \sum_{i}^{i} F_{i}$$

$$M_{i} = \sum_{i}^{i} M_{iA},$$
(32)

kde bodA představuje bod, ke kterému je vztažena momentová podmínka rovnováhy. V tomto případě voleny body ležící na osách rotace dílčích os.



Obrázek 43: Schéma zatížení polohovadla.

Hodnoty zatížení a potřebných rozměrů obr. 43 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Hodnoty tíhových sil uvažovány vždy odpovídající hmotám za otočovým ložiskem.

Tabulka 12: Zatížení polohovadla v N.

	Osa 1	Osa 2	Osa 3
Tíhová síla $G_i$	9 000	4 500	5 200

Tabulka 13: Rozměry působení zatížení v milimetrech.

Rozměr	Hodnota
$l_1$	660
$l_2$	209
$e_{Dmax}$	120
$e_{hmax}$	30
$D_m a x$	1 200
$h_m a x$	900
$t_{Dmax}$	200
$t_{hmax}$	450

Bc. Tomáš TRUNEČEK

S využitím vztahu (31) byla zjištěna zatížení dílčích otočových ložisek uvedená v následující tabulce.

Tabulka 1	14:	Zatížení	dílčích	otočových	ložisek.
-----------	-----	----------	---------	-----------	----------

Zatížení	Osa 1	Osa 2	Osa 3
Ekviv. osové $F_{0q}$ [kN]	32,7	0	6
Ekviv. klopný moment $M_{0q}$ [kNm]	7,9	7,4	2,7
Radiální síla [kN]	0	9,7	5,2

Vybraná ložiska byla volena zejména s ohledem na rozměry, potřebné pro uchycení příslušných ozubených kol, takže jsou poměrně velká, což má ovšem za výhodu zejména poměrně velký otvor využitelný pro průchod přívodu energií nebo potenciálně vyšší tuhost uložení, neboť daná zatížení díky velkým základnám uložení nevyvolávají tak vysoké hodnoty deformací.

Katalogové listy vybraných otočových ložisek jsou uvedeny v přílohách L a M.

Následující tabulka uvádí přehled vybraných ložisek, ze které je patrné, že ložiska jsou z hlediska statické únosnosti značně předimenzována, díky čemuž je v kombinaci s pouze kývavými pohyby je lze bezpečně prohlásit za vyhovující.

Tabulka 15: Parametry vybraných ložisek.

Parametr	Ložisko 1. a 2. osy	Ložisko 3. osy	Jednotka
Označení	XSU 14 0544	ASW 08-0307-00 ZZ00	
Statická ax. únosnost	680	680	kN
Ekvivalentní klopný moment	60	45	kNm
Statická rad. únosnost	330	280	kN

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## 6.4 Analýza přesnosti polohování

Analýza přesnosti polohování se zabývá ověřením, že polohovadlo disponuje dostatečnou přesností polohování potřebnou pro zajištění funkčnosti technologie MIG/MAG v toleranci specifikovanou v požadavcích na konstrukci.

#### 6.4.1 Indexace 1. osy

Jelikož 1. osa (otoč) polohovadla koná pohyb pouze mezi dvěma krajními polohami, a tedy ji není nutno přesně polohovat v jiném místě, je možno zároveň vzhledem k velké vzdálenosti od osy rotace ke středu 3. osy (lícní desky) s výhodou využít indexace 1. osy pro vymezení možné polohy, do které má být osa polohována.

Indexace byla navržena v podobě aretačního čepu a příslušného pouzdra (na obr. 44a vpravo, čep oranžově) a nachází se na poloměru x = 430 mm od středu rotace 1. osy.

Uložení čep<br/>–pouzdro bylo navrženo v rozměru 35 F7/g7. Pouzdro uvažováno nakupované v podobě pouzdra DIN 172, čep uvažován vyráběný.

Výpočty tolerance polohování indexace 1. osy (podobně jako celková přesnost polohování polohovadla) je uvedena v příloze ${\rm N}$ 



(a) 1. osa (otoč).



(b) 2. a 3. osa (rameno a lícní deska).

Obrázek 44: Řez 3D modelem.

#### 6.4.2 Přesnost polohování ozubeného převodu

Vymezení bočních vůlí ozubení v místě záběru je realizováno změnou osové vzdálenosti v podobě odtlačovacích šroubů (na obr. 44a vlevo), kterými je možno pohybovat se sestavou servomotor, planetová převodovka a pastorek.

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.8.1 Převod pastorek–ozubené kolo, doporučená hodnota boční zubové vůle má hodnotu  $0,03 \cdot m$ , kde m představuje modul ozubení, ovšem experimentálně bylo ověřeno, že pro dané výrobní tolerance ozubení je možno provozovat ozubený převod s požadavky na přesnost polohování s bočními zubovými vůlemi v ozubení nižšími než doporučenými.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Celková přesnost polohování byla ověřena ve dvou z hlediska geometrie polohovadla mezních polohách (obr. 45 a 46).

V prvním případě se tolerance polohování dílčích os lineárně sčítají, neboť směřují jedním směrem. Ve druhém případě tolerance dílčích os směřují ve dvou směrech tvořící odvěsny pravoúhlého trojúhelníku. Jednou odvěsnou je tolerance polohování 1. osy a druhou odvěsnou je součet tolerancí polohování 2. a 3. osy.

K celkové přesnosti polohování přispívá, mimo boční vůle ozubení v místě záběru, také přesnost polohování planetové převodovky. V celkové přesnosti polohování je tedy zahrnut součet boční zubové vůle ozubení v místě záběru a přesnost polohování planetové převodovky na roztečné kružnici.

Místem záběru byl pro potřeby výpočtů uvažován centrální bod roztečných kružnic ozubených kol (teroretické místo dotyku roztečné kružnice pastorku a roztečné kružnice ozubeného kola).



Obrázek 45: Schéma backlash — základní poloha 2. osy (ramene).



Obrázek 46: Schéma backlash — 90° poloha 2. osy (ramene).

Bc. Tomáš TRUNEČEK

Následující tabulky uvádí kontrolní a referenční přesnosti polohování. Kontrolní přesností je myšlena přesnost polohování na rádiusu r = 500 mm od osy rotace. Referenční přesností je myšlena přesnost na skutečném rádiusu dané osy, tedy pro 1. osu platí  $R_1 = 1$  332 mm, pro 2. osu  $R_2 = 217 \text{ mm}$  a pro 3. osu se kontrolní a referenční přesnost rovnají.

Tabulka 16: Přesnost polohování — doporučená hodnota boční zubové vůle v místě záběru ozubení  $j_n = 0,03 \cdot m$ .

Osa	Kontrolní přesnost	Referenční přesnost	Jednotka
A1	0,098	0,26	mm
A2	0,217	$0,\!094$	mm
A3	0,26	0,26	$\mathrm{mm}$
		0,62	mm

Experimentální ověření dosažitelné přesnosti polohování je uvedeno v kapitole 7. Výsledné hodnoty uvádí následující tabulka.

Tabulka 17: Přesnost polohování — experimentálně ověřená hodnota boční zubové vůle v místě záběru ozubení  $j_n = 0,03$  mm.

Osa	Kontrolní přesnost	Referenční přesnost	Jednotka
A1	0,098	0,26	mm
A2	$0,\!075$	0,032	mm
A3	0,113	0,113	mm
		0,41	mm

Z porovnání předchozích dvou tabulek je zřejmé, že vhodným vymezením vůlí v ozubení je možno dosáhnout znatelně vyšší přesnosti polohování v porovnání s doporučenými hodnotami.

Celková přesnost polohování 0,41 mm vykazuje dostatečnou rezervu vůči limitu technologie MIG/MAG, tedy přesnosti polohování 0,75 mm, k umožnění zakládání hmotnosti odpovídající nosnosti 500 kg na zakládací stanoviště při svařování na stanovišti svařovacím, což vyvolá průhyb polohovadla v referenčním místě o velikosti 0,16 mm.

Součtová přesnost polohování se zohledněním průhybu referenčního místa polohovadla tedy činí 0,57 mm a polohovadlo je proto vhodné pro případnou změnu technologie až na použití svařovacího drátu o průměru 1,2 mm oproti uvažovanému průměru svařovacího drátu 1,5 mm.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## 6.5 Výsledný model

Výstupem konstrukčního návrhu je kompletní 3D model polohovadla (obr. 47). Model je dopracován do finální podoby potřebné pro tvorbu kompletní výrobní dokumentace, tedy obsahuje dílčí komponenty včetně krytování, bezpečnostní zástěny a v neposlední řadě spojovací materiál.

Pomocí zmíněného 3D modelu byla vytvořena výrobní výkresová dokumentace, ze které jsou pro vybrané části polohovadla uvedeny výkresy v příloze O.



Obrázek 47: Navržené polohovadlo — 3D pohled.

Následující obrázky zobrazují vizualizaci navrženého polohovadla v podobě renderu ve standardních barvách zařízení dodávaných zadavatelem.

#### Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 48: Render navrženého polohovadla — 3D pohled.



Obrázek 49: Render navrženého polohovadla — půdorys.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 50: Render navrženého polohovadla — bez krytů.



Obrázek 51: Render navrženého polohovadla — detail bez krytů.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 7 Realizace

Časový harmonogram odevzdání této diplomové práce a realizace (stavby, programování, testování) polohovadla umožnilo zachycení reálné podoby polohovadla a příslušného svařovacího pracoviště (obr. 52 až 55).

V rámci realizace byla ověřena celková funkčnost polohovadla. Mimo zmíněné bylo zároveň možno experimentálně ověřit reálně dosažitelnou přesnost polohování převodu pastorek–ozubené kolo v kombinaci s planetovou převodovkou poháněnou servomotory Fanuc.

Ověření přesnosti polohování probíhalo v časovém okně stavby polohovadla. K ověření došlo ve fázi vymezování bočních vůlí ozubení v místě záběru formou změny osové vzdálenosti převodu pastorek–ozubené kolo, kdy dosud nebyl zapojen a oživen servomotor a tedy byla aktivována jeho brzda. Díky aretaci pastorku pomocí brzdy servomotoru bylo možno s využitím číselníkového úchylkoměru změřit boční vůli ozubení v místě záběru v místě boku zubu na roztečné kružnici ozubeného kola. Měření vůle probíhalo za působení vnější síly vyvolávající natočení dílčích os polohovadla.

Zachování bezchybného chodu převodu pastorek–ozubené kolo bylo možno dosáhnout při bočních vůlích ozubení v místě záběru v rozsahu 0,02 až  $0,04~\rm{mm}.$ 

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 52: Sestavené navržené polohovadlo.



Obrázek 53: Sestavené navržené polohovadlo — spolupráce se svařovacím robotem.

Bc. Tomáš TRUNEČEK



Obrázek 54: Svařovací proces.



Obrázek 55: Příklad výsledného svaru.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# 8 Závěr

V rámci této diplomové práce byla provedena rešerše používaných řešení polohovadel, zejména pětiosých určených pro robotické svařování.

Na základě rešerše a specifikace požadavků byly stanoveny nároky na konstrukci zadaného polohovadla. Konstrukci bylo možno řešit více způsoby — zvolen byl princip převodů pohonů jednotlivých os v podobě převodu pastorek–ozubené kolo v kombinaci s planetovou převodovkou a servomotoru.

Zmíněné řešení převodu je schopno splnit požadavky pro danou technologii MIG/MAG svařování o parametrech dané zadanou aplikací.

Součástí návrhu jsou potřebné výpočty týkající se hlavních komponent polohovadla. Výsledný zjednodušený 3D model polohovadla byl podroben analýze metodou konečných prvků s cílem zjištění průhybů pod zátěží a ověření pevnosti.

Následující tabulka uvádí hlavní parametry navrženého polohovadla.

Součástí příloh, mimo dílčí výpočty a katalogové listy vybraných použitých komponent, je také výkresová dokumentace vybraných částí polohovadla. Hlavní sestavový výkres představuje typový výkres navrženého polohovadla se základními údaji a zástavbovými rozměry.
Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Tabulka 18: Parametry navrženého polohovadla.

Parametr	Navržené polohovadlo	Jednotka
Nosnost/stanoviště	500	kg
Max. rozdíl zatížení stanoviště	500	kg
Rozsah pohybu otoče	0–180°	
Rozsah pohybu ramene	$\pm 150^{\circ}$	
Rozsah pohybu lícní desky	$\infty$	
Přesnost polohování	$\pm 0,05$ <sup>1</sup>	mm
— celková	0,4	mm
Průhyb při rozdílu zatížení	0,2	mm
Čas rotace o 180° otoče	7,4	s
Čas rotace o 180° ramene	4,7	S
Čas rotace o 180° lícní desky	2,2	S
Točný průměr (ØI)	1 200	mm
Výška prac. prostoru	900	mm
Točný průměr zástěny	3 900	mm
Výška zástěny	2 000	mm
Zakládací výška	840	mm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Na poloměru R = 500 mm.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Literatura

- [1] kemppi.com: Kemppi's Guide to Welding. [online]. Dostupné z: https://www.kemppi.com/en-US/support/welding-abc/. [cit. 1. 10. 2023].
- [2] masterweld.co.uk: Welding Positions according to ISO 6947. [online]. Dostupné z: https://www.masterweld.co.uk/Masterweld/Support/Welding-Positions-to-DIN-EN-ISO-6947. [cit. 5. 11. 2023].
- [3] fanuc.eu: *Průmyslové roboty FANUC.* [online]. Dostupné z: https://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty. [cit. 1. 10. 2023].
- [4] almmh.com: 3-Axis Elevating Skyhook. [online]. Dostupné z: https://www.almmh.com/positioners/03-3520-3-5-k-3-axis-elevatingskyhook [cit. 18. 11. 2023].
- [5] dumeta.nl: 4-Axis Hydraulic Elevating Positioner. [online]. Dostupné z: https://www.dumeta.nl/en/automation/welding-positioners/weldingpositioner-with-4-axis-and-hydraulic-elevating [cit. 18. 11. 2023].
- [6] kuka.com: Polohovače Kuka. [online]. Dostupné z: https://www.kuka.com/cs-cz/produkty,-slu%c5%beby/robotick%c3%a9-syst% c3%a9my/periferie-robot%c5%af/polohova%c4%8d [cit. 18. 11. 2023].
- [7] automationmag.com: 6-Axis Precision Positioner. [online]. Dostupné z: https://www.automationmag.com/3699-6-axis-precision-positioner [cit. 18. 11. 2023].
- [8] abb.com: Workpiece Positioners. [online]. Dostupné z: https://new.abb.com/products/robotics/application-equipment-andaccessories/workpiece-positioners [cit. 18. 11. 2023].
- khkgears.net: Gear Backlash. [online]. Dostupné z: https://khkgears.net/new/gear\_knowledge/gear\_technical\_reference/ gear\_backlash.html [cit. 18. 11. 2023].
- [10] electrical4u.com Servo Motor: Definition, Working Principle, and Applications. [online]. Dostupné z: https://www.electrical4u.com/what-is-servo-motor/. [cit. 1. 10. 2023].
- [11] fanuc.eu: Pohonné systémy Motory. [online]. Dostupné z: https://www.fanuc.eu/cz/cs/cnc/pohonn%C3%A9-syst%C3%A9my/motory. [cit. 1. 10. 2023].
- [12] Hlaváč, Z. Dynamika pro kombinované studium. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. ISBN 80-7043-279-9.
- [13] Hlaváč, Z., Vimmr, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0138-3.

Diplomová práce, akad. rok 2023/24

Návrh víceosého polohovadla pro robotické svařování

Bc. Tomáš TRUNEČEK

- [14] directindustry.com: Spur gear. [online]. Dostupné z: https://www.directindustry.com/prod/atlanta-drive-systems/product-28259-415422.html [cit. 18. 11. 2023].
- [15] Jones, F., Ryffel, H. Gear design simplified. 3. vyd. New York: Industrial Press inc., 1961. ISBN 978-08-311-1159-5.
- [16] skf.com: Slewing bearing. [online]. Dostupné z: https://www.skf.com/group/products/slewing-bearings [cit. 18. 11. 2023].
- [17] mmmspektrum.com: Srovnání cykloidních a planetových převodovek. [online]. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/srovnani-cykloidnich-a-planetovychprevodovek [cit. 18. 11. 2023].
- [18] Svoboda, J. Planetové převody. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2015. ISBN 80-01-03245-0.
- [19] neugart.com: Precission Planetary Gearbox PLFN. [online]. Dostupné z: https://www.neugart.com/en/gearboxes/precision-gearboxes/plfn# downloads [cit. 18. 11. 2023].
- [20] nabtesco.de Precission Reduction Gear RV. [online]. Dostupné z: https://www.nabtesco.de/fileadmin/05\_downloads/03\_kataloge/ produktkatalog\_rv.pdf [cit. 18. 11. 2023].
- [21] weiss world.com: Rotary Indexing Table TC. [online]. Dostupné z: https://www.weiss-world.com/PDFs/en/product%20catalog/TC%20product% 20catalog%202-2023 [cit. 18. 11. 2023].
- [22] Jiang, H., Fu, H., Han, Z., Jin Elimination of Gear Clearance for the Rotary Table of Ultra Heavy Duty Vertical Milling Lathe Based on Dual Servo Motor Driving System. 2020 [online]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/The-illustration-of-thetransmission-system-model-of-dual-gear fig1 342127916.
- [23] Hosnedl, S. Obecné strojní části 1. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0125-3.
- [24] Krátký, J., Krónerová, E., Hosnedl, S. Obecné strojní části 2. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0066-9.

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha A

## Fanuc Additional Robot Axes R30iB — katalogový list [11, str. 27-29]

## **Model B** *i* **S** 8/3000

A06B-0075-B604 Taper A06B-0075-B704 Straight A06B-0075-B804 Straight with key



#### Data sheet

Parameter	Symbol	Value	Unit
Stall Torque (*)	Ts	7.0	Nm
55 C35-		71	kgfcm
Stall Current (*)	Is	6.0	A (rms)
Rated Output (*)	Pr	1.2	kW
	20800A	1.6	HP
Rating Speed	Nr	2000	min <sup>-1</sup>
Maximum Speed	Nmax	3000	min <sup>-1</sup>
Maximum Torque (*)	Tmax	15	Nm
district of the second statement of the		153	kgfcm
Rotor Inertia	Jm	0.00117	kgm <sup>2</sup>
		0.0119	kgfcms <sup>2</sup>
Rotor Inertia(with Brake)	Jm	0.00124	kgm <sup>2</sup>
	an an	0.0127	kgfcms <sup>2</sup>
Torque constant (*)	Kt	1.16	Nm/A (rms)
		11.8	kgfcm/A (rms)
Back EMF constant (1 phase) (*)	Ke	41	V (rms)/1000 min <sup>-1</sup>
	Kv	0.39	V (rms)sec/rad
Armature Resistance (1 phase) (*)	Ra	1.0	Ω
Mechanical time constant	tm	0.003	S
Thermal time constant	tt	20	min
Static friction	Tf	0.3	Nm
		3	kgfcm
Weight	w	7.4	kg
Weight(with Brake)	W	9.6	kg
Max. Current of Servo Amp.	Imax	20	A (peak)

(\*) The values are the standard values at 20°C and the tolerance is ±10%. The speed-torque characteristics very depending on the type of software, parameter setting, and input voltage of the digital servo software. (The above figures show average values.)

## Model B *i* S 12/3000

A06B-0078-B604 Taper A06B-0078-B704 Straight A06B-0078-B804 Straight with key



#### Data sheet

Parameter	Symbol		Value	Unit
Stall Torque (*)	Ts	11		Nm
n - Experimental Control of the	<u> </u>	112		kgfcm
Stall Current (*)	Is	10.2		A (rms)
Rated Output (*)	Pr	1.8		kW
		2.4		HP
Rating Speed	Nr	2000	8	min <sup>-1</sup>
Maximum Speed	Nmax	3000	0	min <sup>-1</sup>
Maximum Torque (*)	Tmax	27		Nm
		276		kgfcm
Rotor Inertia	Jm	0.00228		kgm <sup>2</sup>
		0.0233		kgfcms <sup>2</sup>
Rotor Inertia (with Brake)	Jm	0.00235		kgm <sup>2</sup>
n - Anna - Chùin Altain an Ainmeirean An		0.024		kgfcms <sup>2</sup>
Torque constant (*)	Kt	1.08		Nm/A (rms)
	22-2 12 - 13	11		kgfcm/A (rms)
Back EMF constant (1phase) (*)	Ke	38		V (rms)/1000 min <sup>-1</sup>
	Kv	0.36		V (rms)sec/rad
Armature Resistance (1 phase) (*)	Ra	0.39		Ω
Mechanical time constant	tm	0.002	6	s
Thermal time constant	tt	25	- Q	min
Static friction	Tf	0.4		Nm
		4		kgfcm
Weight	w	11.9	×	kg
Weight (with Brake)	w	14.1		kg
Max. Current of Servo Amp.	Imax	40		A (peak)

(\*) The values are the standard values at 20  $^{\circ}\text{C}$  and the tolerance is ±10%.

The speed-torque characteristics very depending on the type of software, parameter setting, and input voltage of the digital servo software. (The above figures show average values.)

▶ DRAWINGS

# Model B *i* S 22/2000

A06B-0085-B604 Taper A06B-0085-B704 Straight A06B-0085-B804 Straight with key



Data	sheet	
Dutu	011000	

Parameter	Symbol	Value	Unit
Stall Torque (*)	Ts	20	Nm
		204	kgfcm
Stall Current (*)	ls	11.3	A (rms)
Rated Output (*)	Pr	2.5	kW
		3.4	HP
Rating Speed	Nr	2000	min <sup>-1</sup>
Maximum Speed	Nmax	2000	min <sup>-1</sup>
Maximum Torque (*)	Tmax	45	Nm
27. BOX		459	kgfcm
Rotor Inertia	Jm	0.00527	kgm <sup>2</sup>
Carden Charles		0.0538	kgfcms <sup>2</sup>
Rotor Inertia (with Brake)	Jm	0.00587	kgm <sup>2</sup>
	299834. 11	0.0599	kgfcms <sup>2</sup>
Torque constant (*)	Kt	1.77	Nm/A (rms)
	11.000 (B)	18.1	kgfcm/A (rms)
Back EMF constant (1phase) (*)	Ke	62	V (rms)/1000 min <sup>-1</sup>
	Kv	0.59	V (rms)sec/rad
Armature Resistance (1 phase) (*)	Ra	0.44	Ω
Mechanical time constant	tm	0.002	s
Thermal time constant	tt	30	min
Static friction	Tf	0.8	Nm
		8	kgfcm
Weight	w	17	kg
Weight (with Brake)	w	23	kg
Max. Current of Servo Amp.	Imax	40	A (peak)

(\*) The values are the standard values at 20°C and the tolerance is ±10%.

The speed-torque characteristics very depending on the type of software, parameter setting, and input voltage of the digital servo software. (The above figures show average values.)

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha B

Odhad celkových převodových poměrů pohonů os, ověření rozběhových momentů — výpočtový list

$t_a \coloneqq 0.5 \ s$	čas rozběhu/zastavení
$M_{ai} = \frac{I_{redi} \cdot \omega_{mi}}{t_a}$	rozběhový moment

## 1. Osa

$I_{A1} \coloneqq 3300 \ kg \cdot m^2$	moment setrvačnosti osy (koncept)
$I_{m1} \coloneqq 0.00587 \ kg \cdot m^2$	moment setrvačnosti servomotoru
$n_1 \coloneqq 2000 \cdot min^{-1}$	nominální otáčky servomotoru

$$\begin{array}{c} \left( \frac{I_{A1}}{i_{A1}}^2 \right) \\ \hline I_{m1} \\ \leq 5 \\ \hline \end{array} \underbrace{ \begin{array}{c} solve \ , i_{A1} \\ assume \ , i_{A1} > 0 \\ \hline \end{array} \\ 335.31495022332492001 \\ \leq i_{A1} < \infty \\ \hline i_{A1} \coloneqq 335.3 \\ \ \ldots \ \text{potřebný převod} \end{array} }$$

$$M_{a1} \coloneqq \frac{\left(\frac{I_{A1}}{i_{A1}^{2}}\right) \cdot \left(2 \pi \cdot n_{1}\right)}{t_{a}} = 12.3 N \cdot m \qquad \dots \text{ rozběhový moment}$$

## 3. Osa

$$I_{A3} \coloneqq 77 \ kg \cdot m^2$$
... moment setrvačnosti osy (koncept) $I_{m3} \coloneqq 0.00124 \ kg \cdot m^2$ ... moment setrvačnosti servomotoru $n_3 \coloneqq 2000 \cdot min^{-1}$ ... nominální otáčky servomotoru

$$\begin{array}{c} \left( \frac{I_{A3}}{i_{A3}^2} \right) \\ \hline I_{m3} \\ \end{array} \leq 5 \xrightarrow{solve, i_{A3}} 111.4421591620948334 \leq i_{A3} < \infty \\ i_{A3} \coloneqq 111.4 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} i_{A3} \coloneqq 111.4 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \ldots \text{ potřebný převod} \end{array}$$

$$M_{a3} \coloneqq \frac{\left(\frac{I_{A3}}{i_{A3}^{2}}\right) \cdot \left(2 \ \pi \cdot n_{3}\right)}{t_{a}} = 2.6 \ N \cdot m \qquad \qquad \dots \text{ rozběhový moment}$$

## 2. Osa

$I_{A2} \coloneqq 200 \ kg \cdot m^2$	moment setrvačnosti osy (koncept)
$I_{m2} \coloneqq 0.00235 \ kg \cdot m^2$	moment setrvačnosti servomotoru
$n_2 \coloneqq 2000 \cdot min^{-1}$	nominální otáčky servomotoru
$M_{G23Z} = \frac{G_{23Z} \cdot e}{i_{A2}}$	točivý moment vlivem excentricity zátěže
$G_{23Z} \coloneqq 10 \ kN$	tíhová síla A2
$e_{Dmax} \coloneqq 120 \ mm$	excentricia při zatížení válcem o maximálním průměru
$e_{hmax} = 30 \ mm$	excentricia při zatížení válcem o maximální výšce

 $e \coloneqq \max(120 \ mm, 30 \ mm) = 120 \ mm$ 

$$\begin{array}{c} \displaystyle \left( \frac{I_{A2}}{i_{A2}} \right) \\ \hline I_{m2} \\ \end{array} \leq 5 \xrightarrow{solve, i_{A2}} 130.46561461068843963 \leq i_{A2} < \infty \\ i_{A2} \coloneqq 130.5 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} i_{A2} \coloneqq 130.5 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \ldots \text{ potřebný převod} \end{array}$$

$$\begin{split} M_{G23Z} &\coloneqq \frac{G_{23Z} \cdot e}{i_{A2}} = 9.2 \ N \cdot m \\ M_{a3} &\coloneqq \frac{\left(\frac{I_{A2}}{i_{A2}^{-2}}\right) \cdot \left(2 \ \pi \cdot n_2\right)}{t_a} + M_{G23Z} = 14.1 \ N \cdot m \qquad \qquad \text{... rozběhový moment} \end{split}$$

Sjednocení převodu 1. a 2. osy (  $i_{A1} = i_{A2}$  ):

$$\begin{split} M_{G23Z} &\coloneqq \frac{G_{23Z} \cdot e}{i_{A1}} = 3.6 \ N \cdot m \\ M_{a3} &\coloneqq \frac{\left(\frac{I_{A2}}{i_{A1}^2}\right) \cdot \left(2 \ \pi \cdot n_2\right)}{t_a} + M_{G23Z} = 4.3 \ N \cdot m \\ & \dots \text{ rozběhový moment} \end{split}$$

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha C

## Neugart PLFN — katalogový list [19]

## PLFN Technical data



Code	Gearbox characteristics			PLFN064	PLFN090	PLFN110	PLFN140	PLFN200	<b>p</b> <sup>(1)</sup>		
	Service life (L <sub>10h</sub> )		-			20,000					
	Service life at T <sub>2N</sub> x 0,88	1 1	n			30,000			1		
			0/			97			1		
	Emclency at full load	η	%		96 2						
	Min. operating temperature	T <sub>min</sub>	°C		-25 (-13)						
	Max. operating temperature	T <sub>max</sub>	(°F)			90 (194)					
	Protection class				IP65						
S	Standard lubrication	]				Oil (lifetime lubricat	ion)				
F	Food grade lubrication	]			Oil (lifetime lubrication)						
L	Low temperature lubrication <sup>(3)</sup>	]				Oil (lifetime lubricat	ion)				
	Installation position				Any						
c	Standard backloch					< 3			1		
3	Standard Dackiash	jt	arcmin	< 5 2							
R	Reduced backlash			< 2	< 1	< 1	< 1	< 1			
	Torgional stiffnass(2)		Nm /ar- cmin	7.7 - 14.8 (68 - 131)	22.0 - 40.5 (195 - 358)	59.0 - 92.0 (522 - 814)	156.0 - 255.0 (1381 - 2257)	330.0 - 636.0 (2921 - 5629)	1		
	Torsional sunness.	Cg	(lb <sub>f</sub> .in/ arcmin)	7.6 - 14.7 (67 - 130)	18.5 - 38.0 (164 - 336)	58.0 - 91.0 (513 - 805)	177.0 - 264.0 (1567 - 2337)	391.0 - 656.0 (3461 - 5806)	2		
	Qi=t_+(2)		kg	1.3 - 1.4 (2.9 - 3.1)	2.9 - 3.0 (6.5 - 6.6)	5.0 - 5.3 (11.0 - 11.7)	12.9 - 13.5 (28.4 - 29.7)	37.0 - 39.2 (81.6 - 86.3)	1		
	Gearbox weight <sup>(+)</sup>	m <sub>G</sub>	(Ib <sub>m</sub> )	1.9 (4.2)	3.4 - 3.5 (7.5 - 7.8)	6.0 - 6.3 (13.1 - 13.8)	15.0 - 15.6 (33.0 - 34.4)	43.5 - 45.9 (96.0 - 101.3)	2		
S	Standard surface				Housing: Steel -	heat-treated and p	ost-oxidized (black	)			
	Running noise <sup>(4)</sup>	Qg	dB(A)	60	62	65	70	74	1		
	Max. bending moment based		Nm	18 (159)	38 (336)	80 (708)	180 (1593)	300 (2655)	1		
	on the gearbox input flange <sup>(5)</sup>	IVIb	(lb <sub>f</sub> .in)	18 (159)	18 (159)	38 (336)	80 (708)	180 (1593)	2		

Output shaft loads			PLFN064	PLFN090	PLFN110	PLFN140	PLFN200	<b>p</b> <sup>(1)</sup>
Radial force for 20,000 h <sup>(6)(7)</sup>	F <sub>r 20.000 h</sub>		2150 (483)	3950 (888)	4900 (1102)	12000 (2698)	33000 (7419)	
Axial force for 20,000 h <sup>(6)(7)</sup>	F <sub>a 20.000 h</sub>		4300 (967)	8200 (1843)	9500 (2136)	8500 (1911)	15000 (3372)	]
Radial force for 30,000 h <sup>(6)(7)</sup>	F <sub>r 30.000 h</sub>	N	1900 (427)	3500 (787)	4350 (978)	11000 (2473)	29500 (6632)	]
Axial force for 30,000 h <sup>(6)(7)</sup>	F <sub>a 30.000 h</sub>	(lb <sub>f</sub> )	3800 (854)	7200 (1619)	8400 (1888)	7500 (1686)	13500 (3035)	1
Maximum radial force <sup>(7)(8)</sup>	F <sub>r Stat</sub>		2150 (483)	3950 (888)	4900 (1102)	12000 (2698)	33000 (7419)	
Maximum axial force <sup>(7)(8)</sup>	F <sub>a Stat</sub>		4300 (967)	8200 (1843)	9500 (2136)	8500 (1911)	15000 (3372)	1
Tilting moment for 20,000 h <sup>(6)(8)</sup>	M <sub>K 20.000 h</sub>	Nm	132 (1168)	326 (2885)	475 (4204)	1219 (10789)	4957 (43873)	1
Tilting moment for 30,000 h <sup>(6)(8)</sup>	M <sub>K30.000 h</sub>	(lb <sub>f</sub> .in)	117 (1036)	289 (2558)	422 (3735)	1117 (9886)	4431 (39218)	]

Moment of inertia			PLFN064	PLFN090	PLFN110	PLFN140	PLFN200	<b>p</b> <sup>(1)</sup>
Mass moment of inertia <sup>(2)</sup>		kgcm <sup>2</sup>	0.217 - 0.288 (1.921 - 2.549)	0.580 - 0.920 (5.133 - 8.143)	2.036 - 2.942 (18.020 - 26.039)	7.313 - 12.365 (64.726 - 109.439)	26.880 - 61.170 (237.908 - 541.400)	1
	J	(lb <sub>f</sub> .in.s <sup>2</sup> 10 <sup>-4</sup> )	0.209 - 0.243 (1.850 - 2.151)	0.211 - 0.269 (1.868 - 2.381)	0.546 - 0.737 (4.833 - 6.523)	1.951 - 2.784 (17.268 - 24.640)	6.911 - 11.813 (61.168 - 104.554)	2

- Number of stages
  The ratio-dependent values can be retrieved in Tec Data Finder www.neugart.com
  T<sub>min</sub> = -40°C. Optimal operating temperature max. 50°C
  Sound pressure level from 1 m, measured on input running at n<sub>1</sub>=3000 rpm no load; I=5
  Max. motor weight\* in kg = 0.2 x M<sub>b</sub> / motor length in m
   \* with symmetrically distributed motor weight
   \* with horizontal and stationary mounting
  These values are based on an output shaft speed of n<sub>2</sub>=100 rpm
  Based on the end of the output shaft
  Other (sometimes higher) values following changes to T<sub>2Nt</sub> Fr, F<sub>a</sub>, cycle, and service life of bearing. Application specific configuration with NCP www.neugart.com



## PLFN Technical data

Output torques			PLFN064	PLFN090	PLFN110	PLFN140	PLFN200	i <sup>(1)</sup>	p <sup>(2)</sup>
			60 (531)	140 (1239)	300 (2655)	1300 (11506)	4	-	
			65 (575)	140 (1239)	260 (2301)	750 (6638)	1600 (14161)	5	1
			45 (398)	90 (797)	180 (1593)	530 (4691)	1300 (11506)	7	1
			40 (354)	80 (708)	150 (1328)	450 (3983)	1000 (8851)	8	
			27 (239)	60 (531)	125 (1106)	305 (2699)	630 (5576)	10	1
			77 (682)	150 (1328)	300 (2655)	1000 (8851)	1800 (15931)	16	
Nominal output torque <sup>(3)</sup>	T <sub>2N</sub>	Nm (Ib. in)	77 (682)	150 (1328)	300 (2655)	1000 (8851)	1800 (15931)	20	1
		(ID <sub>f</sub> .III)	65 (575)	140 (1239)	260 (2301)	900 (7966)	1800 (15931)	25	
			77 (682)	150 (1328)	300 (2655)	600 (5310)	1800 (15931)	32	
			65 (575)	140 (1239)	260 (2301)	750 (6638)	1800 (15931)	40	2
			65 (575)	130 (1151)	260 (2301)	620 (5487)	1525 (13497)	50	1
			40 (354)	80 (708)	150 (1328)	450 (3983)	1000 (8851)	64	
			27 (239)	60 (531)	125 (1106)	305 (2699)	630 (5576)	100	
			96 (850)	224 (1983)	480 (4248)	960 (8497)	2080 (18410)	4	
			104 (920)	224 (1983)	416 (3682)	1200 (10621)	2560 (22658)	5	
			72 (637)	144 (1275)	288 (2549)	848 (7505)	2080 (18410)	7	1
			64 (566)	128 (1133)	240 (2124)	720 (6373)	1600 (14161)	8	1
			43 (381)	96 (850)	200 (1770)	488 (4319)	1008 (8922)	10	1
			123 (1089)	240 (2124)	480 (4248)	1600 (14161)	2880 (25490)	16	
Max. output torque <sup>(4)</sup>	T <sub>2max</sub>	Nm (lb.in)	123 (1089)	240 (2124)	480 (4248)	1600 (14161)	2880 (25490)	20	1
		(10f.111)	104 (920)	224 (1983)	416 (3682)	1440 (12745)	2880 (25490)	25	1
			123 (1089)	240 (2124)	480 (4248)	960 (8497)	2880 (25490)	32	
			104 (920)	224 (1983)	416 (3682)	1200 (10621)	2880 (25490)	40	2
			104 (920)	208 (1841)	416 (3682)	992 (8780)	2440 (21596)	50	1
			64 (566)	128 (1133)	240 (2124)	720 (6373)	1600 (14161)	64	1
			43 (381)	96 (850)	200 (1770)	488 (4319)	1008 (8922)	100	

PLFN

Ratios (i=n<sub>1</sub>/n<sub>2</sub>)
 Number of stages
 Application specific configuration with NCP – www.neugart.com
 30,000 rotations of the output shaft permitted; see page 166

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha D

## Návrh základní geometrie ozubených kol — výpočtový list

## 1. a 2. Osa

$i_{A12min}\!\coloneqq\!335$	mminimální převodový poměr
$D_1 \coloneqq 135 mm$	zvolený roztečný průměr pastorku
$D_2 \coloneqq 715 mm$	zvolený roztečný průměr ozubeného kola
$i_{p12} \! \coloneqq \! 64$	zvolený převod planetové převodovky

$$i_{A12} \! \coloneqq \! \frac{D_2}{D_1} \! \cdot \! i_{p12} \! = \! 339$$

 $kontrola \coloneqq \mathrm{if}\left(i_{A12min}\!<\!i_{A12}, \mathrm{``OK''}, \mathrm{``Nevyhovuje''}\right) \!= \mathrm{``OK''}$ 

$$M_{1} \coloneqq 123 \ N \cdot m \qquad \qquad M_{2} \coloneqq 43 \ N \cdot m$$
$$M_{k12} \coloneqq \max(M_{1}, M_{2}) = 123 \ N \cdot m \qquad \qquad \dots \text{ orientační E-Stop moment}$$
$$F_{o2} \coloneqq \frac{2 \cdot M_{k12}}{D_{1}} = 1822 \ N \qquad \qquad \dots \text{ obvodová síla (pastorek)}$$

$$F_o = 1.5 \cdot \pi \cdot m^2 \cdot \psi \cdot c$$
... návrhový vztah dle Bacha $\psi \coloneqq 10$ ... poměr b/m (šířka zubu/modul)

 $\sigma_{Do} \coloneqq 85 \ MPa$  ... dovolené ohybové napětí (uhlíková ocel)

$$c \coloneqq (0.03) \cdot \sigma_{Do} = 2.55 MPa$$
 ... únavové napětí (vrub v patě zubu)

$$m_{12} \coloneqq \sqrt{\frac{F_{o2}}{1.5 \cdot \pi \cdot \psi \cdot c}} = 3.89 \ mm$$
 ... požadovaný modul

## 3. Osa

$i_{A3min} \coloneqq 111$	mminimální převodový poměr
$D_1 \coloneqq 135 \ mm$	zvolený roztečný průměr pastorku
$D_2 := 475 \ mm$	zvolený roztečný průměr ozubeného kola
$i_{p3} = 32$	zvolený převod planetové převodovky

$$i_{A3}\!\coloneqq\!\frac{D_2}{D_1}\!\cdot\!i_{p3}\!=\!112.6$$

 $kontrola \coloneqq \mathrm{if}\left(\!i_{A3min} \! < \! i_{A3}, \mathrm{``OK''}, \mathrm{``Nevyhovuje''}\!\right) \! = \mathrm{``OK''}$ 

$$M_{k3} \coloneqq 26 \ N \cdot m$$
 ... orientační E-Stop moment

$$F_{o3} \coloneqq \frac{2 \cdot M_{k3}}{D_1} = 385 N \qquad \qquad \dots \text{ obvodová síla (pastorek)}$$

$$m_3 \coloneqq \sqrt{\frac{F_{o3}}{1.5 \cdot \pi \cdot \psi \cdot c}} = 1.79 \ mm$$
 ... požadovaný modul

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha E

# Neugart Calculation Program -1. osa



#### 3.1 Motion control graph 1,0 - Distance (°) Vel. (U/min) Accel. (Rad/s²) Jerk (Rad/s³) 180 4 -0,6 -160 -3 -0,8 0,4 140 -2 -0,2 120 0,6 1 -100 0,0 0. 80 0,4 --1 -0,2 -60 -2 -0,4 40 -0,2 -3-20 -0,6 -4 0,0 -0 10 25 20 5 15 Ó Time (s)

## 3. Motion control data





#### 3.3 Motion control values

Pos.	Description	Profile type	Start time (s)	Period (s)	Consecutiv e (s)	Distance (°)	Velocity Start (U/min)	Velocity End (U/min)	Accel. (Rad/s²)	Jerk (Rad/s³)	Mass inertia of the complete system Start (kgcm <sup>2</sup> )	Mass inertia of the complete system End (kgcm <sup>2</sup> )	Mass Start (kg)	Mass End (kg)	Substitute radius Start (mm)	Substitute radius End (mm)	Process torque Start (Nm)	Process torque End (Nm)
1	Motion control	Linear	0	0,6732	0,6732	9,088	0	4,5	0,7	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			0,6732	5,993	6,667	161,8	4,5	4,5	0	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			6,667	0,6732	7,34	9,088	4,5	0	-0,7	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			7,34	5	12,34	0	0	0	0	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
2	Motion control	Linear	12,34	0,6732	13,01	-9,088	0	-4,5	-0,7	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			13,01	5,993	19,01	-161,8	-4,5	-4,5	0	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			19,01	0,6732	19,68	-9,088	-4,5	0	0,7	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0
			19,68	5	24,68	0	0	0	0	0	32 200 000	32 200 000	2 800	2 800	0	0	0	0





## 7. Results

7.1 Application



Description	Symbol	Value	Load capacity
Application	Appl.	Rotary Table	
Load profile	Profile	Custom load case	
Total time	tg	24,68 s	
Cycle time	t <sub>cyc</sub>	14,68 s	
Duty cycle	ED	59,5 %	
Max. mechanical input speed	n <sub>A, max</sub>	4,5 U/min	
Average speed	n <sub>A, m</sub>	2,431 U/min	
Maximum output torque	T <sub>A, max</sub>	2 254 Nm	
Average torque (^7)	T <sub>A, m7</sub>	1 624 Nm	

### 7.2 Gearbox



Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. output speed	n <sub>2, max</sub>	23,6 U/min	18%
Average output speed	<b>n</b> <sub>2, m</sub>	12,75 U/min	
Maximum output torque	T <sub>2, max</sub>	429,9 Nm	60%
Average output torque (^7)	T <sub>2, m7</sub>	309,7 Nm	69%
Max. radial force	F <sub>R, max</sub>	6 688 N	
Average radial force	F <sub>R, m</sub>	3 113 N	
Max. axial force	F <sub>Amax</sub>	-2 229 N	
Average axial force	F <sub>Am</sub>	1 037 N	
Bearing service life	L <sub>10h</sub>	30 000 h	67%
Static bearing safety	SL	3,011	33%
Dynamic shaft safety factor	Sd	12,5	8%
Static shaft safety factor	S <sub>f</sub>	12,5	8%
Feather key safety factor	Sp	0	
Thermal capacity	S <sub>ϑ</sub>	4,286	23%





#### 7.3 Motor

Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. mechanical input speed	n <sub>1, max</sub>	1 510 U/min	76%
Average speed	n <sub>1, m</sub>	815,8 U/min	
Maximum output torque	T <sub>1, max</sub>	8,67 Nm	19%
Average torque (^2)	T <sub>1, m2</sub>	2,699 Nm	23%
Lambda	λ <sub>1, max</sub>	5,552	37%



Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha F

# Neugart Calculation Program -2. osa



#### 3.1 Motion control graph 1,0 - Distance (°) 1,5 -6 -Vel. (U/min) Accel. (Rad/s²) Jerk (Rad/s³) 140 -1,0 -4 0,8 120 2 -0,5 -100 0,6 80 0,0 -0 0,4 -60 -0,5 --2 -40 0,2 -1,0 --4 -20 -1,5 -6-0,0 0 14 6 12 4 8 Time (s) 10 16 Ó 2

## 3. Motion control data





#### 3.3 Motion control values

Pos.	Description	Profile type	Start time (s)	Period (s)	Consecutiv e (s)	Distance (°)	Velocity Start (U/min)	Velocity End (U/min)	Accel. (Rad/s²)	Jerk (Rad/s³)	Mass inertia of the complete system Start (kgcm <sup>2</sup> )	Mass inertia of the complete system End (kgcm <sup>2</sup> )	Mass Start (kg)	Mass End (kg)	Substitute radius Start (mm)	Substitute radius End (mm)	Process torque Start (Nm)	Process torque End (Nm)
1	Motion control	Linear	0	0,4119	0,4119	7,291	0	5,9	1,5	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			0,4119	3,825	4,237	135,4	5,9	5,9	0	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			4,237	0,4119	4,649	7,291	5,9	0	-1,5	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			4,649	2	6,649	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
2	Motion control	Linear	6,649	0,4119	7,061	-7,291	0	-5,9	-1,5	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			7,061	3,825	10,89	-135,4	-5,9	-5,9	0	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			10,89	0,4119	11,3	-7,291	-5,9	0	1,5	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7
			11,3	5	16,3	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	950	950	220	220	7	7





### 7. Results

7.1 Application



Description	Symbol	Value	Load capacity
Application	Appl.	Rotary Table	
Load profile	Profile	Custom load case	
Total time	t <sub>g</sub>	16,3 s	
Cycle time	t <sub>cyc</sub>	9,301 s	
Duty cycle	ED	57,07 %	
Max. mechanical input speed	n <sub>A, max</sub>	5,9 U/min	
Average speed	n <sub>A, m</sub>	3,067 U/min	
Maximum output torque	T <sub>A, max</sub>	2 057 Nm	
Average torque (^7)	T <sub>A, m7</sub>	1 764 Nm	

### 7.2 Gearbox



Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. output speed	n <sub>2, max</sub>	30,94 U/min	23%
Average output speed	<b>n</b> 2, m	16,08 U/min	
Maximum output torque	T <sub>2, max</sub>	392,4 Nm	54%
Average output torque (^7)	T <sub>2, m7</sub>	336,5 Nm	75%
Max. radial force	F <sub>R, max</sub>	6 104 N	
Average radial force	F <sub>R, m</sub>	4 839 N	
Max. axial force	F <sub>Amax</sub>	-2 035 N	
Average axial force	F <sub>Am</sub>	-1 613 N	
Bearing service life	L <sub>10h</sub>	30 000 h	67%
Static bearing safety	SL	3,997	25%
Dynamic shaft safety factor	S <sub>d</sub>	12,5	8%
Static shaft safety factor	S <sub>f</sub>	12,5	8%
Feather key safety factor	Sp	0	
Thermal capacity	S <sub>ϑ</sub>	3,387	30%





#### 7.3 Motor

Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. mechanical input speed	n <sub>1, max</sub>	1 980 U/min	66%
Average speed	n <sub>1, m</sub>	1 029 U/min	
Maximum output torque	T <sub>1, max</sub>	6,692 Nm	25%
Average torque (^2)	T <sub>1, m2</sub>	3,948 Nm	46%
Lambda	λ <sub>1, max</sub>	0,5379	4%



Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha G

## Neugart Calculation Program — 3. osa



#### 3.1 Motion control graph 1,0 ¬ Distance (°) 3,0 -180 - Vel. (U/min) - Accel. (Rad/s2) 2,5 - Jerk (Rad/s<sup>3</sup>) 10 -160 2,0 -0,8 140 1,5 -5 -1,0 -120 0,6 0,5 -100 0 -0,0 80 -0,5 0,4 --1,0 -5 -60 -1,5 40 0,2 --2,0 --10 --2,5 -20 -3,0 -0,0 0 2,0 2,5 3,0 4,5 7,5 5,5 6,5 т Т Т 4,0 Time (s) 3,5 5,0 6,0 7,0 0,0 0,5 1,0 1,5

## 3. Motion control data





#### 3.3 Motion control values

Pos.	Description	Profile type	Start time (s)	Period (s)	Consecutiv e (s)	Distance (°)	Velocity Start (U/min)	Velocity End (U/min)	Accel. (Rad/s²)	Jerk (Rad/s³)	Mass inertia of the complete system Start (kgcm <sup>2</sup> )	Mass inertia of the complete system End (kgcm <sup>2</sup> )	Mass Start (kg)	Mass End (kg)	Substitute radius Start (mm)	Substitute radius End (mm)	Process torque Start (Nm)	Process torque End (Nm)
1	Motion control	Linear	0	0,4712	0,4712	19,09	0	13,5	3	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			0,4712	1,751	2,222	141,8	13,5	13,5	0	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			2,222	0,4712	2,693	19,09	13,5	0	-3	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			2,693	1	3,693	0	0	0	0	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
2	Motion control	Linear	3,693	0,4712	4,165	-19,09	0	-13,5	-3	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			4,165	1,751	5,916	-141,8	-13,5	-13,5	0	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			5,916	0,4712	6,387	-19,09	-13,5	0	3	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0
			6,387	1	7,387	0	0	0	0	0	820 000	820 000	570	570	0	0	0	0





### 7. Results

7.1 Application



Description	Symbol	Value	Load capacity
Application	Appl.	Rotary Table	
Load profile	Profile	Custom load case	
Total time	tg	7,387 s	
Cycle time	t <sub>cyc</sub>	5,388 s	
Duty cycle	ED	72,94 %	
Max. mechanical input speed	n <sub>A, max</sub>	13,5 U/min	
Average speed	n <sub>A, m</sub>	8,122 U/min	
Maximum output torque	T <sub>A, max</sub>	246 Nm	
Average torque (^7)	T <sub>A, m7</sub>	197,1 Nm	

### 7.2 Gearbox



Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. output speed	n <sub>2, max</sub>	47,32 U/min	18%
Average output speed	<b>N</b> 2, m	28,47 U/min	
Maximum output torque	T <sub>2, max</sub>	70,18 Nm	7%
Average output torque (^7)	T <sub>2, m7</sub>	56,22 Nm	9%
Max. radial force	F <sub>R, max</sub>	1 104 N	
Average radial force	F <sub>R, m</sub>	658,1 N	
Max. axial force	F <sub>Amax</sub>	-368 N	
Average axial force	F <sub>Am</sub>	219,4 N	
Bearing service life	L <sub>10h</sub>	30 000 h	67%
Static bearing safety	SL	5	20%
Dynamic shaft safety factor	Sd	12,5	8%
Static shaft safety factor	S <sub>f</sub>	12,5	8%
Feather key safety factor	Sp	0	
Thermal capacity	S <sub>ϑ</sub>	3,841	26%





#### 7.3 Motor

Description	Symbol	Value	Load capacity
Max. mechanical input speed	n <sub>1, max</sub>	1 514 U/min	50%
Average speed	n <sub>1, m</sub>	911,1 U/min	
Maximum output torque	T <sub>1, max</sub>	3,156 Nm	21%
Average torque (^2)	T <sub>1, m2</sub>	1,402 Nm	24%
Lambda	λ <sub>1, max</sub>	5,751	38%



Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha H

# Vybraná planetová převodovka $$-1.\ osa$





#### <u>Materials / Surfaces:</u>

Input flange: Aluminum / untreated Housing: Steel / heat-treated and post-oxidized (black) Output flange: Steel / untreated

#### <u>Hints:</u>

Please pay attention to the operating and mounting instructions. Subject to modifications.





А

General tolerance DIN ISO 2768

Neugart Gmbl Keltenstr. 1a D–77971 Kippen

» A2 <b>DT</b>	Scale: 3:10 DIN	I A 3	ISC	)
	Revision status: R from: 02/2023 Changed revision status: Q from:	05/20	)22	
al Ice 768-cL	PLFN140-064-RSSM3A0 /80/114.3/200/B5/M12-PM	5-Y3: 1-40	5 -30-S	
GmbH °. 16 openheim			Sheet	1/2

General gearbox data	Character	Unit	
Planetary gearbox – gearing type	-	-	Straight teeth
Rotation direction	-	-	Input and output in the same direction
Number of stages	р	-	2-stage
Output shaft bearing	-	-	Tapered roller bearing
Service life (L10h)	tL	h	20.000
Max. operating temperature	T <sub>min</sub> / T <sub>max</sub>	°۲	-25 / +90
Protection class	-	-	IP 65
Lubrication (lifetime lubrication)	-	-	Standard Lubrication (Castrol Optigear Synthetic 800/150)
Installation position	-	-	Апу
Max. bending moment based on the gearbox input flange (for motor weight) (1)	M <sub>b</sub>	Nm	80
Motor shaft concentricity / Coaxiality and axial runout Motor flange	-	mm	0,025 / 0,05 (Measuring methods according to DIN EN 50347)
Required motor shaft tolerance	-	-	j6; k6
Min. permissible motor shaft length	L <sub>20 min</sub>	mm	57
Reference operating mode	-	-	S1
Reference operating factor	K <sub>A</sub>	-	1
Reference speed	Π2	rpm	100
Reference ambient temperature	T <sub>Amb</sub>	۲.	20
The permissible output shaft loads depend on the pinion which is sele Please use the NCP design software to determine the values. www.neugart.com	cted.		

Pinion data	Character	Unit	
Pinion designation	-	-	PM1-40-30-S
Module	m <sub>n</sub>	mm	4
Number of teeth	Zp	-	30
Helix angle	β	۰	-19,5283
Flank direction	R	-	left
Pitch circle diameter	d <sub>o</sub>	ШШ	127,32
Profile modification factor	х	-	0,2
Operating pitch circle diameter (6)	ďw	ШШ	128,92
Quality	Q	-	6
Max. feed force (5)	Fv	Ν	12990
Max. feed speed	V	m/min	53
Pinion weight	mp	kg	3,67
Mass moment of inertia of pinion	Jp	kgcm <sup>2</sup>	81,803

(1) Max. motor weight\* in kg =

with symmetrically distributed motor weightwith horizontal and stationary mounting

Ratio-dependent gearbox data	Character	Unit	
Ratio	Ьіі	-	64
Nominal output torque	T <sub>2N</sub>	Nm	450
Max. output torque for 30.000 output shaft rotations	T <sub>2max</sub>	Nm	720
Emergency stop torque permitted 1000 times	T <sub>2Stop</sub>	Nm	1000
Average idle torque for n1=3,000 rpm and 20 °C gearbox temperature	То	Nm	0,85
Average thermal input speed at 50% T2N, S1, and T_Amb Operating temperature may not be exceeded!	П <sub>1N</sub> 50%	грт	3500
Average thermal input speed at 100% T2N, S1, and T_Amb Operating temperature may not be exceeded!	<sup>П</sup> 1N 100%	грт	3500
Max. mechanical input speed Operating temperature may not be exceeded!	<sup>N</sup> 1 Limit	грт	8500
Torsional backlash based on output shaft	jţ	arcmin	< 1
Torsional stiffness based on output shaft	Cg	Nm/arcmin	182
Efficiency at T2N, gearbox temperature 70 °C and n1=1,000rpm	η	%	93
Running noise at n1=3,000 rpm without load at a distance of 1m	Qg	dB(A)	70
Gearbox weight	m <sub>G</sub>	kg	19,7
Mass moment of inertia based on clamning system diameter input	J	kgcm <sup>2</sup>	6,644

(5) T2max of gearbox must not be exceeded.

(6) Center distance a in mm:



Subject to modifications.

0,2 x M<sub>b</sub> motor length in m



PLFN140-064-RSSM3AG-Y35 /80/114.3/200/B5/M12-PM1-40-30-S



Revision status: R from: 02/2023

Bc. Tomáš TRUNEČEK

## Příloha I

# Vybraná planetová převodovka\$-2.~osa





#### Materials / Surfaces:

Input flange: Aluminum / untreated Housing: Steel / heat-treated and post-oxidized (black) Output flange: Steel / untreated

#### <u>Hints:</u>

Please pay attention to the operating and mounting instructions. Subject to modifications.




General gearbox data	Character	Unit	
Planetary gearbox – gearing type	-	-	Straight teeth
Rotation direction	-	-	Input and output in the same direction
Number of stages	р	-	2-stage
Output shaft bearing	-	-	Tapered roller bearing
Service life (L10h)	tL	h	20.000
Max. operating temperature	T <sub>min</sub> / T <sub>max</sub>	°C	-25 / +90
Protection class	-	-	IP 65
Lubrication (lifetime lubrication)	-	-	Standard Lubrication (Castrol Optigear Synthetic 800/150)
Installation position	-	-	Апу
Max. bending moment based on the gearbox input flange (for motor weight) (1)	Mb	Nm	80
Motor shaft concentricity / Coaxiality and axial runout Motor flange	-	mm	0,02 / 0,05 (Measuring methods according to DIN EN 50347)
Required motor shaft tolerance	-	-	j6; k6
Min. permissible motor shaft length	L <sub>20 min</sub>	mm	39
Reference operating mode	-	-	S1
Reference operating factor	K <sub>A</sub>	-	1
Reference speed	Π2	rpm	100
Reference ambient temperature	T <sub>Amb</sub>	۲)	20
The normissible output shaft leads depend on the ninion which is solar	rtod		

ion which is selected. Please use the NCP design software to determine the values.

www.neugart.com

(1) Max. motor weight\* in kg =

Pinion data

Pinion designation

Number of teeth

Flank direction

Pitch circle diameter

Max. feed force (5) Max. feed speed

Pinion weight

Profile modification factor

Operating pitch circle diameter (6)

Mass moment of inertia of pinion

Helix angle

Quality

Module

\* with symmetrically distributed motor weight \* with horizontal and stationary mounting

64
64
450
720
1000
0,85
3500
3500
8500
< 1
182
93
70
15,8
1,996

(5) T2max of gearbox must not be exceeded.

(6) Center distance a in mm:



Subject to modifications.

Character	Unit	
-	-	PM1-40-30-S
m <sub>n</sub>	mm	4
Zp	-	30
β	۰	-19,5283
R	-	left
d <sub>0</sub>	ШШ	127,32
х	-	0,2
ďw	ШШ	128,92
Q	-	6
Fv	N	12990
V	m∕min	53
Μ <sub>p</sub>	kg	3,67
Jp	kgcm <sup>2</sup>	81,803

0,2 x M<sub>b</sub> motor length in m



PLFN140-064-RSSM3AF-Z19 /60/110/145/B5/M8-PM1-40-30-S



Revision status: R from: 02/2023

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha J

# Vybraná planetová převodovka-3. osa





#### <u> Materials / Surfaces:</u>

Input flange: Aluminum / untreated Housing: Steel / heat-treated and post-oxidized (black) Output flange: Steel / untreated

#### <u>Hints:</u>

Please pay attention to the operating and mounting instructions. Subject to modifications.





General tolerance DIN ISO 2768-

Neugart Gmbl Keltenstr. 1a D–77971 Kippen

Ø145			
?Т	Scale: 2:5	DIN A3	ISO
	Changed revision status: Q	 from: 05/20	)22
J-cL	PLFN140-032-RSS /55/110/145/B5/M8-	SM3AF-Z19 PM1-30-4	) .0-S
ıH 6 1heim			Sheet 1/2

General gearbox data	Character	Unit	
Planetary gearbox – gearing type	-	-	Straight teeth
Rotation direction	-	-	Input and output in the same direction
Number of stages	p	-	2-stage
Output shaft bearing	-	-	Tapered roller bearing
Service life (L10h)	tL	h	20.000
Max. operating temperature	T <sub>min</sub> / T <sub>max</sub>	۰۲	-25 / +90
Protection class	-	-	IP 65
Lubrication (lifetime lubrication)	-	-	Standard Lubrication (Castrol Optigear Synthetic 800/150)
Installation position	-	-	Any
Max. bending moment based on the gearbox input flange (for motor weight) (1)	Mb	Nm	80
Motor shaft concentricity / Coaxiality and axial runout Motor flange	-	mm	0,02 / 0,05 (Measuring methods according to DIN EN 50347)
Required motor shaft tolerance	-	-	j6; k6
Min. permissible motor shaft length	L <sub>20 min</sub>	mm	34
Reference operating mode	-	-	S1
Reference operating factor	K <sub>A</sub>	-	1
Reference speed	Π2	rpm	100
Reference ambient temperature	T <sub>Amb</sub>	۰۲	20
The nermissible output shaft loads depend on the ninion which is selec	-tod		

ion which is selected. Please use the NCP design software to determine the values.

www.neugart.com

(1) Max. motor weight\* in kg =

Pinion data

Pinion designation

Number of teeth

Flank direction

Pitch circle diameter

Max. feed force (5) Max. feed speed

Pinion weight

Profile modification factor

Operating pitch circle diameter (6)

Mass moment of inertia of pinion

Helix angle

Quality

Module

\* with symmetrically distributed motor weight

Ratio-dependent gearbox data	Character	Unit	
Ratio	bii	-	32
Nominal output torque	T <sub>2N</sub>	Nm	600
Max. output torque for 30,000 output shaft rotations	T <sub>2max</sub>	Nm	960
Emergency stop torque permitted 1000 times	T <sub>2Stop</sub>	Nm	1500
Average idle torque for n1=3,000 rpm and 20 °C gearbox temperature	То	Nm	1,1
Average thermal input speed at 50% T2N, S1, and T_Amb Operating temperature may not be exceeded!	<sup>N</sup> 1N 50%	грт	3500
Average thermal input speed at 100% T2N, S1, and T_Amb Operating temperature may not be exceeded!	П <sub>1N</sub> 100%	грт	2850
Max. mechanical input speed Operating temperature may not be exceeded!	N <sub>1 Limit</sub>	грт	8500
Torsional backlash based on output shaft	j <sub>t</sub>	arcmin	< 1
Torsional stiffness based on output shaft	Cg	Nm/arcmin	212
Efficiency at T2N, gearbox temperature 70 °C and n1=1,000rpm	η	%	95
Running noise at n1=3,000 rpm without load at a distance of 1m	Qg	dB(A)	70
Gearbox weight	m <sub>G</sub>	kg	15,6
Mass moment of inertia based on clamping system diameter input	J	kgcm <sup>2</sup>	2,066

(5) T2max of gearbox must not be exceeded.

(6) Center distance a in mm:



Subject to modifications.

Character	Unit	
-	-	PM1-30-40-S
m <sub>n</sub>	mm	3
Zp	-	40
β	٥	-19,5283
R	-	left
d <sub>0</sub>	ШШ	127,32
х	-	0,35
ďw	ШШ	129,42
Q	-	6
F <sub>V</sub>	Ν	13020
V	m/min	106
m <sub>p</sub>	kg	2,92
Jp	kgcm <sup>2</sup>	64,619

0,2 x M<sub>b</sub>

motor length in m

\* with horizontal and stationary mounting



PLFN140-032-RSSM3AF-Z19 /55/110/145/B5/M8-PM1-30-40-S



Revision status: R from: 02/2023

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha K

# Validace výsledků Neugart Calculation Program — výpočtový list

$\begin{split} M_{m1} &:= 12.1 \ N \cdot m & n_{m1} := 1500 \cdot \frac{1}{min} & I_{m1} := 0.00587 \ kg \cdot m^2 \\ \mathbf{P\check{revodovka PLFN140-064-RSSM3AG}} \\ I_{p1} &:= 6.664 \ kg \cdot cm^2 = 0.00067 \ kg \cdot m^2 & i_{p1} := 64 & \eta_{p1} := 0.93 \\ M_{p1o} &:= M_{m1} \cdot i_{p1} \cdot \eta_{p1} = 720 \ N \cdot m & \dots \text{ max. moment na p\check{revodovce}} \\ \mathbf{P\check{revod pastorek-kolo}} \\ m_{n1} &:= 4 \ mm & \beta := 19.5283 \ ^{\circ} & m_{t1} := \frac{m_{n1}}{\cos(\beta)} = 4.244 \ mm & \eta_{pk1} := 0.98 \\ z_1 &:= 32 & z_2 := 169 & i_{pk1} := \frac{z_2}{z_1} = 5.28 \\ D_1 &:= m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm & D_2 := m_{t1} \cdot z_2 = 717.259 \ mm \\ D_{a1} &:= D_1 + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm & D_{a2} := D_2 + 2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm \\ D_{f1} &:= D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm & D_{f2} := D_2 - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \\ i_{A1} &:= i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 & \dots \text{ celkový p\check{r}evod} \\ \\ M_{A1} &:= M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m & \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A1} &:= \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} & \dots \text{ výstupní otáčky} \\ \end{split}$	Servopohon Fanuc Beta iS 22/2000 (45 Nm při max. 1 000 ot/min)						
Převodovka PLFN140-064-RSSM3AG $I_{p1} \coloneqq 6.664 \ kg \cdot cm^2 = 0.00067 \ kg \cdot m^2$ $i_{p1} \coloneqq 64$ $\eta_{p1} \coloneqq 0.93$ $M_{p1o} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{p1} + \eta_{p1} \equiv 720 \ N \cdot m$ max. moment na převodovce         Převod pastorek-kolo $m_{n1} \coloneqq 4 \ mm$ $\beta \coloneqq 19.5283^\circ$ $m_{t1} \coloneqq \frac{m_{n1}}{\cos(\beta)} = 4.244 \ mm$ $\eta_{pk1} \coloneqq 0.98$ $z_1 \coloneqq 32$ $z_2 \coloneqq 169$ $i_{pk1} \coloneqq \frac{z_2}{z_1} = 5.28$ $D_1 \coloneqq m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm$ $D_2 \coloneqq m_{t1} \cdot z_2 = 717.259 \ mm$ $D_{a1} \coloneqq D_1 + 2 \ m_{a1} = 143.812 \ mm$ $D_{a2} \coloneqq D_2 + 2 \ m_{a1} = 725.259 \ mm$ $D_{f1} \coloneqq D_1 - 2.5 \ m_{a1} = 125.812 \ mm$ $D_{f2} \coloneqq D_2 - 2.5 \ m_{a1} = 707.259 \ mm$ $d_{A1} \coloneqq i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338$ celkový převod $M_{A1} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m$ výstupní moment $n_{A1} \coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min}$ výstupní otáčky	$M_{m1} \coloneqq 12.1 \ N \cdot m$	$n_{m1} \coloneqq 1500 \cdot \frac{1}{min}$	$I_{m1} \coloneqq 0.00587 \ kg \cdot m^2$				
$\begin{split} &I_{p1} \coloneqq 6.664 \ kg \cdot cm^2 \equiv 0.00067 \ kg \cdot m^2 & i_{p1} \coloneqq 64 & \eta_{p1} \coloneqq 0.93 \\ &M_{p1o} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{p1} \cdot \eta_{p1} \equiv 720 \ N \cdot m & \dots \text{ max. moment na převodovce} \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ $	Převodovka PLFN140-064-RSS	M3AG					
$\begin{split} M_{p1o} &:= M_{m1} \cdot i_{p1} \cdot \eta_{p1} = 720 \ N \cdot m & \dots \text{ max. moment na převodovce} \\ \hline \mathbf{P\check{r}evod pastorek-kolo} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	$I_{p1} \coloneqq 6.664 \ kg \cdot cm^2 = 0.00067 \ kg \cdot m^2$	$m^2                                     $	$\eta_{p1}\!\coloneqq\!0.93$				
<b>Převod pastorek-kolo</b> $m_{n1} := 4 \ mm$ $\beta := 19.5283$ ° $m_{t1} := \frac{m_{n1}}{\cos(\beta)} = 4.244 \ mm$ $\eta_{pk1} := 0.98$ $z_1 := 32$ $z_2 := 169$ $i_{pk1} := \frac{z_2}{z_1} = 5.28$ $D_1 := m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm$ $D_2 := m_{t1} \cdot z_2 = 717.259 \ mm$ $D_{a1} := D_1 + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm$ $D_{a2} := D_2 + 2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm$ $D_{f1} := D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm$ $D_{f2} := D_2 - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm$ $i_{A1} := i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338$ celkový převod $M_{A1} := M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m$ výstupní moment $n_{A1} := \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min}$ výstupní otáčky	$M_{p1o} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{p1} \cdot \eta_{p1} = 720 \ N \cdot m$	max. moment na	převodovce				
$\begin{split} m_{n1} &\coloneqq 4 \ mm \qquad \beta &\coloneqq 19.5283 \ ^{\circ} \qquad m_{t1} \coloneqq \frac{m_{n1}}{\cos(\beta)} = 4.244 \ mm \qquad \eta_{pk1} \coloneqq 0.98 \\ z_1 &\coloneqq 32 \qquad z_2 \coloneqq 169 \qquad \qquad i_{pk1} \coloneqq \frac{z_2}{z_1} = 5.28 \\ D_1 &\coloneqq m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm \qquad D_2 \coloneqq m_{t1} \cdot z_2 = 717.259 \ mm \\ D_{a1} &\coloneqq D_1 + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm \qquad D_{a2} \coloneqq D_2 + 2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm \\ D_{f1} &\coloneqq D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm \qquad D_{f2} \coloneqq D_2 - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \\ i_{A1} &\coloneqq i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 \qquad \dots \ \text{celkový převod} \\ M_{A1} &\coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m \qquad \dots \ \text{výstupní moment} \\ n_{A1} &\coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} \qquad \dots \ \text{výstupní otáčky} \end{split}$	Převod pastorek-kolo	m .					
$\begin{aligned} z_1 &:= 32 & z_2 := 169 & i_{pk1} := \frac{z_2}{z_1} = 5.28 \\ D_1 &:= m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm & D_2 := m_{t1} \cdot z_2 = 717.259 \ mm \\ D_{a1} &:= D_1 + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm & D_{a2} := D_2 + 2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm \\ D_{f1} &:= D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm & D_{f2} := D_2 - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \\ i_{A1} &:= i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 & \dots \text{ celkový převod} \\ \end{aligned}$ $\begin{aligned} M_{A1} &:= M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m & \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A1} &:= \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} & \dots \text{ výstupní otáčky} \end{aligned}$	$m_{n1} \coloneqq 4 \ mm \qquad \beta \coloneqq 19.5283 \ ^{\circ}$	$m_{t1} \coloneqq \frac{m_{n1}}{\cos\left(\beta\right)} = 4.244 \ mm$	$\eta_{pk1}\!\coloneqq\!0.98$				
$\begin{array}{lll} D_{1}\coloneqq m_{t1}\cdot z_{1} = 135.812 \ mm & D_{2}\coloneqq m_{t1}\cdot z_{2} = 717.259 \ mm \\ D_{a1}\coloneqq D_{1}+2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm & D_{a2}\coloneqq D_{2}+2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm \\ D_{f1}\coloneqq D_{1}-2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm & D_{f2}\coloneqq D_{2}-2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \\ i_{A1}\coloneqq i_{p1}\cdot i_{pk1} = 338 & \dots \ \text{celkový převod} \\ M_{A1}\coloneqq M_{m1}\cdot i_{A1}\cdot \eta_{p1}\cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N\cdot m & \dots \ \text{výstupní moment} \\ n_{A1}\coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} & \dots \ \text{výstupní otáčky} \end{array}$	$z_1 := 32$ $z_2 := 169$		$i_{pk1} \! \coloneqq \! rac{z_2}{z_1} \! = \! 5.28$				
$D_{a1} \coloneqq D_{1} + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm \qquad D_{a2} \coloneqq D_{2} + 2 \ m_{n1} = 725.259 \ mm \qquad D_{f1} \coloneqq D_{1} - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm \qquad D_{f2} \coloneqq D_{2} - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \qquad i_{A1} \coloneqq i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 \qquad \dots \text{ celkový převod} \qquad M_{A1} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m \qquad \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A1} \coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} \qquad \dots \text{ výstupní otáčky} \qquad \dots \text{ výstupní otáčky}$	$D_1 \coloneqq m_{t1} \cdot z_1 = 135.812 \ mm$	$D_2 \coloneqq m_{t1} \cdot z_2 = 717.2$	59 mm				
$\begin{split} D_{f1} &\coloneqq D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm & D_{f2} &\coloneqq D_2 - 2.5 \ m_{n1} = 707.259 \ mm \\ i_{A1} &\coloneqq i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 & \dots \text{ celkový převod} \\ M_{A1} &\coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m & \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A1} &\coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} & \dots \text{ výstupní otáčky} \end{split}$	$D_{a1} \coloneqq D_1 + 2 \ m_{n1} = 143.812 \ mm$	$D_{a2} := D_2 + 2 \ m_{n1} = 7$	$725.259 \ mm$				
$i_{A1} \coloneqq i_{p1} \cdot i_{pk1} = 338 \qquad \dots \text{ celkový převod}$ $M_{A1} \coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 N \cdot m \qquad \dots \text{ výstupní moment}$ $n_{A1} \coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \frac{1}{min} \qquad \dots \text{ výstupní otáčky}$	$D_{f1} \coloneqq D_1 - 2.5 \ m_{n1} = 125.812 \ mm$	$D_{f2} \coloneqq D_2 - 2.5 \ m_{n1} \equiv$	$=707.259 \ mm$				
$\begin{split} M_{A1} &\coloneqq M_{m1} \cdot i_{A1} \cdot \eta_{p1} \cdot \eta_{pk1} = 3727 \ N \cdot m & \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A1} &\coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min} & \dots \text{ výstupní otáčky} \end{split}$	$i_{A1}\!\coloneqq\!i_{p1}\!\cdot\!i_{pk1}\!=\!338$	celkový převod					
$n_{A1} \coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min}$ výstupní otáčky	$M_{A1}\!\coloneqq\!M_{m1}\!\cdot\!i_{A1}\!\cdot\!\eta_{p1}\!\cdot\!\eta_{pk1}\!=\!3727\ N$	• <i>m</i> výstupní moment	:				
	$n_{A1} \coloneqq \frac{n_{m1}}{i_{A1}} = 4.4 \ \frac{1}{min}$	výstupní otáčky					

# Zátěž redukovaná na motor $I_{A1} \coloneqq 3.22 \cdot 10^9 \ kg \cdot mm^2 = 3220 \ kg \cdot m^2$ $I_{red1} \coloneqq I_{p1} + \frac{I_{A1}}{i_{A1}^2} = 0.02885 \ kg \cdot m^2$ $p_{I1} \coloneqq \frac{I_{red1}}{I_{m1}} = 4.92$ ... zátěžový poměr $t_{A1} \coloneqq \frac{0.5}{n_{A1}} = 6.8 \ s$ ... nominální čas rotace o 180° $t_{a1} \coloneqq 0.5 \ s$ ... čas zrychlení na max. otáčky

$$M_{a1} \coloneqq \frac{I_{red1} \cdot 2 \ \pi \cdot n_{m1}}{t_{a1}} = 9.1 \ N \cdot m$$

... rozběhový moment

### Servopohon Fanuc Beta iS 12/3000 (25 Nm při max. 2 000 ot/min)

$M_{m2} \coloneqq 11 \ N \cdot m$	$n_{m2} \coloneqq 2000 \cdot \frac{1}{min}$	$I_{m2} \coloneqq 0.00235 \ kg \cdot m^2$

Převodovka PLFN140-064-RSSM3AF	-	
$I_{p2} \coloneqq 6.596 \ kg \cdot cm^2 = 0.0007 \ kg \cdot m^2$	$i_{p2}\!\coloneqq\!64$	$\eta_{p2}\!\coloneqq\!0.94$
$M_{p2o} := M_{m2} \cdot i_{p2} \cdot \eta_{p2} = 662 \ N \cdot m$	max. mo	ment na převodovce

#### Převod pastorek-kolo

 $\beta \coloneqq 19.5283 \circ m_{t2} \coloneqq \frac{m_{n2}}{\cos(\beta)} = 4.244 \ mm \qquad \eta_{pk2} \coloneqq 0.98$  $m_{n2} \coloneqq 4 \ mm$ 

 $i_{pk2} = \frac{z_4}{z_2} = 5.28$  $z_4\!\coloneqq\!169$  $z_3 = 32$  $D_4\!\coloneqq\!m_{t2}\!\cdot\!z_4\!=\!717.259\,\,mm$  $D_3 \coloneqq m_{t2} \cdot z_3 = 135.812 \ mm$  $D_{a3} := D_3 + 2 m_{n2} = 143.812 mm$   $D_{a4} := D_4 + 2 m_{n2} = 725.259 mm$  $D_{f4} \coloneqq D_4 - 2.5 \ m_{n2} = 707.259 \ mm$  $D_{f3} \coloneqq D_3 - 2.5 \ m_{n2} = 125.812 \ mm$ 

... celkový převod

$$i_{A2}\!\coloneqq\!i_{p2}\!\cdot\!i_{pk2}\!=\!338$$

$$\begin{split} M_{A2} &\coloneqq M_{m2} \cdot i_{A2} \cdot \eta_{p2} \cdot \eta_{pk2} = 3425 \ N \cdot m & \dots \text{ výstupní moment} \\ n_{A2} &\coloneqq \frac{n_{m2}}{i_{A2}} = 5.9 \ \frac{1}{min} & \dots \text{ výstupní otáčky} \end{split}$$

#### Zátěž redukovaná na motor

$$\begin{split} I_{A2} &\coloneqq 1.148 \cdot 10^8 \ kg \cdot mm^2 = 114.8 \ kg \cdot m^2 \qquad I_{red2} &\coloneqq I_{p2} + \frac{I_{A2}}{i_{A2}^2} = 0.00166 \ kg \cdot m^2 \\ p_{I2} &\coloneqq \frac{I_{red2}}{I_{m2}} = 0.71 \qquad \qquad \dots \text{ zátěžový poměr} \\ t_{A2} &\coloneqq \frac{0.5}{n_{A2}} = 5.1 \ s \qquad \qquad \dots \text{ nominální čas rotace o } 180^\circ \end{split}$$

 $t_{a2} = 0.5 \ s$  $M_{a2} \coloneqq \frac{I_{red2} \cdot 2 \ \pi \cdot n_{m2}}{t_{a2}} + 9.2 \ N \cdot m = 9.9 \ N \cdot m \qquad \dots \text{ rozběhový moment}$ 

Servopohon Fanuc Beta iS 8/3000 (13 Nm při max. 2000 ot/min)						
$M_{m3} \coloneqq 7 \ N \cdot m$	$n_{m3} \coloneqq 2000 \cdot \frac{1}{min}$	$I_{m3} \coloneqq 0.00124 \ kg \cdot m^2$				
Převodovka PLFN140-032-RSSM	I3AF					
$I_{p3} \coloneqq 2.066 \ kg \cdot cm^2 = 0.0002 \ kg \cdot m^2$	$i_{p3}$ := 32	$\eta_{p3}\!\coloneqq\!0.95$				
$M_{p3o} \coloneqq M_{m2} \cdot i_{p3} \cdot \eta_{p3} = 334 \ N \cdot m$	max. moment r	na převodovce				
Převod pastorek-kolo						
$m_{n3} \coloneqq 3 \ mm$ $\beta \coloneqq 19.5283$ ° $m$	$a_{t3} \coloneqq \frac{m_{n3}}{\cos(\beta)} = 3.183 \ mm$	$\eta_{pk3}\!\coloneqq\!0.98$				
$z_5 \! \coloneqq \! 32$	$z_6 \! \coloneqq \! 149$	$i_{pk3} \! \coloneqq \! \frac{z_6}{z_5} \! = \! 4.66$				
$D_5 \coloneqq m_{t2} \cdot z_5 = 135.812 \ mm$	$D_6 \coloneqq m_{t3} \cdot z_6 = 474$	.282 mm				
$D_{a5} \coloneqq D_5 + 2 \ m_{n3} = 141.812 \ mm$	$D_{a6} \coloneqq D_6 + 2 \ m_{n3} \equiv$	$=480.282 \ mm$				
$D_{f5} \coloneqq D_5 - 2.5 \ m_{n3} = 128.312 \ mm$	$D_{f6} \coloneqq D_6 - 2.5 \ m_n$	<sub>3</sub> =466.782 mm				
$i_{A3}\!\coloneqq\!i_{p3}\!\cdot\!i_{pk3}\!=\!149$	celkový převod					
$M_{A3} \coloneqq M_{m3} \cdot i_{A3} \cdot \eta_{p3} \cdot \eta_{pk3} = 971 \ N \cdot n$	n výstupní mome	nt				
$n_{A3} \coloneqq \frac{n_{m3}}{i_{A3}} = 13.4 \ \frac{1}{\min}$	výstupní otáčky	/				
Zátěž redukovaná na motor						
$I_{A3} := 8.281 \cdot 10^7 \ kg \cdot mm^2 = 82.81 \ k$	$eg \cdot m^2$ $I_{red3} := I_{p3} + \frac{I_{A3}}{i_{A2}^2}$	$= 0.00394 \ kg \cdot m^2$				
$p_{I3} \coloneqq \frac{I_{red3}}{I_{m3}} = 3.17$	zátěžový pomě	r				
$t_{A1}\!\coloneqq\!\frac{0.5}{n_{A3}}\!=\!2.2~s$	nominální čas r	otace o 180°				
$t_{a3} := 0.5 \ s$	čas zrychlení na	a max. otáčky				
$M_{a3} \! \coloneqq \! \frac{I_{red3} \! \cdot \! 2 \; \pi \! \cdot \! n_{m3}}{t_{a3}} \! = \! 1.6 \; N \! \cdot \! m$	rozběhový mon	nent				

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha L

Vybrané otočové ložisko 1. a 2. osy — katalogový list [?, str. 86–87]

# **Crossed roller bearings**

Standard series 14 without gear teeth

Series XSU



XSU 14

4 taper type lubrication nipples, DIN 71412–A M8×1, arranged evenly about the circumference and recessed

Dimension table · Dimensions in mm								
Designation	No. <sup>1)</sup>	Mass	Dimensions Fixing holes					
			D <sub>a</sub> <sup>2)</sup>	di <sup>2)</sup>	Di	d <sub>a</sub>	La	n <sub>a</sub> <sup>3)</sup>
		≈kg	–IT7	+IT7				
XSU 140414	1	28	484	344	415 <sup>+0,5</sup>	413 <sub>-0,5</sub>	460	24
XSU 140544	2	38	614	474	545 <sup>+0,5</sup>	543_0,5	590	32
XSU 140644	3	44	714	574	645 <sup>+0,6</sup>	643_0,6	690	36
XSU 140744	(4)	52	814	674	745 <sup>+0,6</sup>	743 <sub>-0,6</sub>	790	40
XSU 140844	5	60	914	774	845 <sup>+0,6</sup>	843_0,6	890	40
XSU 140944	6	67	1014	874	945 <sup>+0,7</sup>	943_0,7	990	44
XSU 141094	7	77	1164	1024	1095 <sup>+0,7</sup>	1093 <sub>-0,7</sub>	1140	48

1) Number of associated curve,

see static limiting load diagram Raceway and Fixing screws.

<sup>2)</sup> Bearings always with centring, for centring lengths see *dimension drawing*.

<sup>3)</sup> Number of holes per ring.

<sup>4)</sup> Maximum radial load. For load carrying capacity of screws see section *Fixing screws*, page 20.

Designation	No.	А	В	С	D				
XSU 140414	1	0,04	0,04	0,06	0,06				
XSU 140544	2	0,04	0,04	0,07	0,06				
XSU 140644	3	0,05	0,05	0,08	0,07				
XSU 140744	4	0,05	0,05	0,09	0,08				
XSU 140844	(5)	0,06	0,06	0,09	0,08				
XSU 14 0944	6	0,06	0,06	0,11	0,09				
XSU 14 1094	7	0,07	0,07	0,11	0,11				

Running accuracy (to raceway)

		Fixing screws	Basic load rati	Internal clearance			
Li	ni <sup>3)</sup>	Frperm	axial		radial		Preload
		(friction locking) <sup>4)</sup>	dyn. C <sub>a</sub>	stat. C <sub>0a</sub>	dyn. C <sub>r</sub>	stat. C <sub>0r</sub>	
		kN	kN	kN	kN	kN	
368	24	99,1	229	520	146	250	0,01 incl. 0,03
498	32	132,2	270	680	170	330	0,01 incl. 0,03
598	36	148,7	290	800	185	395	0,01 incl. 0,04
698	40	165,2	315	930	200	455	0,01 incl. 0,04
798	40	165,2	340	1050	215	510	0,01 incl. 0,04
898	44	181,7	360	1170	227	580	0,01 incl. 0,05
1048	48	198,2	390	1360	246	670	0,01 incl. 0,05



Schaeffler Technologies

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha M

# Vybrané otočové ložisko 3. osy — katalogový list [?]





Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha N

# Analýza přesnosti polohování — výpočtový list

## Indexace A1

$d \coloneqq 35 mm$	nominální průměr čepu/pouzdra
$x \coloneqq \frac{860}{2} mm = 430 mm$	vzdálenost čepu o středu rotace
$R_1 \coloneqq 1332 \ mm$	vzdálenost středu přípravku od osy rotace
$r \coloneqq 500 \ mm$	kontrolní rádius

<u>Vůle v uložení čep-pouzdro</u>	
Čep g7	Pouzdro F7
$es \coloneqq -0.009 \ mm$	$ES \coloneqq 0.050 \ mm$
$ei \coloneqq -0.034 \ mm$	$EI \coloneqq 0.025 \ mm$
$v_{max} \coloneqq (d + ES) - (d + ei) = 0.084 \ mm$	$v_{min} \coloneqq (d + EI) - (d + es) = 0.034 \ mm$

# BackLash polohování vlivem vůlí v uložení čep-pouzdro

$$\begin{split} v = x \cdot T_{BL_{-i}} => & T_{BL_{-i}}(v) \coloneqq \frac{v}{x} \\ T_{BL_{-i}\max} \coloneqq T_{BL_{-i}}(v_{max}) = 0.672 \ arcmin \end{split}$$

$$T_{BL\_i\_min} \coloneqq T_{BL\_i} \left( v_{min} \right) = 0.272 \ arcmin$$

 $\frac{\text{Tolerance polohování s indexací A1}}{T_{BL\_i\_R} \left( T_{BL\_i} \right) \coloneqq R_1 \cdot T_{BL\_i}}$ 

$$T_{BL_{i_{R_{max}}} = T_{BL_{i_{R_{k_{max}}}}}(T_{BL_{i_{max}}}) = 0.26 mm$$

... skutečná tolerance polohování

$$T_{BL_{-i}R_{-}min} \coloneqq T_{BL_{-i}R_{-}}(T_{BL_{-i}min}) = 0.105 mm$$

$$T_{BL\_i\_r\_max}\!\coloneqq\!r\boldsymbol{\cdot} T_{BL\_i\_max}\!=\!0.098~mm$$

$$T_{BL\_i\_r\_min} \coloneqq r \cdot T_{BL\_i\_min} = 0.04 mm$$

... kontrolní tolerance polohování

### 1. a 2. Osa

#### Ozubení A1, A2

$D_{12} = 717.259 \ mm$	roztečný průměr ozubeného kola
$m_{12} = 4 mm$	modul (normálový)
$\beta \coloneqq 19.5283 \ ^{\circ}$	úhel sklonu zubů
$\alpha \coloneqq 20^{\circ}$	úhel záběru
$j_{n12} \coloneqq 0.03 \cdot m_{12} = 0.12 \ mm$	boční vůle ozubení v místě záběru (normálová)

$$BL_{oz\_12} \coloneqq \frac{j_{t12}}{\frac{D_{12}}{2}} = 1.299 \ arcmin$$
 ... BackLash

#### Převodovka A1, A2

$D_{p\check{r}12} := 136.8 \ mm$	roztečný průměr pastorku
$BL_{p\check{r}12} \coloneqq 1 \ arcmin$	BackLash převodovky

$$T_{p\check{r}12\_Dp\check{r}} := \frac{D_{p\check{r}12}}{2} \cdot BL_{p\check{r}12} = 0.02 \ mm$$
 ... tolerance polohování převodovky

#### Celková tolerance polohování A1

$$\begin{split} T_{BL_{12}} &\coloneqq j_{t12} + T_{p\check{r}12\_Dp\check{r}} = 0.155 \ mm \\ BL_{12} &\coloneqq \frac{T_{BL_{12}}}{2} = 1.49 \ arcmin \\ T_{BL_{12}} &\coloneqq R_1 \cdot BL_{12} = 0.577 \ mm \end{split} \qquad ... \text{ součtová tolerance polohování ozubení + převodovky na roztečném průměru ozubeného kola ... cekový BackLash A1 \\ ... \text{ tolerance polohování A1 (bez indexace)} \end{split}$$

$$T_{BL_{-}12_{-}r} \coloneqq r \cdot BL_{12} = 0.217 \ mm$$

$$\Delta_{A1\_indexace} \coloneqq T_{BL\_12\_R} - T_{BL\_i\_R\_max} = 0.317 \ mm$$
$$\Delta_{A1\_indexace} \coloneqq \left(1 - \left(\frac{T_{BL\_i\_R\_max}}{T_{BL\_12\_R}}\right)\right) \cdot 100 = 54.915$$

Celková tolerance polohování A2  $R_2 \coloneqq 217 \ mm$  $T_{BL 2 \ R_2} \coloneqq R_2 \cdot BL_{12} = 0.094 \ mm$  ... kontrolní tolerance polohování A1 (bez indexace)

... zlepšení přesnosti polohování při indexaci

... % zlepšení přesnosti polohování při indexaci

 $T_{BL\_2\_r} := r \cdot BL_{12} = 0.217 \ mm$ ... tolerance polohování A2

#### Ozubení A3

$D_3 := 474.282 \ mm$	roztečný průměr ozubeného kola					
$m_3 \coloneqq 3 \ mm$	modul (normálový)					
$\beta \coloneqq 19.5283 \ ^{\circ}$	úhel sklonu zubů					
$\alpha \coloneqq 20^{\circ}$	úhel záběru					
$j_{n3} \coloneqq 0.03 \cdot m_3 = 0.09 \ mm$	boční vůle ozubení v místě záběru (normálová)					

$j_{t3} \coloneqq \frac{j_{n3}}{\cos\left(\alpha\right) \cdot \cos\left(\beta\right)} = 0.102 \ mm$	obvodová boční vůle v ozubení
---	-------------------------------

 $BL_{oz\_3} \coloneqq \frac{j_{t3}}{\frac{D_3}{2}} = 1.473 \ arcmin$  ... BackLash

#### Převodovka A3

$D_{p\check{r}3} = 135.3 \ mm$	roztečný průměr pastorku
$BL_{p\check{r}3} \coloneqq 1 \ arcmin$	BackLash převodovky
$T_{p\check{r}3\_Dp\check{r}} := \frac{D_{p\check{r}3}}{2} \cdot BL_{p\check{r}3} = 0.02 \ mm$	tolerance polohování převodovky

# Celková tolerance polohování A3 $T_{BL_3} := j_{t_3} + T_{pr_3\_Dpr} = 0.121 \ mm$ ... součtová tolerance polohování ozubení +<br/>převodovky na roztečném průměru ozubeného kola<br/>... cekový BackLash A3 $BL_3 := \frac{T_{BL_3}}{\frac{D_3}{2}} = 1.758 \ arcmin$ ... cekový BackLash A3 $T_{BL_3\_r} := r \cdot BL_3 = 0.256 \ mm$ ... kontrolní tolerance polohování A3

#### Celková přesnost polohování polohovadla

 $v_{celk\_A2\_0} \coloneqq T_{BL\_i\_R\_max} + T_{BL\_2\_r} + T_{BL\_3\_r} = 0.733 \ mm$ 

 $v_{celk\_A2\_90} \coloneqq \sqrt{T_{BL\_i\_R\_max}^{2} + \left(T_{BL\_2\_R2} + T_{BL\_3\_r}\right)^{2}} = 0.436 \ mm$ 

Bc. Tomáš TRUNEČEK

# Příloha O

# Výkresová dokumentace vybraných částí



}					
	P 3:5	()			
		<b>)</b>			▲ 1892.5
		)			827.5
					<ul> <li>502.5</li> <li>240</li> <li>0</li> </ul>
					240 502.5
		9			827.5
		9			¥ 1892.5
	470 316 75 0	75 316 470			
	E POZADAVKY: ALNI ZATIZENI U OTACET POUZ OVADLO MOZNO	JEDNOHO RAM ES2.A4. ZVEDAT POUZE VSECHNY4Z JEDNOHO ZAVE	IENA (3. A 5. OSOU V NULOVE ZA OZNACENE AVESNE BODY -	OSY) 500 K POLOZE ZAVESNE BO VAZAT SYM 300 KG	G DY, ETRICKY,
TECHNICK I. MAXIM 2. I. OS 3. POLOH PRI Z PRIPU	VEDANI POUZIT STNA NOSNOST		SNEHO ONA Z 3		
TECHNICK I. MAXIM 2. I. OS 3. POLOH PRIZ PRIPU PARAMETR PREVOD CELKO PREVOD PLANETOVE PI	VEDANI POUZIT STNA NOSNOST Y: 	I. OSA 360,53 64	2. A 4. OSA 360,53 64	3. A 5. C 120 32	)SA
TECHNICK I. MAXIM 2. I. OS 3. POLOH PRIZ PRIPU PARAMETR PREVOD CELKO PREVOD PLANETOVE PI PREVOD PASTOREK-KOI NASTAVENI OI MOMENTU SER ROZSAH POHYE	VEDANI POUZIT STNA NOSNOST Y: 	I. OSA 360,53 64 169/30 12,64 0-180	2. A 4. OSA 360,53 64 169/30 12,64 ±150	3. A 5. C 120 32 150/40 15,96 NEOMEZEN	<u>IO</u>
TECHNICK I. MAXIM 2. I. OS 3. POLOH PRIZ PRIPU PARAMETR PREVOD CELKO PREVOD PLANETOVE PI PREVOD PASTOREK-KOI NASTAVENI OI MOMENTU SER' ROZSAH POHYE 1 STS-27  1 STS-27 	VEDANI POUZIT STNA NOSNOST Y: 	I. OSA 360,53 64 I69/30 I2,64 0-I80 	2. A 4. OSA 360,53 64 169/30 12,64 ±150	3. A 5. ( 120 32 150/40 15,96 NEOMEZEN 13.346 13.346	<u>SA</u> 
TECHNICK I. MAXIM 2. I. OS 3. POLOH PRIZ PRIPU PARAMETR PREVOD CELKO PREVOD PLANETOVE PI PREVOD PASTOREK-KOI NASTAVENI OI MOMENTU SER' ROZSAH POHYI 1 STS-27 1 STS-11 1 STS-11 1 STS-02 1 S	VEDANI POUZIT STNA NOSNOST Y: 	I.OSA         360,53         64         I69/30         I2,64         0-180	2.       A       4.       OSA         360,53       64         169/30       12,64         ±150       1000000000000000000000000000000000000	3. A 5. (         I20         32         I50/40         I5,96         NEOMEZEN         13.346         13.346         442.609         878.077         571.501         Cista hmot. Hr. 1         Weight         Zmena/Change	OSA         OSA         IO         IO         STS-27-00-B         STS-27-00-A         STS-27-00-A         STS-19-00         IO         STS-11-00         IO         STS-02-00         Imot.         Cislo vykresu         Posi         Drawing No.         Posi         Datum





	-													F		
EC	HNICKI OZUBEI (MOBII USTAV	E POZAD NE KOLO L MOBIL IT OSOV	AVKY (PO GEAR OU V	: ZICE OGL ZDALE	II) NAM/ 007 NEB( NOST PAS	AZAT Dekv Store	PLASTIC IVALENT K-KOLO	KYM ) SM	MAZIVEN IN. VUL	M NA	ozub (	ena k	ola			
-8	PODLOZK	A 13 - 300	ΗV	DI	N 125				0.007				251	G		
8	MATICE	M36x1,5		DI	N 439				0.253				239			
24	MATICE	M12 10.9		DI	N 934				0.014				238			
8	PODLOZK	A 21-350 H	V	11 D	N 6340				0.069				223			
86	SROUB M	16x14		ISO	7380-2				0.001				203			
24	SROUB M	112x70 10.9		DI	N 931				0.08				202	Н		
24	SROUB M	112x80 10.9		ISC	) 4762				0.09				201			
8	SROUB M	120x130		ISC	) 4017				0.395				200			
1	XSU1405	44		SKF (HFH)					36.652				100			
1	STS-09-	00		-					0.74		STS-	09-00	90			
1	STS-08-	00-B							2.522		STS-0	8-00-B	81			
1	STS-08-	00-A							2.522		STS-0	8-00-A	80			
1	STS-07-	00							4.653		STS-	07-00	70			
1	STS-06-	00							4.745		STS-	06-00	60			
8	SESTAVA	STAVENI							0.471	0	AD-01	1-03-a	20			
1	VENEC O	1		4		2CrMo4	+QT (15 142	)	48.041		STS-1	100-01	11	K		
1	STS-05-	00		_					5.059		STS-	05-00	5			
1	STS-04-	00		-					46.225		STS-	04-00	4			
1	STS-03-	00		_					406.145		406.145	0	STS-	00-20	3	
ocet usu	Nazev - Rozmer		mer Polotovi		lotovar	Material	konecny/vychozi	T.odp.	Cista hmot.	Hr. hmot.	Cislo	vykresu	Pozice			
ntity	Datum	Title - Size		Datum	Blank	Final Ma	terial/Material		Weight	Weight	Drawi Datum	ng No.	Position /Sign	$\left  \right $		
slil∕ ∦N.	Oct-30-23	Trunecek	Techno- log∕ist	Uaruiii			στηγατητ/ Αμμ.				וועיסט		Jight			
ezk.∕ HK. val.∕			Prezk./ CHK. Schval./											-		
PP.		FAKULTA STRO	APP.		METHODE 1 ISO 128	TOLER/	ANCE/TOLERC 015 ISO 27	  VAN   68mK	Meritko/Scale <b>1.5</b>	Cista hmc Assembly	otnost sest Weight	avy/	71 501	-		
V PLZNI				LITY	Soubor-model/A	SM-file STS_POLOHOVADLO_S		Pocet Listu/ STOJAN No. Sheets 1		Cislo sestavy/ Assembly No						
						JKW-TILE ST	S_POLOHOVADLO_	STOJAN	List/sheet 1	Тур∕Туре №		Format (C		М		
201/1	iile		_	TC ~~				ιις ν		NO.	<b>`</b>	romia(75)	2e _/			
			2	515-02	-00				515	-02-00	J		<b>´</b>			
	13			14			15				16					

- 00000 Y P 80 © 0 0 201

œ

G

0



				1									
			1										
-5			Ű										
					0								
<b>7</b> ////													
				0									
												>	
		<u> </u>			$\sim$								
		<		TAIL			5/						
		$\langle H \rangle$				20							
						) SU		-					
							309	-					
							309	-					
TEC I.	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC		VKY (PO) GEAR	E ZICE OGL	11) NA 007 NE	MAZAT BOEKV	<u>309</u> Plastic ivalent	K Y M	MAZIVEI	M NA	OZUBEN	NA KI	OL
TEC 1. 2. 3.	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA (	DZADA (OLA )BILG )SOVC POZI	VKY (PO) SEAR )U V CE	E ZICE OGL ZDALE IOI)	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI	MAZAT BOEKV ASTORE T POMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CEI	MAZIVEI N.VUL 99	M NA I	OZUBEN	NA K	OL
TEC 1. 2. 3. 2 120	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32		VKY (PO) E AR )U V CE	E E Z I C E C C E C C E C C E C C E C C E C C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C C E C	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CEI	MAZIVE N. VUL 99 0.025	M N A I	OZUBEN	NA Ki	0L 3(
TEC 1. 2. 3. 2 120 48	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1	DZADA (OLA )BILG )SOVC - 300F	VKY (PO) EAR DU V) CE	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	309 PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CEI	MAZIVEI N.VUL 99 0.025 0.007 0.014	M N A I		NA K	OL 30 2 2
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4	DZADA (OLA )BILG )SOVC : POZI - 300F	VKY (PO) GEAR DU V CE	: ZICE OGL ZDALE IOI) DIN D D	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	309 PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CE	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002	M N A I			OL 30 2 2
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 120 48 2 120 48 2 120 120 120 120 120 120 120	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6	DZADA (OLA )BILG )SOVC : POZI - 300F	VKY (PO) EAR DU V) CE	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CEI	MAZIVEI N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003	M N A I			OL 30 22 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 2 4 24	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M20×30 SROUB M12×65	2 A D A (OL A )B I L G )S O V C - 300F 10.9	VKY (PO) EAR DU V CE	: ZICE OGL ZDALE IOI) DIN D IN D IS IS	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	К Y M ) S M I С E I	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076	M N A I			OL 30 22 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 24 58	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M20×30 SROUB M12×65 SROUB M6×14	DZADA (OLA )BILG )SOVC - 300F 10.9 5 10.9		E E Z I C C C C C C C C C C C C C	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	KYM ) SMI CE	MAZIVEN N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001	M N A I			OL 3( 2) 2( 2) 2( 2) 2( 2)
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6,4 MATICE M6 SROUB M20×30 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×70	2 A D A (OL A )B I L G )S O V C 2 P O Z I - 300⊢ 10.9 5 10.9	VKY (PO) E AR )U V CE	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	К Y M ) S M I С E I	MAZIVEI N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.076 0.001 0.001 0.08	M N A I			OL 30 22 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 2 4 2 4 58 48 48 48	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M20×30 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×60 SROUB M12×70 SROUB M12×80	2 A D A (OL A )B I L G )B I L G )S O V C : P O Z I - 300F 10.9 - 10.9 - 10.9		E CANANT	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	K Y M ) S M I C E I	MAZIVEI N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.08 0.09	M N A I			OL 30 21 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing	2 A D A (OL A )B I L G )B I L G )S O V C : P O Z I - 300⊢ 10.9 - 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9		E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	II) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 DCTITE IN 172	MAZAT BOEKV ASTORE T POMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	K Y M ) S M I C E I	MAZIVEN N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.08 0.09	M NA I			OL 30 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 58 48 48 1 2 2 2 4 58 48 48 48 1 2 2 2 4 58 48 48 58 48 48 58 48 48 58 48 48 58 48 48 58 48 48 48 48 58 48 48 48 48 48 48 48 48 48 4	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 SROUB M20×30 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544	2 A D A (OL A )B I L G )B I L G )S O V C P O Z I - 300⊢ 10.9 - 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9 0 10.9	V K Y ( PO) E AR )U V CE IV E PLOC	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 DCTITE IN 172 F (HFH)	MAZAT BOEKV ASTORE T POMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	К Y M ) S M I С E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAZIVEI N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076	M N A I			<ul> <li>○ L</li> <li>30</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>20</li> <li< td=""></li<></ul>
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 120 48 2 4 2 4 58 48 48 48 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 SROUB M12×30 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×65 SROUB M12×70 SROUB M12×80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B 	2 A D A (OL A )B I L G )S O V C P O Z I - 300H 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9		E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 DCTITE IN 172 F (HFH)	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	K Y M ) S M I C E I	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0174 36.652 0.827	M NA I	O Z U B E N	NAK -00-B	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 58 48 48 48 48 48 48 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12×65 SROUB M12×70 SROUB M12×70 SROUB M12×70 SROUB M12×80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B 	2 A D A (OL A ) B I L G ) S O V C : P O Z I - 300F 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9		: Z I C E OG L Z D A L E I O I ) D IN D D ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO	<pre>III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 OCTITE IN 172 F (HFH)</pre>	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CI POZI	K Y M ) S M I C E   	MAZIVEN N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.00000000	M NA I	O Z U B E N	NA K -00-B -00-A	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 SROUB M12x65 SROUB M125 SROUB M125 SROUB M125 SROUB M125 SROU	2 A D A (OL A ) B I L G ) B I L G ) S O V C 2 P O Z I - 300⊢ 10.9 - 300⊢ 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - ×F		С ПО С С ПО	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 DCTITE IN 172 F (HFH) 	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI 	K Y M ) S M I C E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAZIVEI N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.076 0.076 0.02 0.003	M NA I	O Z UBEN 	NA K -00-B -00-A 1-01	OL 30 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12×32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M20×30 SROUB M12×65 SROUB M12×60 SROUB M10×60 SROUB M10×60 SROUB M10×60 SROUB M10×60	2 A D A (OL A ) B I L G ) D O Z P O Z I - 300F 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - XF		С П С С С С С С С С С С С С С С С С С С	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 TITE IN 172 F (HFH) 	MAZAT BOEKV ASTORET POMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI 	K Y M ) S M I C E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.03 0.09 0.03 0.003	M NA I	OZUBEN STS-18- STS-16 STS-16 STS-16	NAK -00-B -00-A 1-01 5-00	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 58 48 48 48 48 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M20x30 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B  STS-18-00-A  STS-15-00  STS-15-00  STS-14-00 	2 A D A (OL A )B I L G )B I L G )S O V C : P O Z I - 300F 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - 10.9 - XF		: Z   C E OGL Z D A L E OGL Z D A L E I 0   ) D IN D I SO I SO	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 TITE IN 172 F (HFH) 	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	<u>309</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI 	K Y M ) S M I C E	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.003 0.001 0.0001 0.00100000000	M NA I	OZUBEN STS-18- STS-18- STS-14 STS-14	NAK NAK -00-B -00-A 1-01 5-00 →-00	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B  STS-18-00-A  STS-11-01 P1.5 - DLE D2 STS-16-00  STS-13-00 	2 A D A (OL A ) B I L G ) B I L G ) B I L G ) C I ) D I ) O I )		С ПО СТ С ПО С С ПО	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 DCTITE IN 172 F (HFH) 	MAZAT BOEKV ASTORET POMO	<u>3</u> <u>0</u> <u>9</u> PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI 	K Y M ) S M I C E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09	M NA I	OZUBEN OZUBEN STS-18- STS-18- STS-16 STS-16 STS-14 STS-14 STS-14	NA K NA K -00-B -00-A 1-01 5-00 5-00 3-00	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC I. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B  STS-18-00-A  STS-11-01 P1,5 - DLE D2 STS-16-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-12-00 	2 A D A 0 Z A D A 0 D		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 IN 172 F (HFH) 		<u>3</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u> <u>9</u>		MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.0827 4.635 1.683 77.968 0.827 4.635 1.683 77.968	M NA I	OZUBEN OZUBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-14 STS-14 STS-12-	NAK NAK -00-B -00-A 1-01 5-00 -00 -00.1	OL 30 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 24 58 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-A  STS-18-00-A  STS-15-00  STS-15-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00 	2 A D A 0 Z A D A 0 D		С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 TITE IN 172 F (HFH)  		3 0 9 PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI                	K Y M ) S M I C E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.003 0.001 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.08 0.09 0.09 10.001 0.08 0.09 10.001 0.08 0.09 10.001 0.003 0.004 0.005 0.005 0.003 0.000 0.003 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	M NA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	OZUBEN OZUBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-14 STS-14 STS-12- STS-12- STS-10 Cisin vvv	NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK	OL 30 21 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 120 48 2 2 4 2 4 58 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B  STS-18-00-B  STS-18-00-A  STS-14-00  STS-15-00  STS-14-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00 	2 A D A (OL A ) B I L G ) D A (OL A ) B I L G ) D A (OL A ) D A (O		С ПО СТ С ПО С С ПО С С ПО С С ПО С С ПО С С ПО С С ПО С ПО С	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 4762 0 4762 0 40762 0 TITE IN 172 F (HFH)       	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	3       9         PLASTIC         IVALENT         K-KOLO         CIPOZI   <	K Y M ) S M I C E      	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.003 0.001 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.0001 0.00100000000	M N A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	OZUBEN OZUBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS	NAK NAK NAK NAK NAK NAK NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	<ul> <li>○ L</li> <li>30</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>20</li> <li< td=""></li<></ul>
ТЕС 1. 2. 3. 2 120 48 2 120 48 2 2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-B  STS-18-00-B  STS-18-00-A  STS-18-00-A  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-13-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-12-00  STS-14-00  STS-10  STS-10  ST	2 A D A (O L	VKY (PO) EAR UV CE V V CE V E PLOC ollar	Control Con	I I I ) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 4762 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 IN 931 0 4762 IN 172 F (HFH)       	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	PLASTIC IVALENT K-KOLO CIPOZI  	K Y M ) S M C E	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.076 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.001 0.08 0.001 0.08 0.001 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 0.003 0.009 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005	M N A	O Z UBEN O Z UBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-14 STS-14 STS-14 STS-14 STS-12- STS-12	NAK NAK NAK NAK NAK NAK NO NAK NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	<ul> <li>○ L</li> <li>3(</li> <li>2!</li> <li>2(</li> <li< td=""></li<></ul>
TEC I. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 2 4 58 48 48 48 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC OZUBENA K (MOBIL MC USTAVIT C POUZDRA ( KOLIK 12x32 PODLOZKA 13 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M12 1 PODLOZKA 6.4 MATICE M6 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x65 SROUB M12x70 SROUB M12x80 LEPIDLO NA V LOCTITE 638 Guide Bushing B35-25-A XSU140544 STS-18-00-A  STS-18-00-A  STS-18-00-A  STS-15-00  STS-15-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-14-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-12-00  STS-14-00 	2 A D A 0 Z A D A 0 L A 0 B I L G 0 D A 0 D A	VKY (PO) EAR UV CE V V CE V EPLOC ollar	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	I       I       NA         0       7       NE         NOST       P         ZALEPI         7979       D         IN       125         IN       934         IN       125         O       4032         O       7984         IN       931         7380-2       IN         IN       931         O       4762         OC       TITE         IN       172         F       (HFH)  <	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	3       0       9         PLASTIC       VALENT         IVALENT       FOR         K-KOLO       POZI                 235JR+N                  +QT       (15         +QT       142         konecny/vychozi          Schvali/App.	K Y M ) S M I C E       	MAZIVE N.VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.076 0.001 0.076 0.076 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.001 0.08 0.09	M NA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	O Z U B E N O Z U B E N STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-16 STS-16 STS-12- STS-12- STS-12- STS-12- STS-12- STS-12- STS-12- STS-14 ST	NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK	Image: Control of the second secon
TEC 1. 2. 3. 2 120 48 2 2 4 2 4 2 4 58 48 48 48 48 48 48 48 48 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HNICKE PC         VICKE PC         OZUBENA K         (MOBIL MC         VICTAVIT C         PODLOZKA 13         MATICE M12 1         PODLOZKA 6.4         MATICE M6         SROUB M12x65         SROUB M12x70         SROUB M12x70         SROUB M12x70         SROUB M12x70         SROUB M12x70         SROUB M12x80         LEPIDLO NA V         LOCTITE 638         Guide Bushing         B35-25-A         XSU140544         STS-18-00-B            STS-18-00-A            STS-14-00            STS-13-00            STS-13-00            STS-13-00            STS-13-00            STS-12-00            STS-12-00            STS-12-00            STS-12-00            STS-12-00            STS-12-00         <	Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q Z A D A         Q D A	V K Y (PO) E A R U V C E IV E PL OC ollar C E Dlar Ní UNVERZ	Control Con	III) NA 007 NE NOST P ZALEPI 7979 D IN 125 IN 934 IN 125 0 4032 0 7984 IN 931 7380-2 IN 931 7380-2 IN 931 0 4762 0 4762 0 TITE IN 172 F (HFH)       	MAZAT BOEKV ASTORE TPOMO	3       0       9         PLASTIC       VALENT         IVALENT       FOR CONTRACT         K-KOLO       POZI <td>K Y M ) S M I C E </td> <td>MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09</td> <td>V       N A         I      </td> <td>OZUBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-1</td> <td>NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK</td> <td>)       )         )</td>	K Y M ) S M I C E 	MAZIVE N. VUL 99 0.025 0.007 0.014 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09	V       N A         I	OZUBEN STS-18- STS-18- STS-18- STS-18- STS-14 STS-1	NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK	)       )         )



2 SROUB M4x10

	<u> </u>	STS-19-00			STS-	-19-00	o	1	
zev/T	Title	I		Cislo v	ykresu/Drawing I	No.	Format/Si	ze	11*1
	V PLZNI	Soubor-model// Soubor-vykres/	STS_POLOHOVADLO_ STS_POLOHOVADLO_ DRW -file STS_POLOHOVADLO_	RAMENO RAMENO	Pocet Listu/ No. Sheets 1 List/sheet 1	Cislo ses Assembly Typ/Type	stavy/ No.		M
	FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZ		TOLERANCE/TOLERC ISO 8015 ISO 27	IVANI 68mK	Meritko/Scale 4:25	Cista hmo Assembly	otnost sestavy/ Weight 442	2.609	
val./ P.	Schval./ APP.				1				
zk./ /K.	Oct-31-23 Trunecek lecnno- log/ist Prezk./ CHK.								
-1.1. (	Datum Jmeno/Name	Datum Jmeno/Name	Index/No. Schvalil/App.		Zmena/Change	, a cigili	Datum Podpis/	'Sign	
isu ntity	Title - Size	Blank	Final Material/Material	· •oup•	W eight	Raw Weight	Drawing No.	Position	
1 cet	 Nazev - Pozmer	Polotovar	Material konerny/wychozi		48.865		515-19-01	1 Pozico	-
	 STS-19-01		 		2.457		515-19-02	2	-
1	P2-DLE DXF STS-19-02	130 7443	C 45		0.009		STS 40 00	د ر	-
1	P2-DLE DXF STS-19-03		 1.4301+2G				STS-17-04	י+ ג	K 
1	 STS-19-04	150 9445	 1.4301+2G		0.028		STS-19-04	<u>ь</u>	
1	VENEC 02		42CrMo4+QT (15 142	)	19.206		STS-100-02	12	
1	STS-20-00				281.271	0	STS-20-00	20	
1	STS-21-00				29.827		STS-21-00	21	
1	STS-26-00				1.846		STS-26-00	26	]]
1	STS-22-00-A				1.413		STS-22-00-A	91	
1	STS-22-00-B				1.414		STS-22-00-B.1	92	
1	STS-23-00				0.681		STS-23-00	93	
1	STS-24-00				5.092	0	STS-24-00	94	
1	STS-19-05 P1.5-DLE_DXF		S235JRC +N		1.935		STS-19-05	95	
1	08-0307-00 ZZ00	ASW			26.151			102	
4	SROUB M12x70 10.9	DIN 931			0.08			202	
3	SROUB M6x14	ISO 7380-2			0.001			203	
1	MATICE M6	ISO 4032			0.003			206	
4	SROUB M12x65	ISO 4762			0.077			212	
2	SROUB M12×60 10.9	DIN 931			0.071			215	  C
4	SROUB M12x50 10.9	DIN 931			0.062			216	
4	SROUB M12x30	ISO 4762			0.046			217	
2	SROUB M12x20	ISO 7380			0.025			218	
2	SROUB M5x12	ISO 7380			0.003			219	
1	PODLOZKA 6.4	DIN 125			0.002			224	F
4	MATICE M12 10.9	DIN 934			0.014			238	
4	PODLOZKA 13 - 300HV	DIN 125			0.007			251	
4	KOLIK 12x32	DIN 7979 D			0.025			309	
8	SROUB M12x35 10.9	ISO 4762			0.05			319	

ISO 7380

TECHNICKE POZADAVKY: I. OZUBENE KOLO (POZICE I2) USTAVIT NA OTOCOVEM LOZISKU (POZICE I02) DLE REZU A-A 2. OZUBENE KOLO (POZICE I2) NAMAZAT PLASTICKYM MAZIVEM NA OZUBENA KOLA (MOBIL MOBILGEAR OGL 007 NEBO EKVIVALENT) 3. USTAVIT OSOVOU VZDALENOST PASTOREK-KOLO S MIN. VULI

0.002

392 E





7	8	9	10	11	12

				R a 3.2		
	(4,10117)					-
		~				
		Ø				-
	ØØ-					
			Ø			
						-
$\mathbf{X}$						
$\rightarrow$						-
						-
	0					
		0				
	(Ø12H7	)				
			0			
/	00	0 0	0 0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		-
0	000	00				
0	0000					
0						
0						
HNIC HRAN	KE POZADAVKY Y ODJEHLIT (	(: ), 3 x 4 5°				
HNIC HRAN RYSK CERN NAMK	KE POZADAVKY Y ODJEHLIT C U VYRYT JEHL IT Y :	(: ), 3 × 45° OU DO HL. 0,	3 MM			
HNIC HRAN RYSK CERN NAMK ALTE	KE POZADAVKY Y ODJEHLIT C U VYRYT JEHL IT Y: RNARIVNE LZE	(: ), 3 × 45° OU DO HL. 0, E POUZIT MAT.	о о о о о о о о о о о о о о	48.865		1
HNIC HRAN RYSK CERN NAMK ALTE	KE POZADAVKY Y ODJEHLIT O U VYRYT JEHL IT Y : RNARIVNE LZE  Nazev - Rozmer Title - Size Jmeno/Name 3 Truencek Techno- Ion/iet	(: ), 3 x 4 5° OU DO HL. 0, POUZIT MAT. Polotovar Blank Datum Jmeno/Name	3 MM S 355 C 45  Material konecny/vychozi T. Final Material/Material Index/No. Schvalil/App.	48.865 bdp. Cista hmot. Hr. Weight We Zmena/Change	 hmot. Cislo sestavy aw ight Assembly No. Datum Podpis	1 Pozice Position ∕Sign
HNIC HRAN RYSK CERN NAMK ALTE Datum Oct-26-2	KE POZADAVKY Y ODJEHLIT O U VYRYT JEHL IT Y : RNARIVNE LZE  Nazev - Rozmer Title - Size Jmeno/Name 3 Truencek Techno- Log/ist Prezk./ CHK. Schval./ APP.	(: ), 3 x 4 5° OU DO HL. 0, E POUZIT MAT. Polotovar Blank Datum Jmeno/Name METHODE 1 ISO 128	3 MM S 355 C 45  Material konecny/vychozi T. Final Material/Material Index/No. Schvalil/App. DERANCE/TOLEROVA	48.865 bdp. Cista hmot. Hr. Weight We Zmena/Change	 hmot. Cislo sestavy aw ight Assembly No. Datum Podpis	1 Pozice Position ∕Sign
HNIC HRAN RYSK CERN NAMK ALTE	KE POZADAVKY V ODJEHLIT ( U VYRYT JEHL IT Y : RNARIVNE LZE  Nazev - Rozmer Title - Size Jmeno/Name 3 Truencek Techno- Log/ist Prezk./ CHK. Schval./ APP. FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVER	C: C: C: C: C: C: C: C: C: C:	3 MM S 3 5 5 C 45  Material konecny/vychozi T. Final Material/Material Index/No. Schvalil/App. DLERANCE/TOLEROV/ ISO 8015 ISO 2768 PART-file STS_S	And the second s	 hmot. Cislo sestavy aw ight Assembly No. Datum Podpis away Datum Podpis away a	1         Pozice         Position         ∕Sign