



## Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Bioplynová stanice Třemošná 998 kW		
Student:	Bc. Kateřina ŽÁKOVÁ	Std. číslo:	E13N0153P
Vedoucí:	prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	40
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	30
Formální zpracování práce	15	14
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	15

### Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Téma práce je aktuální z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Zadalá jej firma EU-Energy s.r.o. Plzeň. Diplomantka pracovala na DP soustavně a se zájmem. Využívala odpovídající odborné prameny (uvedeno 24) a odkazy v textu jsou uváděny. Konzultace probíhaly převážně u firmy EU-Energy s.r.o. DP má velmi dobrou odbornou i formální úroveň a ukazuje na velmi dobrý přehled diplomantky v řešené problematice. Zadání práce je splněno.

Pozn.:  
str.42 - v textu je ..na obr. 4.1. a má být 4.2.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 13.5.2015

  
.....  
podpis vedoucího práce